



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XV SESIÓN - Julio

25 de julio de 2023



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 21 de julio de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	114	atenciones	quincenal	4 de agosto de 2023
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	1	jornadas		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	130	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	1	jornadas		


Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

República de
Venezuela
Plaza
Ciudadela
Madero
16 de
Septiembre
Eje Central
J. J. Herrera
Plaza Juárez
Margil
Circunvalación
Zapata
5 de Febrero
Plaza de la
Aguilita
■ República de
■ ■ Perú
■ ■ ■ Nezahualcoyotl

Los trabajos realizados consistieron en **Retiro de 6 bolardos** en República de Venezuela entre el Carmen y Rodríguez Puebla, **excavación de cepa de 12.00 ml de largo y una profundidad de 1.30 m. a 1.70 m**, en Plaza Ciudadela, **colocación de 20 pendones** en Madero entre Monte de Piedad y Eje Central, **colocación de 20 mantas informativas** en diversos puntos del Centro Histórico, **retiro de 8 bolardos** en 16 de Septiembre esquina Bolívar, **batcheo de 3.00 m2** en Eje Central entre Madero y 5 de Mayo, **reparación de 1.00 m2 de banqueta** en José Joaquín Herrera esquina Manuel Doblado, **retiro de 9 mamparas y 18 fotografías** en Plaza Juárez, **colocación de 2 bolardos** en Margil esquina Zapata, **retiro de 1 valla** en Circunvalación esquina Ramón Corona, **retiro de 1 manta** en Madero esquina Monte de Piedad, **reposición de 4 ml. de rejilla tipo Irving** en Zapata entre Santísima y Margil, **retiro de 1 bolardo y 2 chimeneas** en San Jerónimo entre 5 de Febrero e Isabel la Católica, **colocación de 2 bolardos** en Plaza de la Aguilita, **colocación de 2 bolardos** en 16 de Septiembre esquina Palma, **colocación de 1 bolardo** en República de Perú esquina Incas, **colocación de 1 bolardo** en Nezahualcoyotl esquina 20 de Noviembre.



Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura





Autoridad del Centro Histórico | Atención con infractores de Justicia Cívica



Se realizó riego en jardín Allende, 21 de julio de
2023

Autoridad del Centro Histórico | Áreas verdes



Se atendieron 2 jardineras en Gante frente al No. 5, con apoyo de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, 12 de julio de 2023.



Se realizó el retiro de vegetación invasiva en López No. 23, 21 de julio de 2023.

Autoridad del Centro Histórico | Atención de grafiti



Se retiraron 26 m2 de grafiti en López No. 23, 21 de julio de 2023.



Se retiraron 104 m2 de grafiti en Eje Central esquina Av. Hidalgo, 21 de julio de 2023.



Alcaldía Cuauhtémoc





Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 21 de julio de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	0	fuga	quincenal	4 de agosto de 2023
	Desazolve de tubería	145	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	940	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	5,650	metros cuadrados		
	Poda de pasto	4,400	metros cuadrados		
	Cultivo	1,630	metros cuadrados		
	Poda de seto	1,518	metros lineales		



Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 21 de julio de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	4 de agosto de 2023
	Recolección orgánica domiciliaria	614.80	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,486.18	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	607.42	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	9	piezas		
	Cambio de lámparas	2	piezas		
	Reconexión de circuitos	6	piezas		
Arbolado urbano	Corte de raíz	0	piezas		
	Poda de árbol	0	piezas		



Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	REP. DE NICARAGUA N° 42 ENTRE REP. DE ARGENTINA Y REP. DOMINICANA	DESAZOLVE DE TUBERÍA	6.00	ML	6/07/2023
2	MANUEL DOBLADO Y REP. DE COSTA RICA	DESAZOLVE DE TUBERÍA	8.00	ML	9/07/2023
3	RODRÍGUEZ PUEBLA Y CJON. DE GIRÓN	DESAZOLVE DE TUBERÍA	18.00	ML	10/07/2023
4	VICTORIA N° 106	DESAZOLVE DE TUBERÍA	12.00	ML	10/07/2023

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
5	16 DE SEPTIEMBRE N° 55	DESAZOLVE DE TUBERÍA	6.00	ML	12/07/2023
6	REP. DE COSTA RICA N° 108 ENTRE MANUEL DOBLADO Y GONZÁLEZ ORTEGA	DESAZOLVE DE TUBERÍA	600	ML	13/07/2023
7	EJE CENTRAL N° 78	DESAZOLVE DE TUBERÍA	6.00	ML	13/06/2023
8	EJE 1 GRANADITAS (MERCADO)	DESAZOLVE DE TUBERÍA	28.00	ML	14/06/2023

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
9	REP. DE BRASIL N° 68 ENTRE REP. DE PERÚ Y REP. DE HONDURAS	DESAZOLVE DE TUBERÍA	6.00	ML	16/06/2023
10	ARCOS DE BELÉN N° 48	DESAZOLVE DE TUBERÍA	11.00	ML	18/06/2023
11	REP. DE HONDURAS N° 81	DESAZOLVE DE TUBERÍA	12.00	ML	18/06/2023
12	TOPACIO N° 50 ESQ. FRAY SERVANDO	DESAZOLVE DE TUBERÍA	12.00	ML	18/06/2023
13	ISABEL LA CATÓLICA N° 13 ENTRE TACUBA Y 5 DE MAYO	DESAZOLVE DE TUBERÍA	15.00	ML	19/06/2023

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
14	MANUEL DOBLADO Y REP. DE COSTA RICA	DESAZOLVE DE ATARJEA	60.00	ML	9/07/2023
15	RODRÍGUEZ PUEBLA Y CJON. DE GIRÓN	DESAZOLVE DE ATARJEA	80.00	ML	10/07/2023
16	VICTORIA N° 106	DESAZOLVE DE ATARJEA	220.00	ML	10/07/2023
17	ARCOS DE BELÉN N° 2 ESQ. EJE CENTRAL	DESAZOLVE DE ATARJEA	80.00	ML	12/07/2023

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
18	REP. DE COSTA RICA N° 108 ENTRE MANUEL DOBLADO Y GONZÁLEZ ORTEGA	DESAZOLVE DE ATARJEA	120.00	ML	13/07/2023
19	EJE CENTRAL N° 78	DESAZOLVE DE ATARJEA	60.00	ML	13/06/2023
20	EJE 1 GRANADITAS (MERCADO)	DESAZOLVE DE ATARJEA	60.00	ML	16/06/2023
21	REP. DE BRASIL N° 68 ENTRE REP. DE PERÚ Y REP. DE HONDURAS	DESAZOLVE DE ATARJEA	60.00	ML	16/06/2023
22	ARCOS DE BELÉN N° 48	DESAZOLVE DE ATARJEA	200.00	ML	18/06/2023

Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Reparación de circuito en calle Tizapán



Barrido en calle Rep. de Honduras



Cambio de luminario en callejón Pugibet



Desazolve de coladeras y atarjea en calle de Honduras



Barrido sobre calle Allende




Barrido en calle Comonfort



Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Operación. Drenajes .





AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	7,810	650	8,460
POZOS DE VISITA	127	13	140
REJILLAS DE PISO	105	22	127
COLADERA PLUVIAL	107	17	124
ALBAÑAL (METROS)	526	62	588

REPORTE FOTOGRÁFICO




5 DE MAYO

(ENTRE EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS Y BOLIVAR)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 250 ML DE ATARJEA, 5 PV, 6 CP, 8 RP, 24 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO



JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ
(ENTRE JOSÉ MARÍA IZAZAGA Y REPÚBLICA DE URUGUAY)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 400 ML DE ATARJEA, 8 PV, 11 CP, 14 RP, 38 ML DE ALBAÑAL.



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior al 07/07	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	772	cantidad	quincenal	21 de julio



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 14 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Jesús María	República de El Salvador y República de Uruguay	Centro	1	Cambio de balasto	Lumiaria apagada
Se realiza cambio de lámpara y balasto	Primer Callejón de Corregidora y Eje 1 Oriente Circunvalación	Centro	2	Cambio de lámpara y balasto	Lumiaria apagada
20 de Noviembre	José María Izazaga y San Jerónimo	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Lumiaria apagada
República de Perú	Incas y República de Chile	Centro	8	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Argentina	República de Colombia a República de Bolivia	Centro	5	Cambio de fotocelda y reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Argentina	República de Nicaragua y Calle Apartado	Centro	1	Cambio de lámpara y balasto	Luminaria apagada
San Antonio Tomatlán	Callejón de Mixcalco y Leona Vicario	Centro	8	Cambio de fotocelda y base receptáculo	Circuito apagado
Plaza de la Constitución	Madero y 16 de Septiembre	Centro	2	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Cuba	República de Chile e Ignacio Allende	Centro	34	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Uruguay	Eje 1 Oriente a Calle Santo Tomás	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
		Subtotal:	66		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 14 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Manuel Doblado	Berriozabal a Manuel de la Peña y Peña	Centro	1	Limpieza de Fotocelda	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	31	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Brasil	Esquina con República de Colombia	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Palma Norte	República de Paraguay y República de Ecuador	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Uruguay	Isabel la Católica y Bolívar	Centro	1	Cambio de lámpara y balasto	Luminaria apagada
República de Chile	Tacuba y Donceles	Centro	1	Cambio de lámpara y balasto	Luminaria apagada
San Marcos	Soledad a República de Guatemala	Centro	18	Líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Brasil	República de Cuba y Belisario Dominguez	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Palma Norte	Rayón y República de Ecuador	Centro	1	Cambio de balasto	Luminaria apagada
16 de Septiembre	Isabel La Católica y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio de lámpara, socket y balasto	Luminaria apagada
		Subtotal:	66		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 14 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Soledad	Alhóndiga y Jesús María	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Leona Vicario	República de Venezuela y San Antonio Tomatlan	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
5 de Febrero	José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	33	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Francisco I. Madero	Isabel la Católica y Motolinia	Centro	17	Cambio de fotocontactor 2*40A	Circuito apagado
República de Bolivia	Calle del Carmen y República de Argentina	Centro	11	Cambio de fotocontactor 2*40A	Circuito apagado
República de Chile	República de Cuba y Belisario Domínguez	Centro	0	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Chile	República de Cuba y Belisario Domínguez	Centro	6	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito encendido de día
Mixcalco	Leona vicario y Margil	Centro	1	Acomodo y cierre de difusor	Difusor abierto
Venustiano Carranza	Jesús María y calle del correo mayor	Centro	1	Cambio de lámpara y fotocelda	Luminaria apagada
República de Chile	República de Perú y República de Honduras	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal:	73		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 14 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Perú	República de Argentina y República de Brasil	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Palma Norte	Belisario Domínguez y República de Cuba	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Colombia	Del Carmen y Girón	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Isabel la Católica	San Antonio Tomatlan y Mixcalco	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Soledad	La Academia y Correo Mayor	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
1a. Cerrada 5 de Mayo	esquina 5 de Mayo	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Isabel la Católica	Av. Francisco Imadero y 5 de Mayo	Centro	1	Reacomodo de difusor	Difusor en mala posición
20 de Noviembre	Mesones y República de El Salvador	Centro	5	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Corregidora	Alhodiga y Callejón de Corregidora	Centro	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Girón y Torres Quintero	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Subtotal:			23		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 14 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Incas	República de Perú y República de Honduras	Centro	8	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Guatemala	Jesús María y La Santísima	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
San Jerónimo	Isabel la Católica y 5 de Febrero	Centro	13	Reconexión de líneas de alimentación y restablecimiento ITM	Circuito apagado
Av. Morelos	Avenida Balderas a Avenida Paseo de la Reforma	Centro	38	Cambio de fotocelda, socket, balastro y lámpara	Circuito apagado
República de El Salvador	Eje Central Lázaro Cárdenas y Simón Bolívar	Centro	2	Cambio de socket, balastro y lámpara	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Chimalpopoca y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	39	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Brasil	República de Paraguay y República de Honduras	Centro	8	Reacomodo de componentes	Circuito encendido de día
20 de Noviembre	Esquina con Calle Nezahualcoyotl	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Calle de Moneda y Monte de Piedad	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	luminaria apagada
República de Bolivia	Del Carmen y República de Argentina	Centro	11	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Subtotal:			125		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 14 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Cuba	República de Brasil y Palma Norte	Centro	1	Cambio de lámpara, socket y balastro	luminaria apagada
1a. Cerrada 5 de Mayo	Esquina con Avenida 5 de Mayo	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	luminaria apagada
Venustiano Carranza	Eje Central Lázaro Cárdenas y Simón Bolívar	Centro	39	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	31	Restablecimiento ITM, y reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Perú	Altuna y Leandro Valle.	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	luminaria apagada

Subtotal: 73



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 21 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fray Servando Teresa de Mier	Prolongación San Lucas & San Miguel	Centro	11	Se realiza cambio de fotocelda	Circuito encendido de día
Isabel la Católica	16 de septiembre & Francisco I. Madero	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Circuito encendido de día
Francisco I. Madero	Isabel la católica y Simón Bolívar	Centro	17	Se realiza restablecimiento ITM y reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Guatemala	Correo Mayor y Licenciado Verdad	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
Lic. La Verdad	Moneda y República de Guatemala	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
20 de Noviembre	José María Izazaga y San Jerónimo	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de El Salvador	Eje Central Lázaro Cárdenas y Aldaco	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara, socket y balastro	Luminaria apagada
República de Uruguay	Isabel la Católica y Simon Bolívar	Centro	1	Se realiza cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
Corregidora	Alhodiga y 1er Callejón de Corregidora	Centro	10	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Filomeno Mata	5 de Mayo y Franciso I. Madero	Centro	1	Se realiza cambio de balastro y socket	Luminaria apagada
		Subtotal:	45		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 21 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Torres Quintero	Gregorio Torres Quintero y Torres Quintero	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Bolivia	República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Se realiza reacomodo de componentes	Componentes mal ubicados
República de Bolivia	Torres quintero y C. Del Carmen	Centro	6	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
Misioneros	Santo Tomas a Circunvalación	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
2° Callejón de Manzanares	Corregidora y Manzanares	Centro	1	Se realiza cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Colombia y República de Bolivia	Centro	1	Se realiza reacomodo de difusor	Luminaria apagada
Rodríguez Puebla	Lecumberri y José Joaquín de Herrera	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Ignacio Comonfort	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	2	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Colombia	República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Leona Vicario	Manuel Doblado y San Antonio Tomatlan	Centro	2	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal:	17		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 21 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Cuba	República de Brasil y Palma Norte	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Regina y San Jerónimo	Centro	1	Se realiza cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
República de Ecuador	Palma Norte y Comonfort	Centro	1	Se realiza cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día
5 de Febrero	Fray Servando y José María Izazaga	Centro	20	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Chile	República de Cuba y Belisario Domínguez	Centro	4	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
República de Guatemala	Correo Mayor y Licenciado Verdad	Centro	1	Se realiza cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Del Carmen y Girón	Centro	3	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
La Santísima	Soledad y Emiliano Zapata	Centro	6	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Plaza Garibaldi	República de Perú y República de Honduras	Centro	14	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
San Jerónimo	José María Pino Suárez y 5 de febrero	Centro	14	Se realiza restablecimiento ITM, reconexión de líneas de alimentación y cambio de lámpara y balastro	Circuito apagado
		Subtotal:	65		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 21 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Mariana del Toro Rodríguez Lazarín	República de Chile e Ignacio Allende	Centro	22	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Apartado	República de Argentina y Calle del Carmen	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Rodríguez Puebla	José Joaquín Herrera y Lecumberri	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Leona Vicario	República de Guatemala y Mixcalco	Centro	1	Se realiza cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
Isabel la Católica	José María Izazaga y 16 de Septiembre	Centro	6	Se realiza limpieza de difusor	Difusor con agua
Isabel la Católica	Tacuba y Donceles	Centro	1	Se realiza limpieza de difusor	Difusor con agua
Francisco I. Madero	Simón Bolívar y Eje Central	Centro	19	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
Tacuba	Isabel La Católica e Ignacio Allende	Centro	20	Reacomodo de fotocelda	Circuito apagado
Loreto	San Ildefonso y San Jerónimo	Centro	17	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
		Subtotal:	89		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 21 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Paraguay	República de Brasil y Comonfort	Centro	6	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Vizcaínas	Aldaco y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	20	Se realiza cambio de contactor de 2*40	Circuito apagado
República de Brasil	República de Nicaragua y República de Paraguay	Centro	1	Se realiza cambio de balastro y difusor con tapa	Luminaria apagada
Lecumberri	Manuel Doblado y Callejón Mixcalco	Centro	3	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Francisco I. Madero	Isabel la católica y calle de la palma	Centro	17	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
Rodríguez Puebla	República de Colombia República de Bolivia	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
San Jerónimo	Isabel la Católica y 5 de Febrero	Centro	13	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	circuito apagado
República de Uruguay	Correo Mayor y José María Pino Suárez	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
Mesones	Isabel La Católica y Simón Bolívar	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Seminario y Monte de Piedad	Centro	2	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
		Subtotal:	65		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 21 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Plaza de la Constitución	Monte de Piedad y José María Pino Suárez	Centro	7	Se realiza cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	1	Se realiza reacomodo de componentes	Luminaria a punto de caer
Leon Vicario	San Antonio Tomatlan y Miguel Alemán	Centro	12	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	circuito apagado
República de Cuba	Callejón Héroes del 57 y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Callejón de Mixcalco	Calle Mixcalco y General Miguel Alemán	Centro	15	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	circuito apagado
Leandro Valle	República de Perú y Belisario Dominguez	Centro	26	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Guatemala	Jesús María y La Santísima	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	República de Uruguay y República de El Salvador	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Gregorio Torres Quintero y Torres Quintero	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Subtotal:			65		
Total			288		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPÚBLICA DE PERÚ



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE
ALIMENTACIÓN

REPÚBLICA DE CUBA



CAMBIO DA LÁMPARA SOCKET
Y BALASTRO

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPÚBLICA DE BRASIL



**RESTABLECIMIENTO DE ITM Y
RECONEXIÓN DE LÍNEAS**

1 CDA. DE 5 DE MAYO



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE
ALIMENTACIÓN**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

AV. MORELOS



**CAMBIO DE FOTOCELDA,
SOCKET BALASTRO Y
LÁMPARA**

20 DE NOVIEMBRE



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE
ALIMENTACIÓN**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

TORRES QUINTERO



CAMBIO DE BALASTRO

RODRÍGUEZ PUEBLA



CAMBIO DE LÁMPARA

REPÚBLICA DE URUGUAY



CAMBIO DE LÁMPARA

REPÚBLICA DE GUATEMALA



**CAMBIO DE BALASTRO Y
LÁMPARA**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPÚBLICA DE BOLIVIA



REACOMODO DE
COMPONENTES

ISABEL LA CATÓLICA



CAMBIO DE LÁMPARA

SOS-DGSUS-AP | Anexos

IGNACIO COMONFORT



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE
ALIMENTACIÓN**

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER



CAMBIO DE FOTOCELDA

SOS-DGSUS-AP | Anexos

FILOMENO MATA



CAMBIO DE BALASTRO Y SOCKET

20 DE NOVIEMBRE



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 23/07	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	08 de agosto
	02) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.04	kilómetros		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,422	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	121.00	metros cúbicos		
Lavado	05) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	06) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	645,669	metros cuadrados		



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 23/07	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	07) Sitio críticos lavados en PA de CH	256	sitios	quincenal	08 de agosto
Recolección	08) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	09) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	69,002	piezas		
Eliminación de grafiti	10) Eliminación de grafiti en PA de CH	396	metros cuadrados		
Limpieza	11) Retiro de propaganda en PA de CH	2,567	piezas		
Eliminación de plagas	12) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	862	piezas		
	13) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación		metros cuadrados		



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI DE PROTESTA 396 M2

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE A PALACIO NACIONAL (PROTESTA)	396	m2
TOTAL	396	m2

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITI DE PROTESTA





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B
PERIODO: DEL 10 AL 20 DE JULIO DE 2023

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	33	74,250	7.30	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	11	11	1,540	56.20	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SAN LUCAS	CALLE SAN LUCAS Y CERRADA NEZAHUALCOYOTL	4	4	6,808	4.20	
PLAZA PINO SUÁREZ	AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ESQUINA AV. SAN PABLO	4	4	21,696		
CALLEJON DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	22	13,200	12.90	
LUIS GONZÁLEZ OBREGON	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	3,300	7.90	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	2	2	5,746	3.00	

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	11	22	66,000	5.60	
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	80,322	7.10	
RIVA PALACIO	ESQUINA VIOLETA	1	1	100	5.80	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
VIOLETA	ESQUINA GALEANA	1	1	100	3.10	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 23	ENTRE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA	2	2	200	0.40	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 10	ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE PERÚ	3	3	270	1.20	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
REPÚBLICA DE PERÚ	ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	1	1	100	0.20	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	33	73,920	7.70	
AV. PASEO DE LA REFORMA	AV. PASEO DE LA REFORMA Y EJE 1 NORTE	1	1	100	1.50	SE REALIZO BARRIDO EN CAMELLON
PLAZA SANTA VERACRUZ	DE AV. HIDALGO A SANTA VERACRUZ	1	1	980	0.30	
TACUBA	ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	1	1	100	0.20	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
SAN FERNANDO	NÚMERO 5	1	1	100	1.20	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN LUCAS Y PLAZA PINO SUÁREZ, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLAZA SAN LUCAS Y PLAZA PINO SUÁREZ




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLAZA 23 DE MAYO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN RIVA PALACIO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP)
POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN VIOLETA Y GALEANA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 23, ENTRE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LAZARO CÁRDENAS No. 10, ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE PERÚ FRENTE AL EDIFICIO SAN RAFAEL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE PERÚ Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y EJE 1 NORTE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA VERACRUZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA LA CALLE DE TACUBA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN SAN FERNANDO No. 5, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES A CARGO DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO, EVENTO DENOMINADO “TALLER DE DIBUJO EXPRESIONISTA”, EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES A CARGO DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO, EVENTO DENOMINADO “TALLER DE DIBUJO EXPRESIONISTA”, EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

RECOLECCIÓN DE RAMAS CAÍDAS POR INTENSAS LLUVIAS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN DE TRABAJADORES PENSIONADOS DEL SECTOR SALUD FRENTE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

RETIRO DE PLANTÓN DE TRABAJADORES PENSIONADOS DEL SECTOR SALUD FRENTE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN Y RETIRO DE PLANTÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ANUEE), FRENTE A PALACIO NACIONAL



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ATENCIÓN FAUNA NOCIVA





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente, a Av. José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 100 m2. 23 Cebos un m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero, a Paseo de la Reforma, (Lado Sur Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 1,400 m2. 30 Cebos un m2.
Vialidad Roldán	B	De Av. Fray Servando Teresa de Mier a Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 1,800 m2. 15 Cebos un m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	Av. 20 de Suárez, Av. 5 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 46,800 m2. 12 Cebos un m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Av. Fray Servando Teresa de la Viga, Col. Venustiano Carranza.	Desratización Cereal B, en un área de 650 m2. 18 Cebos un m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros (de Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización Cereal B, en un área de 800 m2. 20 Cebos un m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización Cereal B, en un área de 1,500 m2. 16 Cebos un m2.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	B	Av. Del Trabajo de Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización en un área de 680 m2. 19 Cebos Cereal un área
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización en un área de 200 m2. 14 Cebos Cereal B, área de
Parque s/n	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización en un área de 220 m2. 8 Cebos Cereal B,
Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización en un área de 200 m2. 8 Cebos Cereal B,
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización en un área de 100 m2. 9 Cebos Cereal B, área de
Héroes de Granaditas	B	De Vidal Alcocer a Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización en un área de 150 m2. 17 Cebos Cereal B, área de
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Cuauhtémoc.	Desratización en un área de 1,600 m2. 40 Cebos Cereal B, un área de
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, Cuauhtémoc.	Desratización en un área de 800 m2. 15 Cebos Cereal B, un área de

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala, a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 75 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Exterior Del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 1,600 m2.
Arcos de Belén	B	De Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 15 Cebos Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Tolsa	B	Enrico Martínez a Bucareli, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 220 m2.
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 22 Cebos Cereal B, en un área de 560 m2.
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 12 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Vialidad	A	Juan de la Granja, de General Anaya a Callejón San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 10 Cebos de Cereal B, en un área de 350 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente, Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 15 Cebos Cereal B, en un área de 8,200 m2.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización Cereal B, en un área de 3,800 m2.
Exterior del Metro Candelaria	B	General Anaya y Congreso de la Unión, Col. Candelaria, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización en un área de 350 m2.
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, Puente de Alvarado a Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización en un área de 700 m2.
Balderas	A	Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización en un área de 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización en un área de 33,000 m2.
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez esquina Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 860 m2.
Vialidad (Juzgados Familiares de la CDMX)	A	Av. Juárez entre Dolores y Luis Moya, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 1,000 m2.
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente, a Av. José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 100 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero, a Paseo de la Reforma, (Lado Sur Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 1,400 m2.




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Roldán	B	De Av. Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Cuauhtémoc, Alcaldía	Desratización Cereal B, en un área de 28 Cebos un 1,800 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	Av. 20 de Noviembre, Suárez, Av. 5 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 17 Cebos Cereal B, en un área de 46,800 m2.
Vialidad	B	Av. Fray Servando Teresa de Mier, de Roldan a Topacio, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización en un 500 m2. 15 Cebos Cereal B, área de
José María Izazaga	A	Isabel la Católica a Simón Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización en un 300 m2. 20 Cebos Cereal B, área de
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Av. Fray Calzada de Servando Teresa de la Viga, Col. Venustiano Carranza.	Desratización B, en un 650 m2. 30 Cebos Cereal área
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros (de Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización en un 800 m2. 18 Cebos Cereal B, área de
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización B, en un 1,500 m2. 28 Cebos Cereal área de

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS





RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES





Sistema de Transporte Colectivo - Metro



STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 5 al 18 de Julio	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	6	Unidades fuera de servicio	quincenal	8 de Agosto
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio de los 19 ubicados en las estaciones del CH	1	Unidades fuera de servicio		

ESCALERAS

Perímetro A		Perímetro B	
Hidalgo	Línea 2	Balderas 7674	Línea 1
Hidalgo	Línea 3	Garibaldi S4	Línea 8
Bellas Artes k5	Línea 8		

ELEVADORES

Balderas BAL-3-ET3	Línea 3
---------------------------	----------------



Instituto Nacional de Antropología e Historia



INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 25/07/23	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	-	cantidad	quincenal	08/08/23
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	12	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	1	cantidad		

INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	SN	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS PARA EL RESARCIMIENTO DE DAÑOS EN LAS CUBIERTAS DE LA NAVE.	OBRA MAYOR
-	DONCELES	48	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA FACHADAS.	OBRA MENOR
-	VARIAS CALLES-PENDONES	S/N	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE SEÑALETICA: PENDONES INFORMATIVOS, ESTELAS PEATONALES Y PLACAS DE NOMENCLATURAS EN VARIAS CALLES.	OBRA MENOR
-	BOLIVAR	165	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	PALMA	20	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	ABRAHAM GONZÁLEZ	64	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO INTERIOR Y SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DEL SALVADOR	180	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO GENERAL EN LA FACHADA.	OBRA MENOR
-	AV. 5 DE MAYO	29	CENTRO HISTÓRICO	REPARACIÓN DE CORTINA METÁLICA.	OBRA MENOR
-	AV. JUÁREZ	70	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO AL INTERIOR DE 2 HABITACIONES, UBICADAS EN EL NIVEL 10.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE BRASIL	33	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA-COLOCACIÓ DE CUBIERTA TEMPORAL.	OBRA MENOR
-	ARCOS DE BELÉN	43	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACIÓN INTERIOR.	OBRA MENOR
-	ALLENDE	48	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA-RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OBRA NUEVA.	OBRA MAYOR

INAH | Anexos

Autorizaciones de colocación de enseres

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	DOLORES	27	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA-COLOCACI3N DE ENSERES.	OBRA MENOR




Fideicomiso del Centro Histórico

FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	75	75	Aprobada ampliación para término en Agosto 2023. En espera de pago de estimaciones 5 y 6.
F-54/021/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	95	95	2022
F-54/022/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	93	93	2022
F-54/011/2022	INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS	50	55	SEPTIEMBRE 2023
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.	28	28	MAYO 2023
F-54/003/2023	REHABILITACIÓN DEL CALLEJÓN DE ECUADOR ENTRE REPUBLICA DE ECUADOR Y EJE 1 NORTE IGNACIO LOPEZ RAYÓN (CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	68	76	AGOSTO 2023

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Retiro con recuperación de adoquín para renovación y recolocación, colocación de guarniciones de jardineras.

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Inicios de armado de la cabina de elevador.



Habilitado de rieles y pistón del sistema hidráulico de elevación del elevador



Conclusión del montaje de pistón para el sistema central del elevador



Proceso inicial de armado de cabina del elevador



Suministro y colocación de unidad hidráulica para funcionamiento de pistones del sistema de elevador.

**INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL
TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS**

FCH | Gráficas de obras en proceso.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E003 ACCIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PARA LA RECUPERACIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO. RECURSO DE LA CDMX.

NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/001/2023	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA EL CENTRO ARTESANAL HONDURAS No.3	30	45	AGOSTO 2023

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Continuación de trabajos de albañilerías: colocación de aplanado fino en muros existentes de planta baja y planta alta, apertura de vanos y adecuación de los mismos en fachada principal y fachada posterior. Trabajos en azotea para colocación de impermeabilizante.

**REHABILITACIÓN DE LA MALLA PERIMETRAL Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN LA CANCHA
DEL JARDIN REGINA**



Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México

ILIFE | Indicadores

No.	PLANTEL	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	Escuela Primaria "José María Iglesias" C. Colima 383, Colonia Roma Nte.	100 %	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MARQUESINA
2	Escuela Primaria "Margarita Maza de Juárez" C. Alfonso Herrera 1, Colonia San Rafael	100 %	DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIO
3	Escuela Secundaria Diurna N° 14 "Jorge Quijano" C. Dr. Río de la Loza No. 39, Colonia Doctores	100 %	TRABAJOS DE PINTURA
4	Escuela Secundaria Adriana García Corral C. C. Belisario Domínguez 5, Colonia Centro Histórico	0 %	EN PROCESO DE TRÁMITES INAH TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE AULAS
5	Escuela Primaria "Lic. Miguel Serrano" C. República de Cuba 95, Colonia Centro Histórico	10 %	REHABILITACIÓN DE MURO EN AULAS INICIO DE TRABAJOS PRELIMINARES
6	Escuela Secundaria Héroes de Chapultepec Av. Chapultepec S/n, Colonia Juárez	0 %	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO

ILIFE



TRABAJOS EN MURO DE AULAS



Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

COMITÉ DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS (CIS)



Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 25/07/20223	Concepto	Próximo reporte
COMITÉ DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS	01) OPINIÓN TÉCNICA DE INDICADORES DE RIESGO	3	1 Fibra Óptica 2 Gas Natural	1 Agosto 2023
	02) AMPLIACIÓN DE VIGENCIA A OPINIÓN TÉCNICA DE INDICADORES DE RIESGO FAVORABLE	1	1 Gas Natural	

COMITÉ DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS (CIS)

01 AL 24 DE JULIO DEL 2023											
No.	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DGAR/SGIRPC	ESTATUS	OBV	AÑO	FECHA PRESENTACIÓN	No. SESIÓN	TIPO PROYECTO	MES	ML.	POBLACIÓN
1	GN. NATURGY. IGNACIO RAMÍREZ 21. Calle: Ignacio Ramírez 21 . col. Tabacalera. ACUAH.	2164/23	Ruta	OTIR	2023	02.06.2023	11a	FO	JULIO	59.00	1,860
2	GN. NATURGY. ROMA SUR FASE 2.1. Calle: Varias . col. Roma Sur. ACUAH.	2160/23	Ruta	OTIR	2023	02.06.2023	11a	GN	JULIO	3,553.00	3,553
3	GN. NATURGY. FRAY SERVANDO 107. Calle: Av. Fray Servando Teresa de Mier 107 . col. Obrera-Centro. ACUAH.	2159/23	Ruta	OTIR	2023	02.06.2023	11a	GN	JULIO	257.00	9,819
4	Ampl. Vigencia. GN. NATURGY. GUERRERO 110. Calle: Gueerrero 107 . col. Buenavista. ACUAH.	2175/23	Ruta	AVOTIR	2023	02.06.2023	11a	GN	JULIO	95.00	18,151

FO: FIBRA ÓPTICA

GN: GAS NATURAL

OTIR: OPINIÓN TÉCNICA DE INDICADORES DE RIESGO

AVOTIR: AMPLIACIÓN DE VIGENCIA A OPINIÓN TÉCNICA DE INDICADORES DE RIESGO FAVORABLE



Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito



Tránsito | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 24/07	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	65	cantidad	quincenal	8 de agosto
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	0	cantidad		



Tránsito | Indicadores

CORRECTIVO

ACOMETIDA	1
AISLADA	1
APAGADO	5
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	4
CABLES EXPUESTOS	1
CORTO	5
DESCOORDINADO	2
FOCO FUNDIDO	6
FY-CINTILANTE	15
INSTALACIÓN DE SEMÁFORO	3
MEMORIA DAÑADA	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	18
TIEMPOS (EXTRACCIÓN O REVISIÓN)	2
VISERA ROTA	1
TOTAL GENERAL	65





Turnos e incidencias urbanas

ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - julio 2023

69%
atención

<i>Matriz de Incidencias</i>		<i>Estado</i>	
Dependencia	Atendido	Pendiente	Suma total
ACH	39	13	52
Al. Cuauhtémoc	43	54	97
C5	2		2
CFE	74	49	123
Metrobús	3		3
SACMEX	59	49	108
SOS-AP	55	7	62
SOS-DGOIV	7	7	14
SOS-DGSUS	94		94
TELMEX	60	21	81
Tránsito	25	9	34
Suma total	461	209	670



Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 11 a 24 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-260	06/07/2022	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	Isabel La Católica	5 de febrero		SACMEX			Atendido
IUCH-261	06/07/2022	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	Bolívar			SACMEX			Atendido
IUCH-262	06/07/2022	V4 - Alameda-Sector Financiero	Mal estado de cables o equipamiento	República de Uruguay	5 de febrero			TELMEX			Atendido
IUCH-263	06/07/2022	V4 - Alameda-Sector Financiero	Mal estado de cables o equipamiento	República de Uruguay	5 de febrero		antes de llegar a 5 de febrero	TELMEX			Atendido
IUCH-264	08/07/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Academia			44 y 31F	AL Cuauhtémoc			Atendido



Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 11 a 24 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-265	02/07/2022	V1 - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Av. Hidalgo	2 de abril	Valerio Trujano		SACMEX	SI		Atendido
IUCH-266	02/07/2022	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Pedro Moreno	Obraje			Al. Cuauhtémoc	SI		Atendido
IUCH-267	15/07/2022	V1 - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje Central	Belisario Domínguez	República de Perú		SACMEX			Atendido
IUCH-269	04/04/2022	ACH	Baches	Ignacio Allende	Tacuba		Esquina	ACH			Atendido
IUCH-271	01/06/2022	V7 - Vizcainas-Corred or Cultural Regina	PROBLEMAS CON CABLEADO	JOSE MARÍA IZAZAGA				CFE			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 11 a 24 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-272	22/07/2022	V5 - Zócalo	TAPAS, REGISTROS O COLADERAS FALTANTES O DAÑADOS	PALMA	Tacuba	5 de mayo		ACH			Atendido
IUCH-274	7/08/2022	V1 - Santa María la Redonda	FALLAS EN ALUMBRADO PÚBLICO, APAGONES Y FALLAS EN EL VOLTAJE	VIOLETA				CFE			Atendido
IUCH-275	15/08/2022	V1 - Santa María la Redonda	TAPAS, REGISTROS O COLADERAS FALTANTES O DAÑADOS	PENSADOR MEXICANO	ESQUINA EJE CENTRAL			CFE			Atendido
IUCH-277	17/08/2022	V1 - Santa María la Redonda	FALLAS EN EL SISTEMA DE DRENAJE Y DESAZOLVE	EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)	ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPUBLICA DE PERU			SACMEX			Atendido
IUCH-278	13/08/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	TAPAS, REGISTROS O COLADERAS FALTANTES O DAÑADOS	BELISARIO DOMÍNGUEZ	ESQUINA ALLENDE			ACH			Atendido



Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 11 a 24 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-279	13/08/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	FUGAS DE AGUA	REPÚBLICA DE CUBA	ESQUINA CHILE			SACMEX			Atendido
IUCH-280	18/08/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	PROBLEMAS CON CABLEADO	DONCELES				TELMEX			Atendido
IUCH-284	8/08/2022	V3 - Santo Domingo	FALLAS EN ALUMBRADO PÚBLICO, APAGONES Y FALLAS EN EL VOLTAJE	ALTUNA	ESQUINA HONDURAS		18	CFE			Atendido
IUCH-285	12/08/2022	V3 - Santo Domingo	FALLAS DE ALERTA SÍSMICA	REPÚBLICA DE PERÚ							Atendido
IUCH-286	12/08/2022	V3 - Santo Domingo	TAPAS, REGISTROS O COLADERAS FALTANTES O DAÑADOS	REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA DONCELES			TELMEX			Atendido

No válido



Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 11 a 24 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-287	15/08/2022	V3 - Santo Domingo	CONEXIONES IRREGULARES (DIABLITOS)	LEONA VICARIO	LECUMBERRI Y JJH		63A	CFE			Atendido
IUCH-288	17/08/2022	V3 - Santo Domingo	FALLAS EN EL SISTEMA DE DRENAJE Y DESAZOLVE	REPÚBLICA DE BOLIVIA	ESQUINA BRASIL			SACMEX			Atendido
IUCH-289	22/08/2022	V4 - Alameda-Sector Financiero	PODA DE ARBOLES	MOTOLINÍA			31	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-291	24/09/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Jesús María	Emiliano Zapata			TELMEX			Atendido
IUCH-292	10/10/2022	V8 - San Pablo	Problemas con cableado	Plaza Juan José Baz			"8	CFE			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 11 a 24 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1026	19/07/2023	ACH	Limpieza	Cjon. de República de Ecuador				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1027	19/07/2023	V14 - Juárez - Tabacalera	Limpieza	Bucareli				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1028	19/07/2023	V15 - Ciudadela San Juan	Mal estado de cables o equipamiento	Av. Independencia	Revillagigedo			C5			Atendido
IUCH-1031	20/07/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Francisco I. Madero				CFE			Atendido
IUCH-1033	20/07/2023	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	5 de Febrero	José María Izazaga			SOS-AP			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 11 a 24 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1014	16/07/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Mariana Rodríguez Del Toro				SOS-AP			Atendido
IUCH-1018	17/07/2023	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	San Jerónimo	Isabel La Católica	5 de Febrero		SOS-AP			Atendido
IUCH-1022	18/07/2023	ACH	Falla en semáforo	Belisario Domínguez	República de Argentina			Tránsito			Atendido
IUCH-1023	18/07/2023	V3 - Santo Domingo	Limpieza	República de Perú				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1024	18/07/2023	V1 - Santa María la Redonda	Limpieza	Pensador Mexicano				SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 11 a 24 de julio 2023


FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1006	18/07/2023	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	Las Cruces			TELMEX			Atendido
IUCH-1007	17/07/2023	V8 - San Pablo	Limpieza	San Jerónimo	Correo Mayor		#125	SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1008	14/07/2023	V1 - Santa María la Redonda	Limpieza	Parque Pedro Moreno				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1010	14/07/2023	ACH	Limpieza	República de Costa Rica	Vidal Alcocer			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1012	14/07/2023	V1 - Santa María la Redonda	Mal estado de cables o equipamiento	Guerrero	Pedro Moreno			Metrobús			Atendido



Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 11 a 24 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-997	13/07/2023	V3 - Santo Domingo	Mal estado de cables o equipamiento	República de Bolivia			Frente al #13	SOS-AP			Atendido
IUCH-1002	12/07/2023	V8 - San Pablo	Limpieza	Regina	Correo Mayor			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1003	13/07/2023	V8 - San Pablo	Limpieza	Regina			#134	SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1004	14/07/2023	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador			#156	SACMEX			Atendido
IUCH-1005	17/07/2023	V8 - San Pablo	Limpieza	Jesús María	San Pablo	Fray Servando Teresa de Mier		SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 11 a 24 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-988	12/07/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Manuel Doblado	Miguel Alemán			SACMEX			Atendido
IUCH-989	12/07/2023	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Limpieza	Fray Servando Teresa de Mier	Puente de Santo Tomás			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-990	12/07/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	López	Ayuntamiento			CFE			Atendido
IUCH-991	12/07/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma	Moctezuma			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-993	12/07/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Limpieza	Plaza Santa Catarina				SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 11 a 24 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-971	11/07/2023	V15 - Ciudadela San Juan	Limpieza	Ernesto Pugibet	Revillagigedo			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-973	11/07/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Limpieza	República de Perú	República de Brasil		Esquina	SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-974	11/07/2023	V9 - Guerrero	Poda de árboles	Gante			Frente al #1	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-982	11/07/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Arcos De Belén	Revillagigedo		Esquina	SACMEX			Atendido
IUCH-983	11/07/2023	ACH	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	San Jerónimo	Isabel La Católica			SACMEX			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 11 a 24 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-944	10/07/2023	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Regina	Correo Mayor			TELMEX			Atendido
IUCH-961	11/07/2023	V8 - San Pablo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Regina	Correo Mayor	Las Cruces		SACMEX			Atendido
IUCH-966	10/07/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Alameda Central				SOS-AP			Atendido
IUCH-968	11/07/2023	ACH	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Fray Servando Teresa de Mier			Frente al #344	SACMEX			Atendido
IUCH-970	11/07/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	San Jerónimo	Isabel La Católica			SACMEX			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 11 a 24 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1021	18/07/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	República de Perú			Frente al #5	SACMEX			Pendiente
IUCH-1025	18/07/2023	V14 - Juarez - Tabacalera	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	General Prim	Bucareli	Tres Guerras		Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-1029	20/07/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Isabel La Católica	Tacuba			TELMEX			Pendiente
IUCH-1030	20/07/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Poda de árboles	5 de Mayo			Frente al #42	ACH			Pendiente
IUCH-1032	20/07/2023	V12 - Doctores	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	San Miguel	Hormiguero		Plaza San Lucas	SACMEX			Pendiente



Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 11 a 24 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1015	17/07/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Belisario Domínguez	Ignacio Allende	Eje Central		SOS-AP			Pendiente
IUCH-1016	17/07/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje Central			Frente al #94	SACMEX			Pendiente
IUCH-1017	17/07/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay			Frente al #3	ACH			Pendiente
IUCH-1019	18/07/2023	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Mosqueta	Guerrero	Zaragoza		SOS-AP			Pendiente
IUCH-1020	18/07/2023	V9 - Guerrero	Poda de árboles	Reforma	Magnolia			Al. Cuauhtémoc			Pendiente

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - julio 2023

**75 %
avance**

<i>Matriz de Turnos</i>	<i>ESTATUS</i>		
ATIENDE	Atendido	Pendiente	Suma total
ACH	2		2
Al. Cuauhtémoc	3	2	5
CFE	2		2
FCH	1		1
SACMEX-Drenaje		1	1
SACMEX-Obra	1		1
SOS-DGCOP	2		2
SOS-DGOIV	1		1
Telmex		1	1
Suma total	12	4	16



ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - julio 2023

FOLIO	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS
12	18/5/2023	CFE	Reubicación o concientización de puestos en Palma Norte Esquina con Donceles, ya que tiran sus grasas a las bóvedas de CFE	SOS-DGCOP		Atendido
13	30/5/2023	SOS-AP	Reacomodo de dos puestos ambulantes que se encuentran San Pablo casi esquina Circunvalación	SOS-DGCOP		Atendido
14	30/5/2023	SOS-AP	Reacomodo de cableado sobre San Pablo	Telmex		Pendiente
15	13/6/2023	FCH	Solicitud de reparación de tapa de registro de CFE ubicado en Republica de Honduras #64 y reparación de banqueta frente al edificio del Fideicomiso.	CFE		Atendido
16	11/7/2023	ACH	Desazolve preventivo de la calle Madero por parte de SACMEX	SACMEX-Drenaje		Pendiente



Asuntos generales

ACH | Seguimiento a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas - Julio 2023

Tabla de atención reportada por las dependencias a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas


DEPENDENCIA	TOTAL DE INCIDENCIAS	ATENDIDAS	PENDIENTES	% DE ATENCIÓN	OTRAS IDENTIFICADAS
ACH	31	31	0	100%	12
TELMEX	17	17	0	100%	0
SOS - DGSUS- AP	48	32	16	67%	0
AL CUAUHTÉMOC	115	75	40	65%	42
SOS - DGOIV	23	14	9	61%	22
SACMEX	202	80	122	40%	70
CFE	126	45	81	36%	0
SGIRPC -Mesa de Usuarios del Subsuelo	133	1	132	1%	0
AL. V. CARRANZA	51	0	51	0%	0
TOTAL	746	295	451	40%	146

40%

AVANCE

Atención a registros,
coladeras y tapas

Gráfica comparativa de avance semanal por dependencia



Gráfica comparativa de incidencias atendidas y pendientes

