

## **MINUTA**

### **Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras**

**15 de noviembre de 2024**

#### **▪ Orden del día**

- Mensajes de bienvenida
- Reportes Institucionales
- Turnos
- Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Cierre de la sesión

#### **▪ Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Secretaría de Obras y Servicios - Alumbrado Público
- Secretaría de Obras y Servicios - Subdirección de Limpieza Zona Centro
- Sistema de Transporte Metro
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Fideicomiso de Centro Histórico
- Metrobús
- Secretaría del Medio Ambiente
- Teléfonos de México

**Lic. Rafael Ramón Arroyo Vargas** encargado de la Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación, Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico en la Autoridad del Centro Histórico dio la bienvenida y un cordial saludo a nombre del maestro **Carlos Cervantes Godoy**, Titular de la Coordinación General de la Autoridad del Centro Histórico a la vigésimo tercera Sesión de la Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras y cedió la palabra a todos los asistentes para presentarse.

## **Reportes**

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

## **Autoridad del Centro Histórico**

**Lic. Rafael Ramón Arroyo Vargas (ACH):** La Autoridad del Centro Histórico en esta quincena reporta:

- **Incidencias atendidas:** 37 reportes registrados hasta el 14 de noviembre, relacionados con alumbrado público, limpieza de áreas verdes y reparaciones menores en infraestructura.
- **Actividades adicionales:** Atención a parques y plazas, eliminación de grafiti colaboración con programas de justicia cívica y foto cívicos.

Se atendió diferentes actividades en Circunvalación, José María Pino Suárez, la infraestructura urbana en cuanto a bolardos, texturización de concreto, mantenimientos preventivos; cambios de losetas, retiro de cascajo que es la mayor incidencia que tenemos.

República de Chile, en Eje Central, básicamente son el mayor número que atendimos de incidencias, San Jerónimo, 5 de febrero, San Pablo, Izazaga, Alameda Central, Río de la Loza además de algunos trabajos de desazolve.

Se realizo trabajos de riego, son trabajos complementarios, básicamente estos trabajos, los hace directamente la Dirección General de Servicios Urbanos, en su caso, Obras, y algunos

tantos la Alcaldía, son trabajos que salen en su momento u obedecen a alguna situación de petición ciudadana.

### **Alcaldía Cuauhtémoc**

**Lic. Carlos Valentín Espinoza Figueroa:** Reporta las actividades realizadas por la Territorial

Se realizo tres desazolves de coladeras en banqueta; tres desazolves de rejillas de piso; 53 desazolves de registros; se han sondeando 199 metros lineales de drenaje, se han retirado ocho metros cúbicos de cascajo; se han podado 63 sujetos forestales; se han reparado 16 circuitos de alumbrado público; se han reparado 91 luminarias; se han rehabilitado 91 también.

Se ha barrido cinco mil 964 metros lineales de tramo; se han recolectado 36 metros cúbicos de *esquimos* y se han recolectado 41 toneladas de residuos sólidos orgánicos y 485 toneladas de residuos sólidos inorgánicos.

Son las actividades que ha realizado en los últimos 15 días, por parte de la Alcaldía y Territorial.

### **Secretaría de Obras, Alumbrado Público**

**Arq. Matilde González Millán:** Como parte de la Dirección de Alumbrado Público, en esta quincena hemos atendido 847 incidencias a lo largo del primer cuadro de la Ciudad, esto interviene alumbrado público, además de la atención hacia el tema de la Alameda que también atiende alumbrado; el tema de iluminaciones artísticas y el tema de las fuentes en el primer cuadro de la ciudad.

### **Sistema de Transporte Metro**

**Arq. Carlos Raúl Segura García:** Comparte el estado de operación de las escaleras eléctricas y elevadores dentro del Perímetro A y B del Centro Histórico, que comprende del 25 de octubre al 07 de noviembre en el Sistema de Transporte Colectivo. Al momento se registran tres escaleras eléctricas detenidas por modificaciones y una por mantenimiento en Bellas Artes e Hidalgo. En cuanto a elevadores, no se registra ninguno detenido, todos están en operación dentro del Perímetro A y B presentando un 92 por ciento de porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas y el 100 por ciento de eficiencia en elevadores.

### **Fideicomiso del Centro Histórico**

**Arq. Javier Olmos Monroy:** Se realizaron siete obras en los templos, entre ellos:

- El Templo de Nuestra Señora de Loreto,
- San Felipe Neri,

- La Profesa,
- Santísima Trinidad,
- Soledad de la Santa Cruz,
- San Juan de Dios,
- Santo Domingo de Guzmán y Santa Catarina.

Cada uno de estos templos resultaron afectados por la ocurrencia de los sismos de 2017, los inmuebles han tenido asentamientos diferenciales, los cuales han sido agravados con la ocurrencia de los sismos.

Con el Programa Nacional de Reconstrucción, en el Ejercicio 2023 y 2024 se realizaron acciones para atender las afectaciones estructurales. Actualmente, estos templos ya se encuentran en condiciones estables estructuralmente.

### **Instituto Nacional de Antropología e Historia**

**Mtro. Mauricio Guerrero Loa:** Por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia tuvimos 20 solicitudes de autorización para obras, en la primera quincena de noviembre.

1. Francisco I. Madero número 35, que es el reforzamiento de estructura y adecuación de local;
2. Avenida Hidalgo número 85, remodelación en interior del museo para un local comercial.
3. Plaza de la Constitución número 7, tenemos obras de mantenimiento;
4. Donceles 85, limpieza y reparación de contrahuella del acceso de los locales.
5. Tacuba 58, tenemos obras de remodelación;
6. Alhóndiga 28, restauración de fachada;
7. Juárez 97, mantenimiento de fachada;
8. Venustiano Carranza 60, instalación de un pendón.
9. Violeta número 6, en la colonia Guerrero, instalación de un toldo;
10. Lerdo, el Templo de Nuestra Señora de los Ángeles, en la colonia Guerrero, restauración integral. Es una obra mayor.
11. Isabel la Católica número 2, instalación de un anuncio;
12. Avenida 16 de septiembre número 82, colocación de enseres de vía pública;
13. Donceles número 26, mantenimiento de fachada;
14. Justo Sierra 40, instalación de un toldo.
15. Palma Norte 330, mantenimiento de la fachada;
16. Belisario Domínguez número 12, obras de mantenimiento;
17. Licenciado Verdad número 10, obras de mantenimiento.
18. José María Izazaga, lo que es la capilla de la Inmaculada Concepción, mantenimiento del Sistema de impermeabilización;
19. República de Cuba número 32, trabajos emergentes por riesgo de colapso;
20. Avenida Chapultepec 49, tenemos obras de remodelación.

Por otro lado, las autorizaciones otorgadas por el INAH, en la primera quincena de noviembre son las siguientes:

1. 5 de Febrero número 17, trabajos de mantenimiento de fachada;
2. Plaza Carlos Pacheco número 21, trabajos de reinstalación y recuperación de una forja original de la fachada monumental del inmueble.
3. Palma número 43, tenemos trabajos de mantenimiento sobre las fachadas;
4. Avenida Hidalgo sin número, trabajos para eliminación de pintas vandálicas en el Hemiciclo a Juárez.
5. Luis Gonzales Obregón número 13, continuidad de trabajos de restauración, rehabilitación y ampliación del inmueble;
6. Nacional número 19, construcción de una edificación de tres niveles para uso comercial.

Esto, hasta el momento por parte del INAH.

### Turnos e Incidencias

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

### Incidencias

#### Macetones en la calle de Guatemala:

**Mtra. Julia Cortés Bonilla (ACH):** señaló la solicitud ciudadana para retirar un macetón frente a una tienda de trajes, aunque destacó que existen más macetones en la misma banqueta, y se desconoce quién los colocó.

**Lic. Carlos Valentín Espinoza Figueroa:** indicó que estos macetones fueron instalados como parte de un proyecto del Fideicomiso del Centro Histórico para rehabilitación de banquetas, aunque no es responsabilidad de la Alcaldía su mantenimiento.

**Arq. Javier Olmos Monroy:** aclaró que Fideicomiso del Centro Histórico no desarrolló la obra en esa calle, sino que corresponde a la Secretaría de Obras. Señaló la necesidad de respetar el espacio mínimo de paso peatonal conforme a la normativa de SEDUVI.

#### Problemas de desazolve en cárcamos de drenaje del Metro:

**Arq. Carlos Raúl Segura García:** reportó bloqueos en el drenaje por acumulación de grasa solidificada de comercios. Esto afecta cárcamos de bombeo, provocando serios problemas de saturación en Tacubaya y otras zonas del Centro Histórico.

#### Vandalismo a infraestructura de Telmex:

**Ing. Omegar Martínez García:** indicó un incremento del 400% en vandalismo a cableado desde 2022, atribuido principalmente a indigencia y robo de cobre, afectando los servicios y la seguridad.

### **Invasión de carriles confinados de Metrobús:**

**Ing. Luis Miguel Rojas Blancas:** informó que la Línea 4 del Metrobús enfrenta invasión de carriles por puestos fijos, principalmente en el tramo entre Congreso de la Unión y Circunvalación. Esto ha ocasionado accidentes por atropellamiento y dificultades operativas.

### **Asuntos generales**

#### **Infraestructura urbana y mobiliario:**

**Arq. Matilde González Millán:** destacó que los macetones y mobiliario urbano buscan evitar invasiones de banquetas y mejorar la movilidad, aunque algunas solicitudes particulares podrían responder a intereses privados más que a necesidades públicas.  
Solicitud de documentación formal:

#### **Seguridad en trabajos de Telmex:**

**Ing. Omegar Martínez García:** solicitó el apoyo a la Autoridad del Centro Histórico para coordinar con Seguridad Pública evitar problemas en reparaciones y ordenamiento de cableado.

### **Acuerdos**

#### **Próxima Sesión y Coordinación de Cierre Anual:**

**Responsable:** Lic. Andrés Barreiro Saldaña

Se acordó realizar la siguiente sesión el martes 26 de noviembre, con posibilidad de ajustarla al viernes de esa misma semana si resulta más conveniente para los participantes.

Durante esta reunión, se complementará la información recolectada hasta la fecha con los informes de cada dependencia para integrarlos en los reportes de fin de año.

El Lic. Barreiro será el responsable de recopilar y consolidar los informes para su presentación y actualización, siguiendo las directrices de la Dirección de Mantenimiento y la Coordinación General.

Continuará con la dinámica de sesiones quincenales para captar y consolidar información de las dependencias e instituciones participantes.

El objetivo es cerrar el año con una estrategia unificada que permita arrancar 2025 con nuevos proyectos y planes de acción. Las dependencias participantes deben garantizar la entrega

puntual de sus informes a través del Lic. Barreiro, quien se encargará de unificar la información y presentarla en la siguiente sesión.