

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS









Inicio de la transmisión en vivo

12 DE MARZO 2019





Orden del día

- Reportes por dependencia
- Seguimiento a Mesas Interinstitucionales
- Turnos gestionados
- Asuntos generales
- Asistencia
- Acuerdos





Reportes semanales

Autoridad del Centro Histórico Sacmex Alcaldías V. Carranza y Cuauhtémoc C5

PGJ CFE SOS AP-IV SSC-Policía Auxiliar Telmex

Continuamos transmitiendo en vivo





ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 12/03	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,612	19 de marzo
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,199	19 de marzo





ACCIONES EXTRAORDINARIAS DEL 4 AL 10 DE MARZO





ACCIONES DEL 04 AL 10 DE MARZO

- Zócalo
- Jardín Obispo Rivapalacio y calle Obraje
- Isabel la Católica
- Violeta
- Av. 5 de Mayo
- República de Chile
- Pensador Mexicano y Callejón de san Juan de Dios
- Dr. Mora
- Calle Plaza 2 de Abril

- Av. Juárez, Eje Central, Av. 5 de Mayo, Corredor Madero y Circuito Plaza de la Constitución
- Moneda y Plaza Santísima
- Plaza San Jerónimo
- Av. Pino Suárez, Circuito Plaza de la Constitución, Monte de Piedad, Tacuba, Bolívar, José María Izazaga
- Av. Juárez, López, Articulo 123, Venustiano Carranza y 5 de Febrero



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

LAVADO DE PLANCHA DEL ZÓCALO 03-04/03/19

- 40 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 22,700 m2 barrido manual
- 22,700 m2 lavado
- 0.25 m3 recolección de desechos






















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y LAVADO EN SANTÍSIMA 04/03/19

- 09 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 1,800 m2 barrido manual en plaza
- 1,800 m2 lavado en pasillos
- 0.75 m3 recolección de residuos sólidos



















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y LAVADO 05/03/19

- 12 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 600 m2 barrido manual en pasillos
- 900 m2 de papeleo en área verde
- 600 m2 lavado en pasillos
- 4.00 m3 recolección de tiraderos clandestinos





















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA DE GRAFITTI EN AV. 5 DE MAYO 06/03/19

- 05 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 115 m2 eliminación de grafitti en muros





















ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN ISABEL LA CATÓLICA DE IZAZAGA A REPÚBLICA DE EL SALVADOR 06-07/03/19

- 40 elementos de apoyo de la Secretaría de Obras y Servicios
- 31 cortinas metálicas pintadas
- 04 cortinas eliminación con thinner
- 488 m2 eliminación de pintas con pintura y thinner





















ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN ISABEL LA CATÓLICA DE REPÚBLICA DE EL SALVADOR A TACUBA 06-07/03/19

- 23 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 60 cortinas metálicas pintadas
- 587 m2 eliminación de pintas con pintura






















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN VIOLETA DE AV. PASEO DE LA REFORMA A EJE CENTRAL LÁZARO CARDENAS 07/03/19

- 16 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 900 m2 barrido manual en banqueta
- 850 m2 papeleo en área verde
- 400 m2 lavado de banqueta
- 2.00 m3 recolección de residuos sólidos





















ELIMINACIÓN DE GRAFITTI EN AV. 5 DE MAYO, DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD 07/03/19

- 14 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 33 cortinas metálicas pintadas
- **07 cajas** de Telmex pintadas
- 323 m2 eliminación de pintas con pintura de esmalte



















ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LA CALLE REPÚBLICA DE CHILE ENTRE TACUBA Y CALLE REPÚBLICA DE CUBA 07/03/19

- 12 elementos de apoyo de la Secretaría de Obras y Servicios
- 40 cortinas metálicas y 03 puertas pintadas
- 2 m2 eliminación de pintas con thinner
- 365 m2 eliminación de pintas con pintura de esmalte y thinner



















LIMPIEZA EN CALLE PENSADOR MEXICANO Y CALLEJÓN DE SAN JUAN DE DIOS 07/03/19

- 12 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 515 ml de barrido manual en orilla de guarnición
- 1,190 m2 de barrido manual en banqueta
- 1,190 m2 de lavado de banqueta
- 2.25 m3 de recolección de residuos sólidos





















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN DR. MORA 07/03/19

- 08 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 1,800 m2 Barrido manual en corredor peatonal
- 1,800 m2 Papeleo en corredor peatonal
- 280 m2 Papeleo en área verde
- 06 contenedores de 240 litros colocados para la recolección de residuos sólidos
- 3.75 m3 residuos sólidos recolectados





















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA CON MOTIVO DEL EVENTO SOCIAL DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL 08/03/19

- 15 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 180 ml barrido manual en orilla de guarnición
- 540 m2 barrido manual en banqueta
- 450 m2 barrido manual en estacionamiento del mercado 2 de Abril
- 130 m2 lavado de banqueta
- 450 m2 lavado del estacionamiento del mercado 2 de Abril
- 8.00 m3 recolección de residuos sólidos
- 5.00 m3 recolección de escombro





















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA CON MOTIVO DE LA MARCHA REALIZADA POR PARTE DE AGRUPACIONES FEMINISTAS "8M 2019" EN AV. JUÁREZ, EJE CENTRAL, MADERO, 5 DE MAYO Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 08/03/19

- 34 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 21,893 m2 barrido manual en arroyo vehicular
- 22,700 m2 barrido manual en plaza
- 9,000 m2 barrido manual en corredor peatonal
- 81 piezas retiro de pegotes
- 550 m2 eliminación de pintas con thinner
- 94 m2 eliminación de pintas con pintura de esmalte
- 164 m2 eliminación de pintas con pintura vinílica
- 2.10 m3 recolección de residuos sólidos









































ACTIVIDADES DE LIMPIEZA CON MOTIVO DEL EVENTO "ENTREMESES CERVANTINOS", ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SANTÍSIMA Y MONEDA 09/03/19

- 12 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 8.460 m2 barrido manual en andador
- 3,600 m2 barrido manual en Plaza Santísima
- 2.00 m3 recolección de residuos sólidos





















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA CON MOTIVO DEL EVENTO "POESIA POR PRIMAVERA A RETOMAR LAS CALLES" EN SAN JERÓNIMO 9-10/03/19

- 10 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 2,800 m2 barrido manual en plaza
- 2,800 m2 papeleo en plaza
- 1,200 m2 papeleo en área verde
- 4.75 m3 recolección de residuos sólidos





















ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DE LA "15 CARRERA BONAFONT 2019" 10/03/19

- 106 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 22,700 m2 barrido manual en plaza
- 22,700 m2 papeleo en plaza
- 46,442 m2 barrido manual en arroyo vehicular
- 29,998 m2 barrido manual en banquetas
- 05 piezas colocación de contenedores de 240 litros para la recolección de residuos sólidos
- 27.95 m3 residuos sólidos recolectados





















ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DE PASEO DOMINICAL "MUEVETE EN BICI" 10/03/19

- 18 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 12,128 m2 barrido manual en banqueta
- 10.75 m3 residuos sólidos recolectados





















DAÑO CON GRAFITI A INMUEBLES CATALOGADOS MARCHA 8 DE MARZO











MADERO Y PALMA

MADERO 55

MADERO 55





MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS







MADERO 50 B



MADERO IGLESIA DE LA PROFESA



MADERO IGLESIA DE LA PROFESA



MADERO IGLESIA DE LA PROFESA

MADERO IGLESIA DE LA PROFESA

MADERO 39 ESQUINA MOTOLINIA







MADERO 37



MADERO 37



MADERO 37 ESQUINA MOTOLINIA











MADERO 33 MADERO 27

MADERO 37 ESQUINA MOTOLINIA











MADERO 21



MADERO ESQUINA GANTE







MADERO ESQUINA GANTE



MADERO 11 TEMPLO DE SAN FELIPE



MADERO 11 TEMPLO DE SAN FELIPE











MADERO 11 TEMPLO DE SAN FELIPE

MADERO 11 TEMPLO DE SAN FELIPE

MADERO 7 TEMPLO DE SAN FRANCISCO











MADERO 7 TEMPLO DE SAN FRANCISCO

MADERO EDIFICIO GUARDIOLA

MADERO EDIFICIO GUARDIOLA







MADERO EDIFICIO GUARDIOLA



BASE Y ESCULTURA AV. JUAREZ Y ÁNGELA PERALTA



BASE Y ESCULTURA AV. JUAREZ Y ÁNGELA PERALTA





LIMPIEZA MARCHA 8 DE MARZO





Actividades	U.M	Cantidad
Barrido manual en arroyo vehicular	m2	21,893
Barrido manual en corredor peatonal	m2	9,000
Barrido manual en plaza	m2	22,700
Eliminación de grafitti con thinner	m2	550
Eliminación de grafitti con pintura de esmalte	m2	94
Eliminación de grafitti con pintura vinílica	m2	164
Retiro de propaganda pegada	piezas	81
Recolección de residuos sólidos	m3	2.10







































































































































Sacmex

Ciudad de México a 11 de marzo de 2019 UDHZC 018

NOTA INFORMATIVA

En atención a los trabajos de limpieza y desazolve en la Av. Francisco I. Madero, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

Al respecto informo que personal técnico y equipo hidroneumático de alta presión adscritos al Sistemas de Aguas de la Ciudad de México, realizaron trabajos de limpieza y desazolve, cabe mencionar que por el tamaño y peso de la unidad no es posible ingresar al andador, por lo que se procedió a realizar las actividades en la esquinas de la Av. Francisco I. Madero, hacia aguas arriba y aguas abajo de la siguientes calles:

- Av. Francisco I. Madero esquina Eje Central Lázaro Cárdenas
- Av. Francisco I. Madero esquina Bolívar
- Av. Francisco I. Madero esquina Isabel La Católica
- Av. Francisco I. Madero esquina Palma
- Av. Francisco I. Madero esquina Plaza de la Constitución

Así mismo se realiza recorrido para revisar registro pluvial los cuales se encuentran en operación y libres de azolve.

Autoridad del Centro Histórico realiza limpieza de rieles pluviales en la Av. Francisco I. Madero.





Sacmex









Sacmex

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 12/03	Próximo reporte		
			Atarjeas: 37,743 ml			
Desazolve de	Red secundaria de drenaje desazolvada del Perímetro "A" y "B"		desazolvada del Perímetro "A" y "B" Línea base Atarjeas: 38,455 ml Pozo de visita: 770 pzas		Pozos de Visita: 759 pzas	
red. Perímetro "A" y "B"	red. Perímetro Atarjeas: 38,455 ml	Semanal		Rejilla de Piso: 417 pzas	19 de marzo	
			Coladeras Pluviales: 399 pzas			
	Albariai. 3,043 mi		Albañal: 3,784 ml			





CROQUIS DE LOCALIZACIÓN AVANCE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE CENTRO HISTORICO

Sacmex









Alc. Venustiano Carranza

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 12/03	Próximo reporte	Observaciones
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos solidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos)	Semanal	32.5 ton (500.5 m³)	19 de marzo	32.5 toneladas diarias de Residuos Sólidos
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de VC	Semanal	9	19 de marzo	
Liberación de visión de cámaras del C-5	Número de cámaras del C-5 que solicitaron liberar (línea base: 129 cámaras)	Quincenal		26 de marzo	Avance del 54% (57 cámaras)
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de VC	Semanal		19 de marzo	





Alc. Venustiano Carranza

	RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS							
N°. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR				
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1				
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-1				
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2				
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2				
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2				
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2				
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2				
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2				
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G, PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	2	S-9				
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.5	S-9				
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	1	S-9				
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.2	S-9				


Tiraderos clandestinos

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS							
N°. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR			
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.4	S-9			
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.4	S-9			
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	2	S-9			
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	2.5	S-9			
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.3	S-9			
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.2	S-9			
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.3	S-9			
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	3	S-9			
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9			
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9			
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	3.1	S-9			
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	3	S-9			
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9			
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.4	S-9			





Alc. Venustiano Carranza Tiraderos clandestinos







Alc. Venustiano Carranza

Luminarias

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA								
DIRECCIÓN	ENTRE	CALLES	COLONIA	CANTIDAD	мотіvо			
JUAN DE LA GRANJA	GRAL. ANAYA	SN CIPRIAN	CENTRO II	1	LINEAS DESCONECTADAS			
GRAL ANAYA	SN CIPRIAN	JUAN DE LA GRANJA	CENTRO II	2	LINEAS DESCONECTADAS			
JUAN DE LA GRANJA	CANDELARIA	GRAL. ANAYA	CENTRO II	4	LINEAS DESCONECTADAS			
CARRETONES	CONGRESO DE LA UNION	SN CIPRIAN	CENTRO II	1	LINEAS DESCONECTADAS			
SN ANTONIO TOMATLAN 98	F C DE CINTURA	MIGUEL DOMINGUEZ	AMPL. PENITENCIARIA	1	LINEAS DESCONECTADAS			
			TOTAL	9				





Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 12/03	Próximo reporte	Observaciones
clandestinos	Toneladas de residuos solidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de Cuauhtémoc	Semanal	35m³	19 de marzo	Recolectados 4 m³ de escombro
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Semanal	54	19 de marzo	
Liberación de visión de cámaras del C-5	Número de cámaras del C-5 que solicitaron liberar (línea base: 29 cámaras)	Quincenal	29	26 de marzo	Avance del 100% (57 cámaras)
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc	Semanal	55 mts lineales	19 de marzo	





REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC								
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO			
Av. Balderas	Ayuntamiento	Arcos de Belén	Centro VIII	20				
Callejón de Tizapán	Eje Central	Tizapán	Centro V	3				
Plaza de la ciudadela	Emilio Donde	Balderas	Centro VIII	2				
Plaza Carlos Pacheco	Ernesto Pugibet	Revillagigedo	Centro VIII	18				
Enrico Martínez	Tolsá	Tres Guerras	Centro VIII	1				
Tres Guerras	Enrico Martínez	Tolsá	Centro VIII	10				
	•	•	TOTAL	54				

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC							
DIRECCIÓN	ENTRE C	ENTRE CALLES		CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Lecumberri	Manuel Doblado	Circunvalación	Centro III	16 mts lineales	9 coladeras de banqueta		
San Antonio Tomatlán	Manuel Doblado	Circunvalación	Centro III	20 mts lineales	12 coladeras de banqueta		
Mixcalco	Leona Vicario	Circunvalación	Centro III	9 mts lineales	4 coladeras de banqueta		
San Marcos	Rep. de Guatemala	Emiliano Zapata	Centro III	10 mts lineales	2 coladeras de banqueta		
	-		TOTAL	55			





Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 12/03	Próximo reporte
Limpia (Colecta de solidos)	Escuelas limpias y toque de campana.	Semanal	148 m ³	19 de marzo
	Se realizaron los siguientes servicios	_	Desazolve: 11	
Jornada	5.5		Poda: 29	10 do 200 a
	 Desazolve - pozos principales Poda - sujeto forestal Pintado - Balizamiento Alumbrado - Luminarias 	Mensual	Balizamiento: 150 mts	19 de marzo
			Alumbrado: 18	





	COORDINACION CENTRO HISTORICO									
	JORNADA EN CENTRO ALAMEDA									
FECHA	TERRITORIAL	PERIMETRO	DIRECCION	SERVICIO	CANTIDAD	GRAFICA				
05/03/2019	Santa Maria/Atlampa	В	Marquez Sterling entre Balderas y Callejon de la Candelarita y Plaza Carlos Pacheco	Poda	12 Sujetos forestales altura de 7 mts y 4 sujetos forestales de 2 mts.					
05/03/2019	Tlatelolco/San Simon	В	Plaza Carlos Pacheco	Luminarias	18 luminarias revisadas dejando al 90 % de funcionalidad el alumbrado en la plaza.					
05/03/2019	Morelos/Peralvill o	В	Pescaditos tramo Revillagigedo y Luis Moya	Poda	7 Sujetos forestales altura promedio de 7 mts	f et				
05/03/2019	Esperanza/Bue nos Aires	В	Luis Moya entre Arcos de Belén y Ernesto Pugibe	Poda	6 Sujetos forestales altura promedio de 7 mts					
05/03/2019	Obrera/Doctore	В	Victoria entre Balderas y Luis Moya	Desazolve vactor	8 pozos de visita sondeados. No se pudieron liberar en su totalidad ya que la Av. Balderas se encuenta saturada.					





COORDINACION CENTRO HISTORICO								
			JORNADA EN CE					
FECHA	TERRITORIAL	PERIMETRO	DIRECCION	SERVICIO	CANTIDAD	GRAFICA		
05/03/2019	Roma/Condesa	В	Delicias entre Luis Moya y Buentono	Desazolve vactor	3 pozos de visita liberados, el trabajo fue mas tardado debido a la grasa acumulada.			
05/03/2019	Júarez/San Rafael	В	Luis Moya esquina Márquez Sterling y Pescaditos lado poniente	Pintado de guarnición	Realizaron el pintado de aproximadamente 60 mts lineales			
05/03/2019	Centro Histórico	В	Revillagigedo esquina con Marques Sterling, Ernesto Pugibet	Balizamient o	Realizaron aproximadamente 90 mts lineales de balizamiento			





C-5

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 12/03	Próximo reporte
	Número de cámaras, botones y altavoces con falla intermitente en CH	Semanal	22	19 de marzo





PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 12/03	Próximo reporte
Infraestructura	Número de averiguaciones previas por robo de elementos de fierro de la infraestructura (tapas de registro, rejillas pluviales).	Semanal	0	19 de marzo
Infraestructura	Número de denuncias por robo de herrería y/o cable (molduras de puertas de edificios antiguos, letras de bronce, etc.)	Semanal	0	19 de marzo
Infraestructura	Número de averiguaciones previas por robo de estatuas y esculturas	Semanal	0	19 de marzo
Infraestructura	Número de denuncias de medidores de agua	Semanal	1	19 de marzo





PGJ

	3 AL 11 DE MARZO					
No.	No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA Y HORA	DELITO	CALLE	COLONIA	SINTESIS DE LOS HECHOS
1	CI-FCH/CUH-4/UI-2SD/280/03-2019	06/03/2019 12:34	ROBO DE OBJETOS	ESQUINA CON ANILLO DE CIRCUNVALACION	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 3	REFIERE LA QUERELLANTE QUE AL LEVANTARSE SE DAN CUENTA DE QUE EL MEDIDOR DEL AGUA DEL EDIFICIO HABIA DESAPARECIDO





CFE

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 12/03	Próximo reporte
Coladeras y/o registros colocados	Número de coladeras y/o registros colocados que afectan la red eléctrica	Semanal	12	19 de marzo
Cortes de energía eléctrica	Número de atenciones de emergencias por falta de energía eléctrica que implique rompimiento de banquetas o de arroyo vehicular	Mensual	29	02 de abril
Red eléctrica del Centro Histórico	Porcentaje de avance de actualización de la red eléctrica del Centro Histórico	Mensual	100%	02 de abril





SOS-Alumbrado público

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 12/03	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de puntos de luz (PDL) atendidos y reparados en zona de contrato PPS (Censo sin finalizar de 3, 549)	Semanal	Perímetro A - 49 Perímetro B - 11	19 de marzo





SOS-Infraestructura vial

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 12/03	Próximo reporte
Obras de infraestructura vial	Porcentaje de avance de obra de los cruces seguros en el CH	Semanal	100%	19 de marzo





SOS-Infraestructura vial

Intersección	Avance
Eje 1 A Sur José María Izazaga-José María Pino Suárez	100.00%
Eje Central Lázaro Cárdenas-Calle Vizcaínas	100.00%
Eje Central Lázaro Cárdenas-Eje 1 A Sur-José María Izazaga-Arcos de Belén	100.00%
José María Pino Suárez-Venustiano Carranza	100.00%





TELMEX

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 12/03	Próximo reporte
de	Trabajos intensivos de limpieza, mantenimiento y rehabilitación de los Teléfonos Públicos del Centro Histórico (Línea base: 518 teléfonos)	Semanal	290 atendidos	54 cabinas retiradas Avance de 56%





Reportes quincenales

METRO

Continuamos transmitiendo en vivo





METRO

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 12/03	Próximo reporte	Observaciones
Infraestructu ra	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 /29 estaciones)	Quincenal	8	26 de marzo	Falta de alimentación eléctrica del 01 al 05/03
Infraestructu ra	Número de elevadores en reparación (línea base: 19/29)	Quincenal	Sin fallas	26 de marzo	





Reportes mensuales

Secretaría de Cultura

Continuamos transmitiendo en vivo





Tema	Línea base	Periodicidad	Mes al 12/03	Próximo reporte	Observaciones
Reconstrucción del Patrimonio Histórico	Incremento porcentual de monumentos históricos intervenidos	Bimestral	12.31%	09 de abril	al 28 de febrero, 2019
Reconstrucción de la Infraestructura Cultural	Porcentaje de inmuebles atendidos	Bimestral	90%	09 de abril	al 28 de febrero, 2019





RECONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS		
Universo de inmuebles atendidos	25	
Universo de inmuebles por atender	203	
Porcentaje de avance (al 28 de febrero, 2019)	0.12	

Se realizaron las gestiones para el cierre de cinco templos considerados de alto riesgo que permanecían abiertos al culto

- Templo de San Fernando Rey
- Parroquia de la Santa Veracruz
- Templo de la Santísima Trinidad
- Templo de la Inmaculada Concepción, Magdalena Contreras
- Templo de San Gabriel Arcángel, Miguel Hidalgo





Gestiones para la obtención de recursos en el desarrollo de 20 proyectos ejecutivos de restauración de 20 templos dañados por el sismo.

	Proyectos ejecutivos con recursos de la CDMX				
	Nombre	Alcaldía	Daño		
1	CAPILLA Y TEMPLO DE SAN LORENZO	CUAJIMALPA	SEVERO		
2	TEMPLO DE SAN FERNANDO	CUAUHTÉMOC	SEVERO		
3	TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS	CUAUHTÉMOC	SEVERO		
4	CATEDRAL Y SAGRARIO METROPOLITANO	CUAUHTÉMOC	SEVERO		
5	TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO	CUAUHTÉMOC	SEVERO		
6	TEMPLO DE LA PROFESA (O DE SAN JOSÉ EL REAL)	CUAUHTÉMOC	SEVERO		
7	TEMPLO Y ANTIGUO CONVENTO DE REGINA COELI	CUAUHTÉMOC	MODERADO		
8	TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR	CUAUHTÉMOC	SEVERO		
9	SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES	CUAUHTÉMOC	SEVERO		
10	TEMPLO Y ANTIGUO CONVENTO DE SAN MATÍAS	IZTACALCO	MODERADO		
11	TEMPLO DE SAN GABRIEL	MIGUEL HIDALGO	SEVERO		
12	TEMPLO Y ANTIGUO CONVENTO DE SANTA ANA	MILPA ALTA	SEVERO		
13	TEMPLO Y ANTIGUO CONVENTO DE SAN ANTONIO DE PADUA	MILPA ALTA	SEVERO		
14	PARROQUIA SANTO TOMÁS APÓSTOL	TLALPAN	SEVERO		
15	TEMPLO Y ANTIGUO CONVENTO DE SAN GREGORIO MAGNO	XOCHIMILCO	SEVERO		
16	TEMPLO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS TULYEHUALCO	XOCHIMILCO	SEVERO		
17	CAPILLA DEL APÓSTOL SANTIAGO	XOCHIMILCO	SEVERO		
18	TEMPLO Y ANTIGUO CONVENTO DE SAN BERNARDINO DE SIENA	XOCHIMILCO	MODERADO		
19	TEMPLO DE SAN LUIS OBISPO DE TOLOSA TLAXIATEMALCO.	XOCHIMILCO	SEVERO		
20	TEMPLO DE LA SANTA VERACRUZ	CUAUHTÉMOC	SEVERO		
21	VITRALES DE LA CUPULA PRINCIPAL DE NTRA SRA DE LOS ÁNGELES				





RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	
Universo de inmuebles atendidos	0.9
Universo de inmuebles por atender	1.0
Porcentaje de avance (al 28 de febrero, 2019)	90%

REPÚBLICA DE PERÚ NO. 88, CENTRO HISTORICO











Asistencia

Continuamos transmitiendo en vivo





Acuerdos

Continuamos transmitiendo en vivo





Muchas gracias

Próxima sesión:

19 de marzo de 2019, a las 10:30 horas