



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

**Inicio de la transmisión en vivo
15 de Octubre de 2019**



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 07/10	Semana al 14/10	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Quincenal	951 m3	998 m3	22 de octubre
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,327 m3	2,404 m3	22 de octubre
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	21	33	22 de octubre



ACH | Eliminación de grafiti

445

m² totales

*La mayoría son reincidencias

calles atendidas	35
cortinas metálicas	18
Fachadas	75





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Eliminación de grafiti en cantera

**ISABEL LA CATÓLICA, SAN JERÓNIMO,
DONCELES Y MESONES**

Se han limpiado
1228 m²

Se ha trabajado en
inmuebles que no
son catalogados con
gel desincrustante.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
HISTÓRICO

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

Regina
República de Venezuela
Plaza del Aguilita

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de dren, colocación de un bolardo, reparación de piso, apertura de cajetes y retiro de mobiliario urbano en mal estado** en Regina entre 5 de Febrero y Bolívar, **retiro de dos orejas de tapas de registro** en República de Venezuela casi esquina con República de Argentina, **drenado de fuente** en Plaza de la Aguilita.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





Alc. Cuauhtémoc

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 07/10	Semana al 14/10	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Quincenal	54	84	22 de octubre	Se realizó la revisión a 138 luminarias. Se detalla la ubicación, el servicio y las observaciones en el Anexo 1
Poda	Número de sujetos forestales podados	Quincenal	24	22	22 de octubre	Se realizó la poda a 46 sujetos forestales. Se detalla la ubicación, el servicio y las observaciones en el Anexo 1



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 07/10	Semana al 14/10	Próximo reporte	Observaciones
Desazolve	Red de drenaje desazolvada (m lineales)	Quincenal	160	160	22 de octubre	Se realizó el desazolve de 320 metros lineales de desazolve, 9 rejillas de piso, 24 coladeras de banqueta y 28 registros. Se detalla la ubicación, el servicio y las observaciones en el Anexo 1
Limpia (Colecta de sólidos)	Escuelas limpias y toque de campana	Quincenal	255	265	22 de octubre	Se recolectaron 520 m ³ de residuos sólidos (40 m ³ de residuos orgánicos y 480 m ³ de inorgánicos)



Alc. Cuauhtémoc | Anexo 1

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
LECUMBERRI # 35 -A-101	VIDAL ALCOCER	LEONA VICARIO	CENTRO ORIENTE	12	
LEONA VICARIO	J.J. HERRERA	MIGUEL ALEMAN	CENTRO ORIENTE	22	
J.J. HERRERA	MANUEL DOBLADO	VIDAL ALCOCER	CENTRO ORIENTE	8	
LECUMBERRI # 35-A-101	VIDAL ALCOCER	LEONA VICARIO	CENTRO ORIENTE	12	
BALDERAS	JUAREZ	INDEPENDENCIA	CENTRO ALAMEDA	28	
FRAY SERVANDO # 142	5 DE FEBRERO	ISABEL LA CATOLICA	CENTRO CENTRO	1	
ENRICO MARTINEZ #25	TOLSA	EMILIO DONDE	CENTRO ALAMEDA	46	
TOLSA # 48	ENRICO MARTINEZ	BUCARELI	CENTRO ALAMEDA	9	
TOTAL				138 LUMIARIAS	



Alc. Cuauhtémoc | Anexo 1

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
BELISARIO DOMINGUEZ # 5 ESC.SEC .No 11	EJE CENTRAL	BOLIVAR	CENTRO NORTE	1	
ALHONDIGA	REP DE URUGUAY		CENTRO MERCED	20	
REP.ARGENTINA # 33	VENEZUELA	COLOMBIA	CENTRO ORIENTE	1	
EJE CENTRAL # 23	INDEPENDENCIA	ART 123	CENTRO ALAMEDA	2	
			TOTAL	24 SUJETOS FORESTALES	

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ESC.MEDICO MILITAR # 13	FRAY SERVANDO	SAN PABLO	CENTRO MERCED	2	
ALDACO # 8	ESQ	MESONES	CENTRO CENTRO	2	
REP. DE CUBA # 40	ALLENDE	REP. DE CHILE	CENTRO CENTRO	1	
SAN ILDEFONSO # 59	TERCERA DE DEL CARMEN	LORETO	CENTRO ORIENTE	4	
MARQUEZ STERLING			CENTRO ALAMEDA	12	
PALMA NORTE	REP. ECUADOR		CENTRO NORTE	1	
			TOTAL	22 SUJETOS FORESTALES	



Alc. Cuauhtémoc | Anexo 1

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ORGANO # 17	EJE CENTRAL	ALLENDE	CENTRO NORTE	30 MTS
INDEPENDENCIA # 87	ESQ. AZUELA	CERCA TEATRO METROPOLITAN	CENTRO ALAMEDA	10 MTS
MANUEL DOBLADO # 143	COSTA RICA	HEROES DE GRANADITAS	CENTRO ORIENTE	20 MTS
APARTADO	ESQ	AZTECAS	CENTRO NORTE	50 MTS
REGINA # 24	ISABEL LA CATOLICA	BOLIVAR	CENTRO CENTRO	50 MTS
		TOTAL	160 MTS SONDEADOS	

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ESC. MEDICO MILITAR S/N	HORMIGUERO	SAN PABLO	CENTRO MERCED	80 MTS
SANTO TOMAS # 70	SAN PABLO	MISIONEROS	CENTRO MERCED	20 MTS
SAN JERONIMO # 97	PINO SUAREZ	20 DE NOVIEMBRE	CENTRO CENTRO	10 MTS
URUGUAY S/N	EJE CENTRAL	VICTORIA	CENTRO ALAMEDA	20 MTS
PLAZA SANTOS DEGOLLADO # 22	INDEPENDENCIA	ART. 123	CENTRO ALAMEDA	30 MTS
		TOTAL	160 MTS	



Alc. Venustiano Carranza

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 07/10	Semana al 14/10	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	17	11	22 de Octubre	Se detalla la ubicación y la causa en el Anexo
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos solidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos) m3	Semanal	462 m3	492.8 m3	22 de Octubre	Se recolectaron 32 toneladas diariamente de Residuos Sólidos



Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en el perímetro B en la Alcaldía Venustiano Carranza

Dirección	Entre calles	Colonia	Cantidad	Motivo	
San Antonio Tomatlan 112	Congreso de la Unión	Miguel Domínguez	Ampl. Penitenciaria	1	Mantenimiento
General Ayala Edif. L	Sn. Ciprián		Centro II	2	Reconexión
Encuadernadores 23 y 27	Miguel Negrete		10 de Mayo	2	Reconexión
Miguel Negrete 17	Congreso de la Unión		10 de Mayo	1	Reconexión
Tapicería 69	San Antonio Tomatlan		10 de Mayo	1	Mantenimiento
Emiliano Zapata 7	Congreso de la Unión		10 de Mayo	1	Mantenimiento
San Antonio Tomatlan 135	1ra. Cda. Sn. Antonio Tomatlan	Sastrería	10 de Mayo	1	Mantenimiento
Miguel Negrete 126	Sastrería	Encuadernadores	10 de Mayo	1	Mantenimiento
Tapicería 49	Miguel Negrete	Curtidora	10 de Mayo	1	Mantenimiento
			TOTAL	11	



Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.6	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO


CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alc. Venustiano Carranza | Anexo 2 Tiraderos clandestinos

Montón tradicional ●
Relación de cascajo ●





Sacmex

100%
de los trabajos en
Santa María la
Redonda concluidos*

(*) restitución de tubería de
agua potable y drenaje

2,208 m de tubería nueva de agua
potable

2,142 m de tubería nueva de drenaje

En las siguientes calles:

- **Mina**
- **Galeana**
- **Riva Palacio**
- **Violeta**
- **Santa Veracruz**
- **2° y 3er. Callejón de San Juan de Dios**
- **Valerio Trujano**
- **Plaza 2 de abril**
- **Andador Teatro Blanquita**
- **Pensador Mexicano**



SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 07/10	Semana al 14/10	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	167	64	22 de octubre
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PB del CH	Semanal	0	0	22 de octubre
Alumbrado Público	Número de luminarias en Iluminaciones Artísticas PDLs	Semanal	0	332	22 de octubre



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico (Iluminaciones artísticas)

Dirección	Entre calles		Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia
Templo Santo Domingo	Belisario Domínguez		Centro	12	Se realiza mantenimiento	Circuito apagado
Teatro de la Ciudad	Av. Don Juan de Palafox	Ayuntamiento	Centro	3	Se realiza cambio de lampara	Luminario apagado
Asamblea Legislativa	Donceles	Allende	Centro	8	Mantenimiento en control	Circuito apagado
Hospital del Divino Salvador	Donceles	Allende	Centro	2	Se realiza cambio de balastro	Luminario apagado
Casa Boker	16 De Septiembre	Isabel la Católica	Centro	76	Se realiza cambio de lampara	Luminario apagado
Museo de la Caricatura	Donceles	República de Argentina	Centro	23	Se realiza cambio de lampara	Luminario apagado
Edificio la Mexicana	Isabel la Católica	AV. 5 De Mayo	Centro	7	Mantenimiento en control	Circuito apagado
Casa Borda	Calle Bolivar	Francisco I Madero	Centro	64	Mantenimiento en control	Circuito apagado
Academia de San Carlos	La Academia	Moneda	Centro	18	Mantenimiento en control	Circuito apagado
Museo de la Antigua Imprenta	La Academia	Soledad	Centro	59	Mantenimiento en control	Circuito apagado
Casa de los Condes de Heras y Soto	República de Chile	Donceles	Centro	60	Mantenimiento en control	Circuito apagado
			TOTAL	332		



SOS-DGOIV

Rehabilitación y mantenimiento vial - Antiguo Barrio San Pablo Zoquiapan

Frente de trabajo	Ubicación vialidad y tramo	Empresa	Concepto	Avance real	Avance programado
1	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial del antiguo barrio San Pablo Zoquiapan , en las calles de Soledad y Leona Vicario	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V. (IDINSA)	Rehabilitación y mantenimiento vial	<u>25.62%</u>	<u>42.54%</u>



SOS-DGOIV

Rehabilitación y mantenimiento vial – Santa María la Redonda

Frente de trabajo	Ubicación vialidad y tramo	Empresa	Concepto	Avance real	Avance programado
2	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial de las calles de Mina, Plaza 2 de Abril, calle 2 de Abril, Pensador Mexicano, 3er callejón de Mina, 2do callejón de Pensador Mexicano, Santa Veracruz y, 1er. Callejón de Veracruz	Arte y Diseño en Arquitectura s. A. De c. V.	Rehabilitación y mantenimiento vial	<u>3.95%</u>	<u>4.90%</u>



SOS-DGOIV

Rehabilitación y mantenimiento vial - Plaza Loreto-Jardín del Obispo y calle Valerio Trujano

Frente de trabajo	Ubicación vialidad y tramo	Empresa	Concepto	Avance real	Avance programado
3	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial en la Plaza Loreto, Jardín del Obispo, Valerio Trujano	Consortio de ingenieros constructores y consultores, s. A de c. V. (CICSA)	Rehabilitación y mantenimiento vial Loreto	<u>16.45%</u>	<u>43.50%</u>



SOS-DGOIV

Rehabilitación y mantenimiento vial - Calles de Galeana, Riva Palacio y Violeta

Frente de trabajo	Ubicación vialidad y tramo	Empresa	Concepto	Avance real	Avance programado
4	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial de las calles de Galeana , calle Riva Palacio y Violeta	Arte y Diseño en Arquitectura s. A. De c. V.	Rehabilitación y mantenimiento vial	<u>23.40%</u>	<u>43.50%</u>



STC-METRO

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 14/10	Próximo reporte	Observaciones
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	Quincenal	7 escaleras detenidas	29 de octubre	- 68 equipos están funcionando
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	Quincenal	1 elevador con falla	29 de octubre	- 19 equipos están funcionando



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 07/10	Reporte al 14/10	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de telecomunicaciones	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base: 589)	Quincenal	261	313	22 de octubre



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

589 registros

Filtros activos ✕ Borrar todo

- geopoint Área dibujada en el mapa
- ESTATUS CONECTIVIDAD WIFI
- GRATUITO_ACTIVO
- ESTATUS CONECTIVIDAD SIN WIFI

Filtros

Buscar registros...

COLONIA

- CENTRO 297
- GUERRERO 55
- ZONA CENTRO 47
- MORELOS 41
- DOCTORES 22
- EL PARQUE 17
- > Más

ALCALDIA

- CUAUHTEMOC 460
- VENUSTIANO CARRANZA 129

BOTON

- CON BOTON 435
- SIN BOTON 131
- N/A 23

ALTAVOZ

- CON ALTAVOZ 454
- SIN ALTAVOZ 112
- N/A 23


ESTATUS CONECTIVIDAD

- WIFI GRATUITO_ACTIVO 313
- SIN WIFI 276

Ubicación de puntos de acceso gratuito a internet WiFi vía infraestructura C5 (actuales y próximos)



Información Tabla Mapa Exportar API



Editar en modo avanzado

Compartir Incrustar Widget

[https://datos.cdmx.gob.mx/explore/embed/dataset/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5/map/?disjunctive=estatus_conectividad&geofilter.polygon=\(19.446347259159413,-99.14865011354777\),\(19.435683806715573,-99.151010457\)](https://datos.cdmx.gob.mx/explore/embed/dataset/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5/map/?disjunctive=estatus_conectividad&geofilter.polygon=(19.446347259159413,-99.14865011354777),(19.435683806715573,-99.151010457))



INAH

Tramites de obra en inmuebles ubicados en el "Centro Histórico de la Ciudad de México" autorizados del 1 al 14 de octubre de 2019.

Ubicación	Nº	Tipo de obra	Autorización
DOLORES	10	MANTENIMIENTO.	453/19
VARIOS INMUEBLES AVENIDA HIDALGO	S/N 45	MANTENIMIENTO EN FACHADAS.	454/19
FRANCISCO I. MADERO	30	PRÓRROGA. RESTAURACIÓN.	455/19
REPÚBLICA DE HONDURAS	35	REMODELACIÓN INTERIOR.	456/19
REGINA	46-C	PRÓRROGA. RESTAURACIÓN.	458/19
PALMA	34	REMODELACIÓN INTERIOR.	459/19
EJE CENTRAL LÁZARO C.	5	REMODELACIÓN INTERIOR.	460/19
SOLEDAD	8	PINTURA EN FACHADA	461/19
DONCELES	74	MANTENIMIENTO	463/19
5 DE MAYO	10	SUSTITUCIÓN DE CORTINA METÁLICA	467/19
TACUBA	5	RESTAURACIÓN	468/19
FILOMENO MATA	13	PRÓRROGA	472/19
DEL CARMEN	31	PRÓRROGA	473/19
REPÚBLICA DE ECUADOR	113	PRÓRROGA	475/19
		REMODELACIÓN OBRA NUEVA	477/19



INAH

Tramites de solicitudes de autorización de obra en inmuebles ubicados en el "Centro Histórico de la Ciudad de México" ingresados en la Ventanilla Única del 1 al 14 de octubre de 2019.

Fecha de ingreso	Ubicación	N°	Tipo de Obras	Dictamen
01-oct-19	REGINA	S/N	MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO	ATENDIDO
01-oct-19	CORREGIDORA	127	PINTURA EN FACHADA	ATENDIDO
01-oct-19	CIRCUNVALACION	127	PINTURA EN FACHADA	ATENDIDO
01-oct-19	CORREGIDORA	40	ANUNCIO	ATENDIDO
01-oct-19	CORREGIDORA	59-33	ANUNCIO	ATENDIDO
02-oct-19	DEL CARMEN	31	PRORROGA DE LICENCIA	
03-oct-19	SAN JERONIMO	47	TERMINACION LIC. 448/18, 445/17	ATENDIDO
04-oct-19	BALDERAS	72 4-5	ANUNCIO	ATENDIDO
04-oct-19	EMILIO DONDE	7	PRORROGA DE LICENCIA	
04-oct-19	REP SALVADOR	70	PROYECTO ESTRUCTURAL	
04-oct-19	ISABEL LA CATOLICA	39	MANTTO FACHADA	
04-oct-19	5 DE MAYO	2	RESTAURACION DE SALA BANCARIA	
04-oct-19	VENUSTIANO CARRANZA	84	ILUMINACION	
08-oct-19	PINO SUAREZ	44	DESMANTELAMIENTO DE SUCURSAL	
10-oct-19	DEL CARMEN	82-86 LC 7	TOLDO	
10-oct-19	DONATO GUERRA	14	MANTENIMIENTO FACHADA	
11-oct-19	BELISRIO DOMINGUEZ	31	PINTURA EN FACHADA	



INBAL

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 14/10	Observaciones
Obras y proyectos de intervención urbana	Número de permisos para la realización de obras y proyectos de intervención urbana	Mensual	31 solicitudes ingresadas	22 solicitudes de información 9 solicitud de obras menores 0 solicitud de obras mayores y 11 inmuebles incluidos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
1	REPÚBLICA DE BRASIL	65	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1915	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
2	REPÚBLICA DEL SALVADOR	16	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1917	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
3	REPÚBLICA DE CUBA	23	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1929	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
4	ARGENTINA	33	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1931	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
5	DONCELES	36	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1933	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
6	TACUBA	68	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1943	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
7	CORREGIDORA	74	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1947	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
8	VICTORIA	100	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1964	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
9	5 DE FEBRERO	26	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	1969	COLINDANTE	INBA 02-006	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE APLANADOS EN EXTERIORES E INTERIORES, LIMPIEZA DE FACHADAS, INCLUYENDO ELEMENTOS DE CANTERA, TABIQUE O ALGÚN OTRO MATERIAL PÉTREO, ALBAÑILERÍA SUPERFICIAL EN GENERAL, RESANES, REPOSICIÓN DE ESTUCOS O FRISOS, INCLUYENDO ELEMENTOS DECORATIVOS EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE PISOS ORIGINALES, ARREGLO Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO Y OTRAS ESPECIALES, AJUSTE Y ACOMODO DE CABLEADO TELEFÓNICO	UN AÑO	
10	REPÚBLICA DE URUGUAY	131	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1971	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
11	REPÚBLICA DE BOLIVIA	55	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1980	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
12	BUCARELI	18	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2000	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
13	ITURBIDE	7	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2001	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
14	PLAZA DE LA REFORMA	6	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2005	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
15	ITURBIDE	11	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2006	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
16	PORTAL SANTO DOMINGO	4	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2012	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
17	REPÚBLICA DE ECUADOR	94	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2015	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
18	MONEDA	19	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2016	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
19	20 DE NOVIEMBRE	82	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2018	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
20	20 DE NOVIEMBRE	82	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2019	INCLUIDO	INBA 02-006	REPOSICIÓN DE APLANDOS EN EXTERIORES, ALBAÑILERÍA SUPERFICIAL EN GENERAL, RESANES, REPOSICIÓN DE ESTUCOS O FRISOS, REPOSICIÓN DE PISOS ORIGINALES, COLOCACION DE PASAMONOS EN RAMPAS PEATONALES, IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA	UN AÑO	
21	CORREGIDORA	74	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2029	COLINDANTE	INBA 02-006	ARREGLO Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO Y OTRAS ESPECIALES, REPARACION DE CORTINA EN FACHADA.	UN AÑO	
22	REPÚBLICA DEL SALVADOR	16	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2037	INCLUIDO	INBA 02-006	ALBAÑILERÍA SUPERFICIAL EN GENERAL, RESANES, REPOSICIÓN DE ESTUCOS O FRISOS, INCLUYENDO ELEMENTOS DECORATIVOS	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
23	REPÚBLICA DE VENEZUELA	72	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	2038	INCLUIDO	INBA 02-006	REPOSICIÓN DE APLANADOS EN EXTERIORES E INTERIORES, ALBAÑILERÍA SUPERFICIAL EN GENERAL, RESANES, REPOSICIÓN DE ESTUCOS O FRISOS, ARREGLO Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA	UN AÑO	
24	REPÚBLICA DE PERÚ	95	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2048	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
25	ISABEL LA CATÓLICA	71	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2052	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
26	BUCARELI	39	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2053	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
27	ARTÍCULO 123	90	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2055	COLINDANTE	INBA 02-006	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE APLANADOS EN EXTERIORES E INTERIORES, LIMPIEZA DE FACHADAS, INCLUYENDO ELEMENTOS DE CANTERA, TABIQUE O ALGÚN OTRO MATERIAL PÉTREO, ALBAÑILERÍA SUPERFICIAL EN GENERAL, RESANES, REPOSICIÓN DE ESTUCOS O FRISOS, INCLUYENDO ELEMENTOS DECORATIVOS EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE PISOS ORIGINALES, ARREGLO Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO Y OTRAS ESPECIALES	UN AÑO	
28	AV. JUÁREZ	70	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2056	COLINDANTE	INBA 02-006	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE APLANADOS EN EXTERIORES E INTERIORES, LIMPIEZA DE FACHADAS, INCLUYENDO ELEMENTOS DE CANTERA, TABIQUE O ALGÚN OTRO MATERIAL PÉTREO, ALBAÑILERÍA SUPERFICIAL EN GENERAL, RESANES, REPOSICIÓN DE ESTUCOS O FRISOS, INCLUYENDO ELEMENTOS DECORATIVOS EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE PISOS ORIGINALES, ARREGLO Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO Y OTRAS ESPECIALES	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
29	AV. SONORA	128	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	2077	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
30	REPÚBLICA DE URUGUAY	90	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2078	COLINDANTE	INBA 02-006	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE APLANADOS EN EXTERIORES E INTERIORES, LIMPIEZA DE FACHADAS, INCLUYENDO ELEMENTOS DE CANTERA, TABIQUE O ALGÚN OTRO MATERIAL PÉTREO, ALBAÑILERÍA SUPERFICIAL EN GENERAL, RESANES, REPOSICIÓN DE ESTUCOS O FRISOS, INCLUYENDO ELEMENTOS DECORATIVOS EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE PISOS ORIGINALES, ARREGLO Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO Y OTRAS ESPECIALES	UN AÑO	
31	AV. JUÁREZ	38	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	2079	COLINDANTE	INBA 02-006	REPOSICIÓN DE CANCELERÍA SOLO PUERTA DE FACHADA	UN AÑO	



SECRETARÍA DE CULTURA

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 14/10	Observaciones
Reconstrucción de inmuebles afectados por los sismos de 2017	Número de inmuebles afectados por los sismos de 2017 (Línea base: 35 inmuebles)	Trimestral	35 inmuebles	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 35 inmuebles en proceso de formalización de los convenios



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SECRETARÍA DE CULTURA

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

No. de inmuebles beneficiados en la CDMX: 69

Número de inmuebles en el Centro Histórico: 35

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México:

1. Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris
2. Museo Panteón de San Fernando



Universidad Autónoma de la Ciudad de México

3. Casa Talavera. Talavera no. 20
4. Palacio del Conde de Regla. República de El Salvador no. 59





SECRETARÍA DE CULTURA

Edificios de vivienda: (CONAVI)

- 5. Academia no. 31
- 6. Soledad no. 45
- 7. Soledad no. 52
- 8. Soledad no. 6
- 9. Del Carmen no. 5
- 10. Pedro Moreno no. 40
- 11. Pensador Mexicano no. 15
- 12.2 de Abril no. 26
- 13.2 de Abril no. 15

- 14.2 de Abril no. 26
- 15. Francisco Javier Mina no. 106
- 16. Francisco Javier Mina no. 16
- 17. Francisco Javier Mina no. 42
- 18. Violeta no. 62
- 19. Zarco no. 63
- 20. Magnolia no. 162
- 21. Magnolia no. 72
- 22. Lic. Primo Verdad no. 11
- 23. Lic. Primo Verdad no. 5
- 24. Manzanares no. 16

- 25. Manzanares no. 21-23
- 26. Regina no. 129
- 27. República de Argentina no. 49
- 28. República de Argentina no. 94
- 29. Eje 1 Poniente Guerrero no. 45
- 30. Moctezuma no. 116
- 31. Delicias no. 13
- 32. Jesús María no. 156-158
- 33. Mesones no. 25
- 34. Seminario no. 12
- 35. Apartado no. 31





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDEMA

Del 07 al 14 de octubre se plantaron 16 árboles en la Calle Regina (entre 20 de Noviembre e Isabel la Católica).






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
CENTRO
HISTÓRICO

SEDECO



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN


Por lo anterior, y debido que a la fecha no hemos sido favorecidos con las respuestas, tengo a bien solicitarle nuevamente sean tan amable de girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de informarnos sobre las acciones llevadas a cabo en cada uno de los mercados referidos.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 49, fracción X, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y Artículos 6 y 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la ciudad de México.

Cualquier aclaración al respecto, comunicarse a la Jefatura de Unidad Departamental de Modernización (JUD/Mod), en los siguientes teléfonos: 56822096; Extensión 637.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



GABRIEL LEYVA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

C.c.c.e.p. Ing. José Roberto Román Urióstegui, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Venustiano Carranza, dir.general.odu@vcarranza.cdmx.gob.mx
C. Maldonado Hernández Olga, JUD de Mercados y Plazas Comerciales en Fidelcomiso en la Alcaldía Venustiano Carranza, jud.mercadosyplazas@vcarranza.cdmx.gob.mx
Lito Cesar Hernández Ortiz, Director de Regulación y Mejoramiento de los Canales de Distribución, lito.hernandez@sedeco.cdmx.gob.mx
C. Oswaldo Domínguez Fuentes, Subdirector de Modernización e Infraestructura, Presente, dominguez316@gmail.com
Lic. Elsa Iris Rueda Salgado, Jefa de Unidad Departamental de Modernización, Presente, iris.rueda@sedeco.cdmx.gob.mx

EIRS/beo



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO

SEDECO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

MESAS DE TRABAJO DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 2019 INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SEDECO

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2019

Conservación y Mantenimiento de los Mercados Públicos:

Con la finalidad de fomentar la conservación y mantenimiento que propicien las mejores condiciones de seguridad, operación e higiene en los Mercados Públicos del perímetro "A" "y B" del centro histórico de la CDMX, a partir del 14 de enero al 17 de septiembre del año en curso, se han visitado un total de 30 mercados públicos.

De lo anterior, se derivó la identificación de diversas necesidades y prioridades de atención, principalmente de infraestructura, las cuales fueron informadas a las Alcaldías respectivas. Se ha recibido copia de seguimiento por parte de la Dirección de Mercados y Vías Pública de la Alcaldía Cuauhtémoc. A la Alcaldía Venustiano Carranza, mediante oficio SEDECO/ACD/2019, se envió un reiterativo solicitándole informar de las acciones realizadas, entre estas lo relativo a las diversas mercedes, que forman parte del Centro Histórico.

OTRAS NECESIDADES IDENTIFICADAS:

PROTECCIÓN CIVIL:

Conjuntamente con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se está desarrollando el "Acuerdo por el que se establecen los comités de gestión integral de riesgos y protección civil en los mercados Públicos de la Ciudad de México. Se están buscando antecedentes del Comité de Mercados, para valorar porque Comité seguir.

SEGURIDAD EN LOS MERCADOS PÚBLICOS:

Conjuntamente con la Dirección General de Administración Operativa del C5, se está trabajando a fin de que los mercados públicos cuentan con videocámaras (circuitos cerrados) instaladas al interior y puedan ser enlazados al C2 y C5.

A fin de valorar si los mercados que actualmente cuentan con equipos de videocámaras son compatibles para ser enlazados al C2 y/o C5. Conjuntamente con la Dirección de Misión Crítica se realizarán 4 visitas muestra, a fin de recopilar información necesaria para continuar con el proceso de documentar la condición que guardan los mercados públicos que pretenden enlazar su video vigilancia en C5. De los mercados seleccionados el que forma parte del Centro Histórico es el de SAN JUAN ARCOS DE BELÉN, ubicado en Arcos de Belén y López, entre eje central y López, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

USO Y APROVECHAMIENTO DE GRASAS Y ACEITES RESIDUALES DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL, EN LOS MERCADOS PÚBLICOS:

La propuesta presentada para inclusión a los LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, se encuentra en Área jurídica de la SEDECO.

Elaboró:

Lic. Elsa Iris Rueda Salgado
JUD de Modernización e Infraestructura

Autorizó:

Lic. Alberto Birriehaga Membrillo
Director de Proyectos para el Desarrollo Económico de los Canales de Abasto, Comercio y Distribución.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDEC



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y
DISTRIBUCIÓN

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

ESTATUS AL 15 DE OCT. 2019

Alcaldía	Mercado	ESTATUS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO				OBRA	
		CLAVE PRESUPUESTAL NO ENTREGADA POR LA ALCALDÍA	CLAVE PRESUPUESTAL EN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FECHA DE TRANSFERENCIA	OBSERVACIONES	PUBLICACIÓN DE BASES	INICIO DE OBRA
Cuauhtémoc	San Camilito			31/05/2019	Recurso Transferido	25/06/2019	Se inició obra. . Se relizaró visita de seguimiento por parte de SEDECO el 18 de septiembre del 2019.
Cuauhtémoc	Lagunilla Ropa y Telas			31/05/2019			
Cuauhtémoc	San Juan Curiosidades			31/05/2019			

NOTA:

El mercado San Juan Curiosidades, fue afectado por el sismo del 19 de septiembre del 2017.

Elaboró: Lic. Elsa Iris Rueda Salgado

J.U.D. de Modernización

Autorizó: Lic. Alberto Birrichaga Membrillo

Director de Proyectos para el Desarrollo de los Canales de Abasto



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

Reconstrucción y/o rehabilitación del Mercado San Juan Curiosidades, afectado por el Sismo del 19 de septiembre del 2017.

Alcaldía	Mercado	NO. OFICIAL	ACCIONES REALIZADAS		
			TEMA	PERÍODO	OBSERVACIONES
Cuauhtémoc	San Juan curiosidades		Inicio de obra y reubicación de comerciantes permanentes.	Del 18 de septiembre, al 15 de octubre del 2019	<ul style="list-style-type: none"> • La SEDECO a través del Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México apoyará a la Alcaldía de Cuauhtémoc, con 20 millones que corresponden al 60% según programa y la Alcaldía cubrirá el 40 % restante equivalente en este caso a 13.33 millones. Este recurso fue transferido el 31 de mayo del 2019. • En el mes de agosto, se inició obra en este mercado. La obra va orientada a rehabilitación y reforzamiento estructural. La Alcaldía deberá presentar informe de avances al respecto.

Elaboró: Lic. Elsa Inés Rueda Salgado
JUD de Modernización

Autorizó: Lic. Alberto Birrichaga Membrillo
Director de Proyectos para el Desarrollo de los Canales de Abasto.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y
DISTRIBUCIÓN

Obra de restitución y reconstrucción de mercados (siniestrados por incendio en febrero 2013)

Alcaldía	Mercado	NO. OFICIAL	ACCIONES REALIZADAS		
			TEMA	PERÍODO	OBSERVACIONES
Venustiano Carranza	Merced Nave Mayor	102	- Reubicación de locatarios	Del 19 de sept. al 15 de octubre del 2019	En coordinación con la Alcaldía, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías de la Secretaría de Gobierno y SEDECO, se continúan realizando MESAS DE DIÁLOGO con representaciones y la comisión del mercado de la zona afectada para la distribución de locales en las carpas de la reubicación temporal.
Venustiano Carranza	Merced Banquetón	109			Estatus actual: Se encuentran 120 acuerdos de reubicación en firma. Se han reubicado alrededor de 150 locatarios del Mercado Nave Mayor en su 1ra. etapa de desocupación. En carpas con una capacidad de 280 locales. Siguen en proceso de reacomodo y reubicación


Elaboró: Lic. Elsa Iris Rueda-Salgado
JUD de Modernización


Autorizó: Lic. Alberto Birichaga Membrillo
Director de Proyectos para el Desarrollo de los Canales de Abasto.



SEDECO

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

07 OCT 2019
2418

10:10 Berthel
10:23
67090

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

Oficialía de Partes

Ciudad de México, a 4 de octubre, de 2019

SEDECO/ACD/1606/2019

10:45 hrs
10 OCT 2019
Aca

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LIC. OSCAR ROGELIO LEÓN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
P R E S E N T E .

Con fundamento en el Artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el Artículo 147, fracciones I y II del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México (G. O. 2/ene/2019) durante el transcurso del año en curso, personal de esta Secretaría, ha asistido a diferentes mercados de su demarcación con la finalidad de supervisar la infraestructura y con el ánimo de fortalecer las medidas de prevención.

En este contexto, se ha enviado la información de dichas visitas para su conocimiento y solicitando su intervención en la atención de las necesidades identificadas, a fin de coadyuvar en que los mercados se encuentren en condiciones óptimas de servicio, como sigue:

No.	No. Of. De M. P.	Mercado Público	Fecha de Visita	Tipo de Visita	Fecha de elaboración de oficio	Numero de Oficio	Fecha de Recepcion de Oficio en la Alcaldía	Observaciones
1	105	Merced Flores	17/01/2019	Ordinaria	24/01/2019	SEDECO/ACD/097/2019	08/02/2019	
2	109	Merced Benqueban	17/01/2019	Ordinaria	23/01/2019	SEDECO/ACD/098/2019	08/02/2019	
3	101	Merced Nave Mayor	18/01/2019	Ordinaria	24/01/2019	SEDECO/ACD/099/2019	08/02/2019	
4	52	Merced Amalula	18/01/2019	Ordinaria	24/01/2019	SEDECO/ACD/100/2019	31/01/2019	
5	241	Paseo a Desnivel Gómez Pedraza	18/01/2019	Ordinaria	24/01/2019	SEDECO/ACD/101/2019	31/01/2019	
6	103	Paseo a Desnivel Escoberas	18/01/2019	Ordinaria	24/01/2019	SEDECO/ACD/102/2019	08/02/2019	
7	106	Merced Anasco	18/01/2019	Ordinaria	21/01/2019	SEDECO/ACD/103/2019	08/02/2019	
8	148	Ignacio Zaragoza	21/01/2019	Ordinaria	25/01/2019	SEDECO/ACD/104/2019	31/01/2019	
9	85	Puebla	21/01/2019	Ordinaria	25/01/2019	SEDECO/ACD/105/2019	31/01/2019	
10	236	Pantán Arenal	22/01/2019	Ordinaria	25/01/2019	SEDECO/ACD/106/2019	31/01/2019	
11	283	Arenal 4ta Sección	22/01/2019	Ordinaria	25/01/2019	SEDECO/ACD/107/2019	31/01/2019	
12	214	Plan de Ayala "Caracol"	28/01/2019	Ordinaria	06/02/2019	SEDECO/ACD/158/2019	07/02/2019	
13	209	Adolfo López Mateos	28/01/2019	Ordinaria	06/02/2019	SEDECO/ACD/157/2019	07/02/2019	
14	197	Aguiles Sarzan	29/01/2019	Ordinaria	06/02/2019	SEDECO/ACD/156/2019	08/02/2019	
15	25	Unidad Rastro	06/02/2019	Ordinaria	12/02/2019	SEDECO/ACD/205/2019	13/02/2019	Se recibió oficio ALIC/0600/0009/RMSP/225/2019
16	284	Cebado la Central	06/02/2019	Ordinaria	12/02/2019	SEDECO/ACD/206/2019	13/02/2019	
17	245	Valle Gómez	06/02/2019	Especial	06/02/2019	SEDECO/ACD/732/2019	17/06/2019	Se recibió oficio DGOU/DO/RMSP/183/2019
18	15	Jamaica Zona	05/09/2019	Especial	11/09/2019, 27/03/2019 Y 28/08/2019	SEDECO/ACD/1318/2019, SEDECO/ACD/422/2019 Y SEDECO/ACD/857/2019	18/09/2019, 27/03/2019 Y 28/08/2019	
19	901	Nuevo San Lorenzo	11/09/2019	Ordinaria	12/09/2019	SEDECO/ACD/1637/2019	19/09/2019	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

C5

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 08/10	Semana al 15/10	Próximo reporte
Cámaras de video-vigilancia	No. cámaras con falla o intermitencia	Quincenal	23 Cámaras	23 Cámaras	22 de octubre



PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana del 30/09 al 14/10	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos en robo de medidor	Semanal	2	15 de octubre

No. Carpeta de investigación	Fecha y hora	Delito	Calle	Colonia	Síntesis de los hechos
CI-FCH/CUH-2/UI-3CD/12214/09-2019	30/09/2019 9 14:24	Robo de objetos		BUENAVISTA	LA POLICIA PREVENTIVA PONE A DISPOSICION AL IMPUTADO YA QUE SE ENCONTRABA DENTRO DE UN REGISTRO Y ESTABA CORTANDO CABLE DE ALUMINIO
CI-FCH/CUH-2/UI-2SD/12258/10-2019	02/10/2019 9 11:52	Robo de objetos	RICARDO FLORES MAGÓN 22, 06300.	GUERRERO	REFIERE EL AGRAVIADO QUE SE ROBARON EL MEDIDOR DEL INMUEBLE DONDE VIVE



SSC – SCT – DSOT (Tránsito)

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 01 al 15 de octubre	Próximo reporte
Semáforos (162)	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	29	29 de octubre
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		73	
Cámaras (10)	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		1	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		5	



SSC-SCT-DSOT


CORRECTIVO

APAGADO	8
CABLE DE COMUNICACIÓN	1
CAMBIA	1
CINTILANTE	23
CLOSTER DAÑADO	1
CORTO	3
DESCONECTADO	9
DESINSTALACION	2
DESORIENTADO	3
FALSO CONTACTO	1
FOCO FUNDIDO	9
INSTALACION	2
OBRA CIVIL	1
ORIENTA SEMAFORO	2
PEGADO	1
REINSTALACION	2
TARJETA DAÑADA	2
VISERA ROTA	2

PREVENTIVO

TOTAL GENERAL	102
---------------	-----


MANTENIMIENTO



SSC-SCT-DSOT

CORRECTIVOS	
CORTO	2
SISTEMA SPRIT	3
PREVENTIVOS	
	1
TOTAL	6

MANTENIMIENTO DE CAMARAS TRANSITO





Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



Matriz de seguimiento a turnos compilado



Dependencia	Atendido	Proceso	Pendiente	Total general
ACH	26	1	1	28
ADIP	1			1
Al. Cuauhtémoc	11	4		15
Al. Venustiano Carranza	5	1		6
C5	6	1		7
CFE	5		1	6
ILIFE	1			1
INAH	3			3
Metrobús	1			1
PGJ	3			3
SACMEX	5	1		6
SEDEMA	5		1	6
SGIRPC	1	2		3
SOS-AP	3	1		4
SOS-DGOIV	3			3
SOS-DGSUS	2			2
SSC	8			8
STC-METRO	1			1
TELMEX	3			3
Tránsito	4			4
Total general	97	11	3	111



TURNOS ATENDIDOS

Del 01 al 15 de octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
01/10/2019	ACH	Envíe plano con ubicaciones de los puntos en donde se ha registrado robo de elementos urbanos a las distintas dependencias.	PGJ	Atendido	11/10/2019	Se envió vía electrónica oficio y se entrega físicamente el día 15-10-19
01/10/2019	ACH	Proporciones listado de establecimientos generadores de grasa para que SEDEMA realice visita de verificación	Al. Venustiano Carranza	Atendido		



TURNOS EN PROCESO

Del 01 al 15 de octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
01/10/2019	PROSOC	Realice una evaluación de riesgo en el predio ubicado en Héroes 54, que colinda con el predio de Violeta 54, pues presenta vegetación en el muro colindante poniente	Al. Cuauhtémoc	Proceso		
01/10/2019	ACH	Identificar para su atención, cornisas en zonas transitadas y que representen un riesgo.	SGIRPC	Proceso		
01/10/2019	ACH	Identificar para su atención, cornisas en zonas transitadas y que representen un riesgo.	Al. Cuauhtémoc	Proceso		
01/10/2019	ACH	Identificar para su atención, cornisas en zonas transitadas y que representen un riesgo.	Al. Venustiano Carranza	Proceso		
01/10/2019	TELMEX	Apoye para obtener permiso exprés y coordinarse para reparar banquetta levantada donde se ubica una de sus tiendas, frente a Bellas Artes	ACH	Proceso	14/10/2019	Se envía oficio a Alcaldía para solicitar facilidades de rompimiento de banquetta
01/10/2019	ACH	Proporciones listado de establecimientos generadores de grasa para que SEDEMA realice visita de verificación	Al. Cuauhtémoc	Proceso		



Matriz de seguimiento a Incidencias del 01 de enero al 15 de Octubre



Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	1,031	24	3	1058
Al. Cuauhtémoc	18	21	2	41
Al. Venustiano Carranza	4			4
C-5	2	1		3
CFE	83	264	10	357
CUS		1		1
IUSACELL		2		2
MCM TELECOM		1		1
SACMEX	88	31	3	122
SEDEMA			2	2
SGIRyPC	1			1
SOS-AP	75	9	1	85
SOS-DGOIV	7	20		27
SOS-DGOP		1		1
SOS-DGSUS		6		6
STC-METRO	3			3
TELMEX	38	48	1	87
TOTAL PLAY			1	1
Tránsito	25	2		27
(en blanco)		1		1
Total general	1,375	432	23	1,830



Incidencias atendidas del 01 al 15 de Octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
07/10/2019	Falla en semáforo	PEDRO MORENO		EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)	Esquina			Tránsito	Atendido		
09/10/2019	Falla en alumbrado público	MESONES	20 DE NOVIEMBRE	ISABEL LA CATÓLICA				SOS-AP	Atendido	09/10/2019	
14/10/2019	Falla en alumbrado público	EMILIANO ZAPATA	SANTÍSIMA	JESÚS MARÍA				SOS-AP	Atendido	14/10/2019	



Incidencias pendientes del 01 al 15 de Octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
01/10/2019	Bache sobre ciclovía	REFORMA			Frente al No. 37 SAT			SOS-DGOIV	Pendiente
01/10/2019	Falla en el suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE COLOMBIA			No. 45			CFE	Pendiente
02/10/2019	Falla en el suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE COLOMBIA			No. 47			CFE	Pendiente
04/10/2019	Reparación de banqueteta	COMONFORT			No. 5			CFE	Pendiente
04/10/2019	Falta en suministro de agua	REVILLAGIGEDO						SACMEX	Pendiente
04/10/2019	Falta en suministro de agua	MARQUES STERLING						SACMEX	Pendiente



Incidencias pendientes del 01 al 15 de Octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
05/10/2019	Falta de tapa de registro	ISABEL LA CATÓLICA			No. 8			CFE	Pendiente
06/10/2019	Reparación de banqueta	ALLENDE			Frente a Elektra			Al. Cuauhtémoc	Pendiente
08/10/2019	Fuga de agua potable	GALEANA	VIOLETA	MINA				SACMEX	Pendiente



Incidencias pendientes del 01 al 15 de Octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
08/10/2019	Posición de semáforo	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN			Frente a Seminario			Tránsito	Pendiente
10/10/2019	Falla en semáforo por afectación de obra	SAN ILDEFONSO		LORETO	Esquina			SOS-DGOIV	Pendiente
10/10/2019	Falta tapa de registro	REPÚBLICA DE PERÚ		EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)	Esquina			TELMEX	Pendiente
11/10/2019	Reparación de banqueta	EMILIANO ZAPATA		EJE 1 ORIENTE (ANILLO DE CIRCUNVALACION)				CFE	Pendiente




Incidencias pendientes del 01 al 15 de Octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
11/10/2019	Habilitación de alarma sísmica por bajo volumen	SEGUNDO CALLEJÓN SAN JUAN DE DIOS						C-5	Pendiente
14/10/2019	Falla en el suministro de agua potable	SANTA VERACRUZ			Museo Nacional de la Estampa			SACMEX	Pendiente
14/10/2019	Renivelación de tapa	REGINA			entre el No. 12 y 14			CFE	Pendiente




Incidencias pendientes CFE






Incidencias pendientes SOS-DGOIV





Incidencias pendientes SACMEX





Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN
29 de octubre de 2019
A las 10:30 horas

Transmisión en vivo