



# MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO





# Inicio de la transmisión en vivo

23 DE ABRIL 2019



# Orden del día

- Reportes
- Turnos e incidencias
- Mesas de trabajo
- Asuntos generales
- Acuerdos
- Asistencia

# ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 23/04	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,269	30 de abril
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,000	30 de abril



## ACCIONES POR CALLES DEL 15 AL 21 DE ABRIL

- Belisario Domínguez
- Rep. del Salvador
- Mesones
- Isabel la Católica
- Rep. de Chile
- Tacuba
- Jesús María
- Corredor Ángela Peralta
- Plaza de las Vizcaínas
- Av. Juárez, López, Artículo 123, V. Carranza y 5 de febrero

## BELISARIO DOMÍNGUEZ DE CALLEJÓN DEL 57 A REPÚBLICA DE BRASIL 15/04/19

- 6 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 157 m2 eliminación de grafiti en muros



## REPÚBLICA DE EL SALVADOR DE EJE CENTRAL A ISABEL LA CATÓLICA 15/04/19

- 10 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 263 m<sup>2</sup> eliminación de grafiti en 46 cortinas metálicas




## ELIMINACIÓN DE GRAFITTI EN LA CALLE DE BELISARIO DOMÍNGUEZ DE REPÚBLICA DE BRASIL A REPÚBLICA DE ARGENTINA 16/04/19

- 07 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 85 m2 eliminación de grafitti en muros



## ELIMINACIÓN DE GRAFITTI EN LA CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR DE ISABEL LA CATÓLICA A PINO SUÁREZ 16/04/19

- 10 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 204 m2 eliminación de grafitti en 18 cortinas 01 puesto y 04 cajas de Telmex.



## ELIMINACIÓN DE GRAFITTI EN LA CALLE REPÚBLICA DE EL SALVADOR DE ISABEL LA CATÓLICA A PINO SUÁREZ 16/04/19



## ELIMINACIÓN DE GRAFITI DE REINCIDENCIA EN ISABEL LA CATÓLICA, TACUBA Y CHILE, CHILE Y DONCELES. CUBA Y CHILE, ISABEL LA CATÓLICA Y MESONES E ISABEL LA CATÓLICA ENTRE SAN JERÓNIMO Y REGINA 16/04/2019

- 06 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 106 m<sup>2</sup> eliminación de grafiti en 07 cortinas y 02 cajas de Telmex
- 6 m<sup>2</sup> eliminación de grafiti con thinner



## JESÚS MARÍA DE SAN PABLO A VENUSTIANO CARRANZA 17/04/19

- 10 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 220 m2 eliminación de grafiti con pintura de esmalte en 13 cortinas, 1 puesto y 2 puertas



## JESÚS MARÍA DE SAN PABLO A VENUSTIANO CARRANZA 17/04/19



## REPÚBLICA DE EL SALVADOR DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A 5 DE FEBRERO 17/04/19

- 06 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 124 m2 eliminación de grafiti con pintura vinílica sobre muros



## TIANGUIS DEL LIBRO “PARA LEER EN LIBERTAD” EN CORREDOR ANGELA PERALTA 18/04/19

- 20 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 4,800 m2 barrido manual en corredor
- 4,800 m2 papeleo en corredor
- 420 m2 papeleo en áreas verdes
- 04 pza. colocación de contenedores para recolección de residuos sólidos
- 27.25 m3 recolección de residuos sólidos



## ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN JESÚS MARÍA DE V.CARRANZA A CORREGIDORA; SANTÍSIMA DE SOLEDAD A GUATEMALA Y E. ZAPATA DE JESÚS MARÍA A MARGIL 18/04/19

- 08 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 205 m2 eliminación de grafiti en 26 cortinas y 01 caja de Telmex



## ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN JESÚS MARÍA DE V.CARRANZA A CORREGIDORA; SANTÍSIMA DE SOLEDAD A GUATEMALA Y E. ZAPATA DE JESÚS MARÍA A MARGIL 18/04/19






## PROCESIÓN DEL SILENCIO 19/04/19

- 17 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 8,000 m<sup>2</sup> barrido manual en plaza
- 30,072 m<sup>2</sup> papeleo en arroyo vehicular
- 2.75 m<sup>3</sup> recolección de residuos sólidos



## PROCESION DEL SILENCIO 19/04/19



## ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN BELISARIO DOMÍNGUEZ DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE CHILE 19/04/19

- 08 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 249 m2 eliminación de grafiti en 25 cortinas
- 20 m2 eliminación de grafiti con thiner (incluidos 04 paraderos de Metrobus)



## ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN BELISARIO DOMÍNGUEZ DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE CHILE 19/04/19



## OBRA DE TEATRO EN PLAZA DE LAS VIZCAINAS 20-21/04/19

- 08 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 1,400 m<sup>2</sup> barrido manual en plaza
- 1,400 m<sup>2</sup> papeleo en andadores
- 700 m<sup>2</sup> papeleo en área verde
- 20 piezas recolección de papeleras
- 6.25 m<sup>3</sup> recolección de residuos sólidos



## MARCHA DE GLORIA 20/04/19

- 22 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 22,700 m<sup>2</sup> barrido manual en plaza
- 28,806 m<sup>2</sup> barrido manual en arroyo vehicular
- 06 piezas colocación de contenedores para recolección de residuos





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

## MARCHA DE GLORIA 20/04/19




## ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN BELISARIO DOMÍNGUEZ DE REPÚBLICA DE CHILE A ARGENTINA 20/04/19

- 07 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 299 m2 eliminación de grafiti en 18 cortinas Y 03 cajas de Telmex
- 30 m2 eliminación de grafiti con thiner



## ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN BELISARIO DOMÍNGUEZ DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE CHILE 20/04/19



## PASEO CICLISTA “MUEVETE EN BICI”, EN AV. JUÁREZ, LÓPEZ, ARTÍCULO 123, V. CARRANZA Y 5 DE FEBRERO 21/04/19

- 17 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 12,128 m2 barrido manual en banqueta
- 10.5 m3 recolección de residuos sólidos



**PASEO CICLISTA “MUEVETE EN BICI”, EN AV. JUÁREZ, LÓPEZ, ARTÍCULO 123, V. CARRANZA Y 5 DE FEBRERO  
21/04/19**





## Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 02/04	Semana al 09/04	Semana al 16/04	Semana al 23/04
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Semanal	30	130	20	39
Obra	Reparación de banqueta	Quincenal				2 m <sup>2</sup>
Poda	Liberación de luminarias	Semanal				17 sujetos forestales

## Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 02/04	Semana al 09/04	Semana al 16/04	Semana al 23/04
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc (m lineales)	Semanal	166 m	265 m	287 m	85 m de desazolve, liberando 16 coladeras de banquetas, 14 rejillas de piso
Limpia (Colecta de sólidos)	Escuelas limpias y toque de campana.	Semanal	227 m <sup>3</sup>	222 m <sup>3</sup>	221 m <sup>3</sup>	167 m <sup>3</sup> de residuos sólidos en total (9 m <sup>3</sup> orgánicos y 158 m <sup>3</sup> inorgánicos)

## Alc. Cuauhtémoc | Anexo 1

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
PLAZA SANTOS DEGOLLADO	INDEPENDENCIA	JOSE. MA. MARROQUI	CENTRO CENTRO	39	
			TOTAL	39	

## Alc. Cuauhtémoc | Anexo 1

### REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
HEROES DE GRANADITAS 91	GONZALEZ ORTEGA	FLORIDA	CENTRO ORIENTE	3	
LUIS MOYA 116	ARCOS DE BELEN	DELICIAS	CENTRO ALAMEDA	2	
SAN JERONIMO 58	ISABEL LA CATOLICA	5 DE FEBRERO	CENTRO CENTRO	12	
			TOTAL	17	

## Alc. Cuauhtémoc | Anexo 1

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
MARQUEZ STERLING MESONES	LUIS MOYA BOLIVAR	BALDERAS 5 DE FEBRERO	CENTRO ALAMEDA CENTRO CENTRO	12 MTS	
REP DE ARGENTINA	ESQ COSTA RICA		CENTRO ORIENTE		RETIRO 15 COSTALES ESCOMBRO
CJON LECHEROS # 5	SOLEDAD	CORREGIDORA	CENTRO MERCED		RETIRO 10 COSTALES ESCOMBRO
LOPEZ	ESQ PUENTE DE PEREDO		CENTRO ALAMEDA		RETIRO DE 22 COSTALES ESCOMBRO
CJON DEL TRIUNFO	CHIMALPOPOCA	ISABEL LA CATOLICA	CENTRO CENTRO		RETIRO DE 6 COSALES ESCOMBRO
BOLIVAR	ESQ. NEZAHUALCOYO TL		CENTRO CENTRO		RETIRO DE 2 COSTALES DE ESCOMBRO

## Alc. Cuauhtémoc | Anexo 1

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CJON DE DOLORES	ART.123	INDEPENDENCIA	CENTRO ALAMEDA	5 MTS	
DOLORES	LOPEZ	LUIS MOYA	CENTRO ALAMEDA	40 MTS	
DONCELES 85	BRASIL	PALMA	CENTRO NORTE		SE REVISO Y TRABAJA BIEN
NEZAHUALCOYOTL	EJE CENTRAL	PINO SUAREZ	CENTRO CENTRO	12 MTS	
LOPEZ	DELICIAS		CENTRO ALAMEDA		RETIRO DE 16 COSTALES ESCOMBRO
NEZAHUALCOYOTL TRAMO CALLE	BOLIVAR	IGUALDAD	CENTRO CENTRO	16 MTS	
MONEDA	ESQ.LIC .PRIMO VERDAD		CENTRO CENTRO		DEMOLICION Y REPARACION DE PISO 1 MTS2
PLAZA DEL ESTUDIANTE # 6	FLORIDA	AZTECAS	CENTRO NORTE		DEMOLICION Y REPARACION PISO 4 MTS
			TOTAL	85 MTS	



## Alc. Venustiano Carranza

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 02/04	Semana al 09/04	Semana al 16/04	Semana al 23/04
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	27	11	4	7
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos)	Semanal	32.5 ton (diarias) 500.5 m <sup>3</sup>	31 (diarias) 477.4 m <sup>3</sup>	32.5 (diarias) 500.5 m <sup>3</sup>	31.5 Toneladas diariamente
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de VC (metros lineales)	Semanal	105 m	--	131 m	--



# Alc. Venustiano Carranza

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACUZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOGER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOGER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOGER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCOGER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9



# Alc. Venustiano Carranza

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.4	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	2.5	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.3	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	3	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	3.1	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.4	S-9

## Alc. Venustiano Carranza

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
SN CIPRIAN	GRAL. ANAYA		CENTRO II	1	MANTENIMIENTO
TIPOGRAFIA 23	HERREROS	ALBAÑILES	VENUSTIANO CARRANZA	1	MANTENIMIENTO
PROL. SASTRERIA 25	MIGUEL NEGRETE	EMILIANO ZAPATA	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
ENCUADERNADORES 27	MIGUEL NEGRETE	CANAL DE BOMBAS	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
MIGUEL NEGRETE 126	CURTIDURIA	SASTRERIA	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
F C INTEROCEANICO 63	EMILIANO ZAPATA	CANAL DE BOMBAS	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
1RA. CDA. SN ANTONIO TOMATLAN	CONGRESO DE LA UNION	CDA. ENCUADERNADORES	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
			TOTAL	7	

## SOS-Alumbrado Público

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 23/04	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de puntos de luz (PDL) atendidos y reparados en zona de contrato PPS ( Censo sin finalizar de 3, 549)	Semanal	PA - <b>25</b> PB - <b>0</b>	30 de abril



## CFE

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 23/04	Próximo reporte
Coladeras y/o registros colocados	Número de coladeras y/o registros colocados que afectan la red eléctrica	Semanal	25	30 de abril
Cortes de energía eléctrica	Número de atenciones de emergencias por falta de energía eléctrica que implique rompimiento de banquetas o de arroyo vehicular	Mensual	38	07 de mayo
Mantenimiento a bóvedas	Mantenimiento y desagüe de bóvedas. (Línea base: 130)	Semanal	48 Avance del 37%	30 de abril



## SEDEMA

El 17 de abril se realizó recorrido en Av. 5 de mayo entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Calle Monte de Piedad, Calle Tacuba entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Calle Monte de Piedad, Calle República de Uruguay entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. 20 de Noviembre, Calle Venustiano Carranza entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. 20 de Noviembre, Calle Vizcainas entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Callejón Aldaco y Calle Mesones entre Callejón Aldaco y Calle Bolivar **para el marcaje de 22 sitios de plantación y de 30 árboles para su retiro y/o sustitución.**



## PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 23/04	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos de medidores de agua	Semanal	1	30 de abril
Infraestructura	Robo de herrería	Semanal	1	30 de abril



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Acuerdos

**\*Continuamos transmitiendo en vivo\***



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Asistencia

**\*Continuamos transmitiendo en vivo\***



# Muchas gracias

Próxima sesión:  
30 de abril de 2019, a las 10:30 horas

# Anexo 1



Fecha	Solicitud	Solicitante	Estatus	Observaciones
<b>Alcaldía Cuauhtémoc</b>				
02/04/19	Enviar misiva a establecimientos para concientizar sobre manejo de grasas	Autoridad del Centro Histórico	PENDIENTE	
16/04/2019	Atender el mercado Juárez que está dañado con grafiti	SEDECO	PENDIENTE	
<b>SEDEMA</b>				
02/04/19	Realizar campaña para tratamiento de residuos grasos y apoye con talleres para que Alcaldías convoquen a personas dedicadas al comercio	Autoridad del Centro Histórico	EN PROCESO	Reunión el día Martes 23 de abril a las 13:00 hrs en la ACH para dar seguimiento
<b>Secretaría de Seguridad Ciudadana y C-5</b>				
16/04/2019	Se refuerce vigilancia en los puntos donde ya hubo suspensión de obra irregular y se notifiquen casos que se sospechen como irregulares.	Autoridad del Centro Histórico	EN PROCESO	
16/04/2019	Se refuerce vigilancia en puntos rehabilitados de grafiti	Autoridad del Centro Histórico	EN PROCESO	Se compartió mapa el martes 16 de abril
16/04/2019	Refuerce vigilancia en Rosales y Basilio Badillo, debido a robo constante de tapas de CFE	CFE	EN PROCESO	

# Anexo 1



Fecha	Solicitud	Solicitante	Estatus	Observaciones
<b>INAH</b>				
16/04/2019	Solicitud de actualización sobre los inmuebles de Argentina 94 y 96	Fideicomiso Centro Histórico	ATENDIDO	
<b>SACMEX</b>				
16/04/2019	Realizar desazolve en la calle de República de Cuba	Comisión de Filmaciones	ATENDIDO	
<b>Tránsito</b>				
16/04/2019	Apoye con el flujo vial en llegada al Centro por Isabel la Católica y la salida por Bolívar	Autoridad del Centro Histórico	ATENDIDO	
<b>Secretaría de Obras y Servicios</b>				
16/04/2019	Apoyen con la liberación (poda) de cámara en Plaza de la República e Ignacio Ramírez	C-5	PENDIENTE	
<b>Autoridad del Centro Histórico</b>				
16/04/2019	Solicitar apoyo a Malena Acuña, líder de Tabaqueros, para concientización sobre gestión de grasas y aceites		ATENDIDO	

# Anexo 2



CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICÓ	SOLICITUD	UBICACIÓN	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-0015	12/02/2019	Metrobús	Desplazamiento de material asfáltico y varias fracturas en concreto hidráulico	Cruce de Ayuntamiento y Luis Moya	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-0016	12/02/2019	Metrobús	Varias fracturas y disgregación de material en concreto estampado	Tramo de Marroqui a Luis Moya sobre Ayuntamiento	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-0017	12/02/2019	Metrobús	Varias fracturas y asentamiento de concreto estampado	Tramo de Bolívar a Eje Central sobre República de El Salvador	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-0018	12/02/2019	Metrobús	Baches y disgregación de material en losa de concreto estampado	Tramo de Pino Suárez a 20 de Noviembre sobre República de El Salvador	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-0019	12/02/2019	Metrobús	Baches y disgregación de material asfáltico	Tramo de Macones a Regina sobre Pino Suárez	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-0020	12/02/2019	Metrobús	Desplazamiento de asfalto y fracturas en concreto hidráulico	Tramo de Eje Central a López sobre Ayuntamiento	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-0021	12/02/2019	Metrobús	Varias fracturas y disgregación de concreto hidráulico	Cruce de San Pablo y Correo Mayor	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-0022	12/02/2019	Metrobús	Fracturas y disgregación de material de concreto hidráulico	Cruce de Buenavista y Héroe Ferrocarrileros	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-0023	12/02/2019	Metrobús	Baches y disgregación de material de losa de concreto estampado	Cruce de República de Venezuela y El Carmen	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-0024	12/02/2019	Metrobús	Fracturas y disgregación de material de concreto hidráulico	Tramo de Revillagigedo a Luis Moya sobre Ayuntamiento	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-0061	12/03/2019	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	Deterioro en mobiliario urbano	Entorno del Museo Nacional de la Estampa	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-0062	12/03/2019	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	Renovación de banquetas	Entorno de la Galería José María Velasco calle Peravillo No.55	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-0067	19/03/2019	Policía Auxiliar	Baches en pavimento	Sobre la calle de Jesús María entre Zapata y República de Guatemala	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-0068	19/03/2019	Policía Auxiliar	Baches en pavimento	Sobre la calle de Correo Mayor entre Moneda y Soledad	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-0070	20/03/2019	Autoridad del Centro Histórico	Falta tapa	Entre Perú y Rep. de Chile	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-0079		Policía Auxiliar	Baches en pavimento	Sobre la calle de Justo Sierra esq. Del Carmen	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-0080	12/04/2019	Policía Auxiliar	Asfalto dañado	Justo Sierra	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-0085	10/04/2019	STC-Metro	Falta tapa de registro	Ayuntamiento	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-0091	11/04/2019	Autoridad del Centro Histórico	Poda de rama de árbol (Olmo)	Vizcainas	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-0144	16/04/2019	Policía Auxiliar	Baches y banquetas dañadas	Topacio esquina San pablo	Al. Cuauhtémoc	Pendiente



# Anexo 2



CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICÓ	SOLICITUD	UBICACIÓN	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-0012	01/02/2019	Museo de las Constituciones (Antiguo Templo de San Pedro y San Pablo)	Algunos botones de pánico no funcionan o les hace falta mantenimiento y señalización para su pronta localización	Calle del Carmen 31	C-5	Pendiente
IUCH-0013	01/02/2019	Museo de las Constituciones (Antiguo Templo de San Pedro y San Pablo)	Algunos botones de pánico no funcionan o les hace falta mantenimiento y señalización para su pronta localización	Calle del Carmen 31	C-5	Pendiente
IUCH-0014	01/02/2019	Museo de la Mujer	Los vecinos continúan dejando basura en la esquina de la calle de Rep. de Bolivia y Rep. de Brasil, la cámara de vigilancia deberá de dar seguimiento a las personas que dejan la basura	Calle de Bolivia 17	C-5	Pendiente



# Anexo 2

CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICÓ	SOLICITUD	UBICACIÓN	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-0075	29/03/2019	Autoridad del Centro Histórico	Registro sin tapa	en Madero esquina (orienta-sur) Gente	CFE	Pendiente
IUCH-0078	01/04/2019	Alcaldía Cuauhtémoc	Registro sin tapa	en Rep de Brasil esquina Rep. De Ecuador	CFE	Pendiente
IUCH-0081	12/04/2019	Policia Auxiliar	Registro sin tapa	5 de Mayo	CFE	Pendiente
IUCH-0082	12/04/2019	Alcaldía Cuauhtémoc	Tapa y rejilla levantada	Artículo 123	CFE	Pendiente
IUCH-0083	03/04/2019	Fideicomiso Centro Histórico	Cables extraídos de registro de CFE, por intento de robo o conexión ilegal	Plaza 23 de Mayo	CFE	Pendiente
IUCH-0084	19/03/2019	Autoridad del Centro Histórico	Revisar tapas de la bóveda	Bolívar	CFE	Pendiente
IUCH-0086	12/04/2019	Autoridad del Centro Histórico	Falta tapa de registro	Rozales	CFE	Atendido
IUCH-0093	12/02/2019	Metrobús	Losa tapa de registro con fracturas y disgregación de material, presenta hundimiento en material asfáltico	en el tramo de Artículo 123 a Av. Morelos sobre Bucareli	CFE	
IUCH-0094	12/02/2019	Metrobús	Baches y disgregación de material asfáltico por paso de canalizaciones de CFE	en cruce de Bucareli y Artículo 123	CFE	
IUCH-0095	12/02/2019	Metrobús	Fractura en losa de concreto hidráulico y asentamiento de material asfáltico en canalizaciones de CFE	en el tramo de Reforma a Bucareli sobre Donato Guerra	CFE	
IUCH-0096	07/01/2019	Alcaldía Cuauhtémoc	Falta el contramarco	Peña y Peña esq. Vidal Alcocer	CFE	
IUCH-0097	21/01/2019	Alcaldía Cuauhtémoc	Rehabilitación de tapa	Nezahualcoyotl esq. Callejon de Nezahualcoyotl	CFE	
IUCH-0098	21/01/2019	Alcaldía Cuauhtémoc	Tapa metálica de bóveda levantada que ocasiona constantes accidentes peatonales "urgente"	Izazaga #19 entre Igualdad y Eje Central	CFE	
IUCH-0099	28/12/2019	Alcaldía Cuauhtémoc	Reparación de banquetta y guarnición y tapa de bóveda	López esq. Independencia	CFE	
IUCH-0100	28/12/2019	Alcaldía Cuauhtémoc	Reparación de banquetta entre bóveda y registro y sustitución de tapa de bóveda	República de Uruguay esq. Las Cruces	CFE	
IUCH-0101	04/01/2019	Alcaldía Cuauhtémoc	Tapa de bóveda deteriorada	Jesús María casi esq. Mesones	CFE	
IUCH-0102	04/01/2019	Alcaldía Cuauhtémoc	Renivelación de tapa	República de Guatemala #104 entre Loreto y Leona Vicario	CFE	
IUCH-0103	01/02/2019	Alcaldía Cuauhtémoc	Tapa de registro deteriorada que requiere sustitución	Palma esq. Donceles acera nor-poniente	CFE	
IUCH-0104	01/02/2019	Alcaldía Cuauhtémoc	Tapa de rejilla metálica de bóveda dañada y levantada requiere reparación urgente, ocasiona constantes accidentes peatonales	Delicias esq. Eje Central	CFE	
IUCH-0105	13/02/2019	Alcaldía Cuauhtémoc	Falta tapa de rejilla de bóveda "urgente"	Eje Central junto al #73 entre República de Ecuador y Plaza Garibaldi	CFE	
IUCH-0106	13/02/2019	Alcaldía Cuauhtémoc	Pendiente reparación de banquetta por obra abandonada	San Camilito entre República de Ecuador y Plaza Garibaldi	CFE	
IUCH-0107	13/02/2019	Alcaldía Cuauhtémoc	Pendiente reparación de banquetta por obra abandonada	Eje Central frente #83 entre República de Ecuador y Plaza Garibaldi	CFE	
IUCH-0108	13-02-19	Alcaldía Cuauhtémoc	Sustitución de tapa de registro deteriorada en banquetta	República de Ecuador frente a calle San Camilito	CFE	
IUCH-0109	14-02-19	Alcaldía Cuauhtémoc	Pendiente de reparación en banquetta concreto por obra abandonada	Buen Tono entre Arcos de Belén y Delicias	CFE	
IUCH-0110	04-02-19	Alcaldía Cuauhtémoc	Falta tapa de rejilla de bóveda en banquetta abandonada	Luis Moya esq. Art. 123 acera nor-poniente	CFE	
IUCH-0111	15-02-19	Alcaldía Cuauhtémoc	Falta tapa de rejilla de bóveda sobre la banquetta	República de Nicaragua esq. República de Brasil acera nor-orienta	CFE	
IUCH-0112	25-02-19	Alcaldía Cuauhtémoc	Falta tapa de registro	Revillegido esq. Ayuntamiento	CFE	
IUCH-0113	28-02-19	Alcaldía Cuauhtémoc	Reparación de banquetta material concreto protegido provoca constantes accidentes peatonales	Vizcainas esq. López	CFE	



# Anexo 2

CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICÓ	SOLICITUD	UBICACIÓN	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-0114	28-02-19	Alcaldía Cuauhtémoc	Tapa rota que requiere sustitución	Victoria frente al #59 entre Luis Moya y Dolores	CFE	
IUCH-0115	19-03-19	Alcaldía Cuauhtémoc	Falta tapa de registro en banqueta de 144 x 77 cm al parecer es tapa doble	Independencia frente al # 50 casi esq. Luis Moya	CFE	Atendido
IUCH-0116	21-03-19	Alcaldía Cuauhtémoc	Pendiente reparacion de banqueta material concreto de 1m2 aprox	Izazaga # 65 entre l. la Católica y Cjon de Nezahualcoyotl	CFE	
IUCH-0117	21-03-19	Alcaldía Cuauhtémoc	Pendiente reparacion de banqueta material concreto por reparacion existente inadecuada	Izazaga# 59 entre l la Católica y Cjon de Nezahualcoyotl	CFE	
IUCH-0118	05/03/2019	Policia Auxiliar	Registro de luz en mal estado	Jesús María esq. República de Guatemala	CFE	
IUCH-0119	05/03/2019	Policia Auxiliar	Registro de luz con basura y sin tapa	República de Brasil y República de Colombia	CFE	
IUCH-0120	05/03/2019	Policia Auxiliar	Registro de luz "mufa" sin tapa	República de Brasil y República de Colombia	CFE	
IUCH-0121	feb-19	PUEC	Tapas de metal CFE están pandeadas	República de Chile cerca de la esquina con Tacuba, enfrente de la tienda C & A	CFE	
IUCH-0136	16/04/2019	Policia Auxiliar	Registro de luz en mal estado	Fray Pedro de Gante Rep. de Ecuador esq.	CFE	Pendiente
IUCH-0152	16/04/2019	Alcaldía Cuauhtémoc	Tapa metálica de bóveda corroida que requiere reparación	Rep. de Brasil, acera sur - poniente	CFE	Pendiente
IUCH-0154	16/04/2019	INAH	Tapa de coladera o registro levantada y cortante	Isabel La Católica, esq. 16 de septiembre	CFE	Pendiente



# Anexo 2

CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICÓ	SOLICITUD	UBICACIÓN	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-0008	01/02/2019	Museo de la Mujer	Con la reparación de la calle de Bolivia, las coladeras no tienen tapa y se acumula basura y se inunda la calle. Urge colocar registros y desazolver las coladeras	Calle República de Bolivia 17	SACMEX	Atendido
IUCH-0009	01/02/2019	Museo de la Mujer	Con la reparación de la calle de Bolivia, las coladeras no tienen tapa y se acumula basura y se inunda la calle. Urge colocar registros y desazolver las coladeras		SACMEX	Atendido
IUCH-0033	12/02/2019	Metrobús	Desplazamiento de material asfáltico en aproche de losa tapa de caja de válvulas	en cruce de Buenavista y Héroes Ferrocarrileros	SACMEX	Pendiente
IUCH-0034	12/02/2019	Metrobús	Disgregación de material en aproche de rejilla pluvial	en el tramo de 20 de Noviembre a 5 de Febrero sobre República de El Salvador	SACMEX	Atendido
IUCH-0035	12/02/2019	Metrobús	Disgregación de material en aproche de losa tapa caja de válvulas	en el tramo de Pino Suárez a 20 de Noviembre sobre República de El Salvador	SACMEX	Pendiente
IUCH-0036	12/02/2019	Metrobús	Disgregación de material en aproche de losa tapa caja de válvulas	en el tramo de 20 de Noviembre a 5 de Febrero sobre República de El Salvador	SACMEX	Pendiente
IUCH-0037	12/02/2019	Metrobús	Baches y disgregación de material asfáltico en aproche y losa tapa de caja de válvulas con varias fracturas y asentamiento	en cruce de República de El Salvador y Circunvalación	SACMEX	Pendiente
IUCH-0038	12/02/2019	Metrobús	Fracturas en aproche y en losa tapa de caja de válvulas	en el tramo de Eje Central a López sobre Ayuntamiento	SACMEX	Pendiente
IUCH-0039	12/02/2019	Metrobús	Fracturas y disgregación en losa y aproche de brocal de SACMEX	en el tramo de Eje Central a Bolívar sobre República de El Salvador en dirección Buenavista	SACMEX	Atendido
IUCH-0040	12/02/2019	Metrobús	Fracturas y disgregación en aproche de varias rejillas pluviales	en el tramo de Eje Central a Bolívar sobre República de El Salvador	SACMEX	Pendiente
IUCH-0041	12/02/2019	Metrobús	Baches, desplazamiento de asfalto y fracturas en concreto estampado	en el tramo de Pino Suárez a Correo Mayor sobre San Jerónimo	SACMEX	Pendiente
IUCH-0042	12/02/2019	Metrobús	Aproche de brocal de SACMEX en mal estado	en el tramo de Sur 103 a Congreso de la Unión sobre Cecilio Róbelo	SACMEX	Pendiente
IUCH-0043	12/02/2019	Metrobús	Rejillas pluviales de SACMEX en mal estado	en cruce de Francisco del Paso y Troncoso y Zaragoza	SACMEX	Pendiente
IUCH-0055	23/02/2019	Alcaldía Cuauhtémoc	Falta tapa de registro	Cruce de Marroquí y Artículo 123	SACMEX	Pendiente
IUCH-0056	05/03/2019	Policía Auxiliar	Fuga de agua	Alameda Central, Avenida Hidalgo y Valerio Trujano	SACMEX	Pendiente
IUCH-0066	14/03/2019	Autoridad del Centro Histórico	caja de válvulas sin tapa	Manzaneros y Anillo de Circunvalación sobre la Avenida Hidalgo frente a las oficinas del SAT	SACMEX	Pendiente
IUCH-0069	19/03/2019	Policía Auxiliar	Toma de agua expuesta	(Alameda Central)	SACMEX	Pendiente



# Anexo 2

CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICÓ	SOLICITUD	UBICACIÓN	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-0077	01/04/2019	Autoridad del Centro Histórico	Desazolve de coladera por residuos de cemento y/o grava	Izazaga 39	SACMEX	Atendido
IUCH-0087	12/04/2019	Alcaldía Cuauhtémoc	Pozos de visita en su capacidad máxima	Venustiano Carranza	SACMEX	Atendido
IUCH-0088	08/04/2019	Autoridad del Centro Histórico	Reparación de fuga de agua		SACMEX	Pendiente
IUCH-0090	10/04/2019	Autoridad del Centro Histórico	Falta tapa de registro	República del Salvador	SACMEX	Pendiente
IUCH-0092	15/04/2019	Autoridad del Centro Histórico	Falta tapa de coladera	Palma	SACMEX	Pendiente
IUCH-0139	16/04/2019	Policía Auxiliar	Coladeras en mal estado y sin tapa	Apartado y Moneda	SACMEX	Pendiente
IUCH-0140	16/04/2019	Policía Auxiliar	Coladeras en mal estado y sin tapa	Tacubaya y Filomeno Mata	SACMEX	Pendiente
IUCH-0142	16/04/2019	Policía Auxiliar	Coladeras en mal estado y sin tapa	Moneda y Correo Mayor	SACMEX	Pendiente
IUCH-0143	16/04/2019	Policía Auxiliar	Coladeras en mal estado y sin tapa	Brasil y Paraguay	SACMEX	Pendiente



# Anexo 2

CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICÓ	SOLICITUD	UBICACIÓN	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-0010	01/02/2019	Museo de la Luz	Alumbrado público que no funciona y se requiere instalación de mayor alumbrado	Calle San Ildefonso 30	SOS-AP	Atendido
IUCH-0054	19/02/2019	PUEC	Calle oscura	Cuba esq. con Rep. de Chile y esq. Palma	SOS-AP	Pendiente
IUCH-0063	12/03/2019	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	Lámparas de piso	Museo Nacional de Arte	SOS-AP	Atendido
IUCH-0073	29/03/2019	Autoridad del Centro Histórico	Falta tapa de registro	Esq. Bolívar y Venustiano Carranza	SOS-AP	Atendido
IUCH-0153	16/04/2019	VIPP	No había alumbrado público	Donceles, de Eje Central a Allende	SOS-AP	Atendido



# Anexo 2

CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICÓ	SOLICITUD	UBICACIÓN	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-0072	26/03/2019	Autoridad del Centro Histórico	Falta tapa	en el metrobus en esq. San pablo y anillo de circunvalacion	TELMEX	Atendido
IUCH-0089	08/04/2019	Autoridad del Centro Histórico	Falta tapa de registro	República de Perú	TELMEX	Pendiente
IUCH-0125	12-02-19	Metrobús	Disgregación de material asfáltico en aproche de registros de Telmex	en el tramo de Santo Tomás a Circunvalación sobre San Pablo	TELMEX	Pendiente
IUCH-0126	13-02-19	Alcaldía Cuauhtémoc	Existe base y aparato telefónico sin servicio	Allende frente al #46 entre República de Peru y Lazarín del Toro	TELMEX	Pendiente
IUCH-0127	13-02-19	Alcaldía Cuauhtémoc	Existe base metálico telefónico sin servicio	Allende esq. Juan Álvarez	TELMEX	Pendiente
IUCH-0128	13-02-19	Alcaldía Cuauhtémoc	Existe base metálico telefónico sin servicio	Eje Central esq. República de Perú	TELMEX	Pendiente
IUCH-0129	25-02-19	Alcaldía Cuauhtémoc	Renivelación de registro con tapa doble en arroyo vehicular	Victoria esq. Eje Central	TELMEX	Pendiente
IUCH-0130	01-03-19	Alcaldía Cuauhtémoc	Sustitución de una tapa de registro rota en banquetta	Izazaga esq. 5 de febrero acera norponiente	TELMEX	Pendiente
IUCH-0131	19/03/2019	Policia Auxiliar	Registro en mal estado	sobre Eje Central esq. Venustiano Carranza	TELMEX	Pendiente
IUCH-0132	26/03/2019	Policia Auxiliar	Caseta expuesta	Venustiano Carranza entre 20 de noviembre y 5 de febrero	TELMEX	Pendiente
IUCH-0133	06-03-19	Autoridad del Centro Histórico	Caseta expuesta	Belisario Dominguez y República de Chile	TELMEX	Pendiente
IUCH-0158	22/04/2019	SSC-Policia Auxiliar	Registro de Telmex en mal estado	Tacuba y Palma	Telmex	Pendiente



# Anexo 2

CLAVE	FECHA DE REPORTE	IDENTIFICÓ	SOLICITUD	UBICACIÓN	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-0053	12/02/2019	Metrobús	Fracturas en aproche de registro de Semáforos	en el tramo de Eje Central a López sobre Ayuntamiento	Tránsito	Pendiente
IUCH-0057	05/03/2019	Policía Auxiliar	Semáforo descompuesto	República de Colombia y El Carmen	Tránsito	Pendiente
IUCH-0071	25/03/2019	Autoridad del Centro Histórico	Semáforo descompuesto	Isabel la Católica y 5 de Mayo	Tránsito	Pendiente
IUCH-0076	29/03/2019	Autoridad del Centro Histórico	Falta tapa de registro	Esq. Bolívar y Venustiano Carranza	Tránsito	Pendiente