



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



Inicio de la transmisión en vivo

26 DE MARZO 2019



Orden del día

- Reportes
- Mesas de trabajo
- Turnos
- Asuntos generales
- Acuerdos
- Asistencia



Reportes

ACH

Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía V. Carranza

SOS-AP

C5

Policía Auxiliar

PGJ

TELMEX

STC - Metro

Continuamos transmitiendo en vivo



ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 26/03	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,598	02 de abril
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,163	02 de abril



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACCIONES DE LA INTENDENCIA ADICIONAL DEL 19 AL 25 DE MARZO



ACCIONES DEL 19 AL 25 DE MARZO

CALLES:

- Bolívar
- San Jerónimo
- Madero
- Av. Pino Suárez
- Ángela Peralta
- Circuito Plaza de la Constitución
- Plaza Santo Domingo
- Plaza Tolsa
- Gante
- Av. 5 de Mayo
- Moneda
- 16 de Septiembre
- Eje Central
- Av. Juárez
- Eje Central
- López
- Artículo 123
- Venustiano Carranza
- 5 de Febrero
- Regina
- Tacuba

ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LA CALLE DE BOLIVAR DE MESONES A JOSÉ MARÍA IZAZAGA 19/03/19

- 07 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 139 m2 eliminación de graffiti en muros con pintura vinílica



ELIMINACIÓN DE NUEVO GRAFITI EN PLAZA SAN JERONIMO, ENTRE 5 DE FEBRERO E ISABEL LA CATOLICA 20/03/19

- 02 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 30 m² eliminación de grafiti en bancas con pintura vinílica
- 25 m² eliminación de grafiti en respiraderos de drenaje con pintura de esmalte



ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN MADERO No. 20 20/03/19

- 05 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 18 m2 eliminados de graffiti en muros con pintura vinilica





COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL EN AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 21/03/19

- 02 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- Colocación de 4 m³ de tierra vegetal en 54 cajetes



COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL EN EL CORREDOR PEATONAL ÁNGELA PERALTA 21/03/19

- 02 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- Colocación de 2 m³ de tierra vegetal en 21 cajetes



ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DE LA NOCHE DE PRIMAVERA 23-24/03/19, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, PLAZA SANTO DOMINGO, PLAZA TOLSA, ANDADOR ÁNGELA PERALTA, CORREDOR MADERO, CORREDOR GANTE, AV. 5 DE MAYO

- 68 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 30,127 m2 barrido manual en plaza
- 30,127 m2 papeleo en plaza
- 2,200 m2 barrido manual en Corredor peatonal
- 450 m2 barrido manual en banqueta
- 900 m2 barrido manual en arroyo vehicular
- 250 m2 papeleo en área verde
- 08 piezas colocación de contenedores de 240 litros
- 62.00 m3 recolección de residuos sólidos





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DE LA NOCHE DE PRIMAVERA 2019





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DEL DESFILE DE TITERES 24/03/19, MONEDA, CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, CORREDOR 16 DE SEPTIEMBRE, EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y AV. 5 DE MAYO

- 07 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 28,244 m² barrido manual en arroyo vehicular
- 1,266 m² barrido manual en banqueta
- 1.35 m³ recolección de residuos sólidos





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DEL PASEO DOMINICAL MUÉVETE EN BICI 24/03/19, AV. JUÁREZ, LÓPEZ, ARTÍCULO 123, VENUSTIANO CARRANZA, 5 DE FEBRERO

- 18 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 12,128 m² barrido manual en banqueta
- 10.50 m³ recolección de residuos sólidos





ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN REGINA Y TACUBA 24/03/19

- 06 Elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 157 m2 eliminación de grafiti con pintura de esmalte en 15 cortinas





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

REINCIDENCIA DE PINTAS DE GRAFITI TACUBA Y REGINA



TACUBA 65



28/02/19 ANTES



28/02/19 DESPUES



24/03/19 REINCIDENCIA



24/03/19 DESPUES



TACUBA 65-A



27/02/19 ANTES



27/02/19 DESPUES



24/03/19 REINCIDENCIA



24/03/19 DESPUES

REGINA ESQUINA ISABEL LA CATÓLICA



01/03/19 ANTES



01/03/19 DESPUES



24/03/19 REINCIDENCIA



24/03/19 DESPUES



REGINA



24/03/19 ANTES



24/03/19 DESPUES



24/03/19 ANTES



24/03/19 DESPUES



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RUTA DE ATENCIÓN A ELIMINACIÓN DE GRAFITI



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

No.	CALLES ATENDIDAS	FECHA
1	Av. 20 de Noviembre y San Antonio Abad de Chimalpopoca a Mesones	12 de febrero
2	Tacuba de Monte de Piedad a Filomeno Mata	Del 27 de febrero al 2° de marzo
3	San Jerónimo de 5 de Febrero a Isabel la Católica	28 de febrero al 1° de marzo
4	Av. 5 de Mayo de Eje Central a Monte de Piedad	4- 7 de marzo
5	Isabel la Católica de Tacuba a Izazaga	8-16 de marzo
6	República de Chile de Tacuba a República de Paraguay	17-23 de marzo
7	Donceles de Isabel la Católica a República de Brasil	24-28 de marzo
8	Bolívar de Tacuba a Izazaga	29 de marzo al 6 de abril
9	Allende de Tacuba a República de Paraguay	7-11 de abril
12	Regina de 5 de Febrero a Isabel la Católica	13- 18 abril

CALLES CON MAYOR INCIDENCIA DE GRAFITI EN EL PERÍMETRO "A" DEL CENTRO HISTÓRICO YA INTERVENIDAS






AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

No.	CALLES	FECHA
1	Av. Hidalgo de 2 de Abril a Eje Central	12 abril
2	Eje Central de Av. Hidalgo a Pensador Mexicano	12 abril
3	Mesones de Isabel la Católica a Bolívar	19- 25 abril
4	Jesús María de San Pablo a Corregidora	26-30 abril
5	Alhóndiga de Corregidora a República de Guatemala	1º-3 mayo
6	Pino Suárez de san Jerónimo a República de El Salvador	4-5 mayo
7	Izazaga de Av. 20 de Noviembre a Pino Suárez	El grafiti es sobre el Templo de San Miguel y es inmueble catalogado con toda la fachada de cantera



**CALLES CON MAYOR INCIDENCIA DE GRAFITI
EN EL PERÍMETRO "A" PROGRAMADAS PARA
SER ATENDIDAS**



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 26/03	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Semanal	52	02 de abril	
Reparación de banquetas	Metros cuadrados	Mensual	17 m2	30 de abril	

Alc. Cuauhtémoc

Luminarias

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDA D	MOTIVO
Delicias	Luis Moya	Buen tonó	Centro VIII	10	Vandalismo
Rep. De Paraguay	Rep. De Argentina	Rep. De Brasil	Centro I	12	Vandalismo
Correo Mayor	Moneda	Corregidora	Centro IV	30	
			Total	52	



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 26/03	Próximo reporte	Observaciones
Limpia (Colecta de sólidos)	Escuelas limpias y toque de campana.	Semanal	207 m ³	02 de abril	Los datos pertenecen a 4 unidades de limpia
Desazolves	Metros lineales	Semanal	177 mts lineales	02 de abril	13 rejillas de piso y 18 coladeras de banqueta.

Alc. Cuauhtémoc

Desazolve

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
2 Callejón de Mesones			Centro V	40 ml	7 rejillas de piso.
Aldaco			Centro v	10 ml	1 rejilla de piso y 12 coladeras de banquetta
Callejón de Manzanares			Centro VII	40 ml	5 rejillas de piso
Santo Tomas			Centro VII	15 ml	Albañal fracturado
Callejón de <u>Tizapán</u>			Centro VI	50 ml	
San Camilito			Centro I	22 ml	
			Total	177 ml	

Alc. Cuauhtémoc

Incidencias urbanas

COORDINACION CENTRO HISTORICO				
INCIDENCIAS URBANAS STC METRO				
N.C.	UBICACIÓN	DESCRIPCION	FECHA	MEMORIA FOTOGRAFICA
1	DELICIAS ESQ BUENTONO	OBRA EN ARROYO CON PLACA METÁLICA, SIN REPARAR, EN COMPLETO ABANDONO QUE HASTA TIENE FRANJAS PEATONALES	20/03/2019	
3	DELICIAS ENTRE LIUS MOYA Y BUEN TONO	TAPA DESCUBIERTA DEL ASFALTO QUE REQUIERE RENIVELACION Y RETIRO DE ESCOMBRO DEL ARROYO VEHICULAR	20/03/2019	

Alc. Cuauhtémoc

Incidencias urbanas

TERRITORIAL CENTRO HISTORICO				
INCIDENCIAS URBANAS CFE				
N.C.	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA	MEMORIA FOTOGRAFICA
1	INDEPENDENCIA FRENTE AL # 50 CASI ESQ. LUIS MOYA	FALTA TAPA DE REGISTRO EN BANQUETA DE 144 X 77 cm AL PARECER ES TAPA DOBLE	19/03/2019	
2	IZAZAGA # 65 ENTRE I LA CATOLICA Y CJON DE NEZAHUALCOYOTL	PENDIENTE REPARACION DE BANQUETA MATERIAL CONCRETO DE 1M2 APROX	21/03/2019	
3	IZAZAGA# 59 ENTRE I LA CATOLICA Y CJON DE NEZAHUALCOYOTL	PENDIENTE REPARACION DE BANQUETA MATERIAL CONCRETO POR REPARACION EXISTENTE INADECUADA	21/03/2019	



Alc. Venustiano Carranza

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 26/03	Próximo reporte	Observaciones
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos)	Semanal	477.4 m ³	02 de abril	31 toneladas diarias de Residuos Sólidos
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de VC	Semanal	24	02 de abril	
Liberación de visión de cámaras del C-5	Número de cámaras del C-5 que solicitaron liberar (línea base: 129 cámaras)	Quincenal	57	02 de abril	Avance del 54% (57 cámaras)

Alc. Venustiano Carranza

Luminarias

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
EL ROSARIO	CARRETONES	ADOLFO GURRIÓN	CENTRO II	3	LINEAS DESCONECTADAS
EL ROSARIO 220	ADOLFO GURRIÓN	2DA. DE CARRETONES	CENTRO II	3	LINEAS DESCONECTADAS
GRAL ANAYA	JUAN DE LA GRANJA	CONGRESO DE LA UNIÓN	CENTRO II	1	LINEAS DESCONECTADAS
EL ROSARIO	CARRETONES	ADOLFO GURRIÓN	CENTRO II	3	LINEAS DESCONECTADAS
ROSARIO	GRAL. ANAYA		CENTRO II	1	LINEAS DESCONECTADAS
GRAL. ANAYA	ROSARIO	SN CIPRIAN	CENTRO II	3	LINEAS DESCONECTADAS
CARRETONES 120	SN CIPRIAN	2DA CARRETONES	CENTRO II	8	ROBO DE CABLE
FC DE CINTURA 43	CONGRESO DE LA UNIÓN		10 DE MAYO	1	LINEAS DESCONECTADAS
MIGUEL DOMINGUEZ 13	HEROE DE NACÓZARI	SN ANTONIO TOMATLAN	AMPL. PENITENCIARIA	1	LINEAS DESCONECTADAS
			TOTAL	24	

Alc. Venustiano Carranza

Tiraderos Clandestinos


RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOSARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3.1	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.4	S-9



Alc. Venustiano Carranza

Tiraderos Clandestinos





SOS - Alumbrado Público

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 26/03	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de puntos de luz (PDL) atendidos y reparados en zona de contrato PPS (Censo sin finalizar de 3, 549)	Semanal	PA - 110 PB - 04	02 de abril



C-5

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 26/03	Próximo reporte
Cámaras de video vigilancia	Número de cámaras, botones y altavoces con falla intermitente en CH	Semanal	76	02 de abril




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Policía Auxiliar de la Ciudad de México Sector 52



ANOMALÍAS URBANAS



25 DE MARZO DEL 2019

GRAFITIS POR MANIFESTACIONES

DERIVADO DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO, **FUERON DETECTADOS DIVERSOS PUNTOS CON GRAFITI, MISMO QUE YA FUERON RECUPERADOS**

A FIN DE INTENSIFICAR LA PRESENCIA POLICIAL




BANCO DE
MÉXICO



PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
(PLANCHA DEL ZÓCALO)

GRAFITIS POR MANIFESTACIONES



PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PLANCHA DEL ZÓCALO), MANIFESTANTES PINTAN CON GIS SOBRE EL SUELO



MADERO Y GANTE
CON GRAFITIS EN LAS
PAREDES



BANCO DE MÉXICO CON AFECTACIONES DERIVADO
DE LAS MANIFESTACIONES
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS



GRAFITIS POR MANIFESTACIONES



**DISTINTAS ESCULTURAS Y ESTATUAS
AFECTADAS POR MANIFESTANTES EN LA
ALAMEDA CENTRAL**



**NEGOCIOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS
EN EL CENTRO HISTÓRICO CON GRAFITIS,
POR PARTE DE MANIFESTANTES, EN EL
CORREDOR FRANCISCO I. MADERO**

REGISTRO DE LUZ EN MAL ESTADO



MONEDA Y
CORREO
MAYOR



BRASIL Y
GUATEMALA



REGINA Y
CORREO
MAYOR




PALMA Y
TACUBA



5 DE MAYO

DERIVADO DE LOS RECORRIDOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL SECTOR 52 SE DETECTAN DISTINTAS ANOMALÍAS EN ALUMBRADOS PÚBLICOS, REGISTROS DE LUZ Y CABLEADO EXPUESTO

REGISTRO DE LUZ EN MAL ESTADO



COLOMBIA Y ESQUINA CON BRASIL

ELEMENTOS DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL SECTOR 52, SE PERCATAN DE COLADERAS EN MAL ESTADO Y SIN SUS TAPAS, REALIZANDO LABOR DE SEÑALIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA EVITAR ACCIDENTES

COLADERAS EN MAL ESTADO Y SIN TAPA



APARTADO Y
MONEDA



EJE 1 NORTE



JUSTO SIERRA




GUATEMALA



MONEDA Y
CORREO
MAYOR



BRASIL Y
PARAGUAY



TACUBA Y
FILOMENO
MATA

ELEMENTOS DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL SECTOR 52, SE PERCATAN DE COLADERAS EN MAL ESTADO Y SIN SUS TAPAS, REALIZANDO LABOR DE SEÑALIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA EVITAR ACCIDENTES



BACHES Y BANQUETAS DAÑADAS



TOPACIO ESQUINA
SAN PABLO



REPUBLICA DE
EL SALVADOR



5 DE MAYO Y
FILOMENO
MATA



MONTE DE PIEDAD



JESÚS MARÍA



SAN PABLO

PERSONAL DEL SECTOR 52, CONTINUANDO CON SUS RECORRIDOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DETECTAN DISTINTAS CALLES DAÑADAS, CON BACHES Y BANQUETAS EN MAL ESTADO, MISMOS QUE PUEDEN PROVOCAR ACCIDENTES

FUGAS DE AGUA EN LA ALAMEDA CENTRAL Y EN LA CALLE DE 5 DE MAYO



AVENIDA HIDALGO Y VALERIO TRUJANO
ALA MEDA CENTRAL



GANTE Y MADERO

FUGAS DE AGUA DETECTADAS POR ELEMENTOS DE LA POLICÍA TURÍSTICA DEL
SECTOR 52 EN LA ALAMEDA CENTRAL Y EN LA CALLE DE 5 DE MAYO

CASETA TELMEX EXPUESTA



VENUSTIANO CARRANZA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE FEBRERO



PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 26/03	Próximo reporte
Infraestructura	Número de denuncias de medidores de agua	Semanal	1	02 de abril

16 AL 25 DE MARZO						
No.	No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA Y HORA	DELITO	CALLE	COLONIA	SINTESIS DE LOS HECHOS
1	CI-FCH/CUH-4/UI-2SD/374/03-2019	21/03/2019 13:17	ROBO DE OBJETOS	BELIZARIO DOMINGUEZ	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2	EN LA FECHA REFERIDA SE PERCATA DE QUE SE HABIAN ROBADO DEL LUGAR EL MEDIDOR DE AGUA QUE SUMINISTRA EL EDIFICIO DONDE CUENTA CON LOCALES COMERCIALES



METRO

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 26/03	Próximo reporte	Observaciones
Infraestructura	Número de escaleras mecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 equipos instalados/en 29 estaciones)	Quincenal	1 (74 funcionando)	02 de abril	Una escalera detenida, (desde del 13 de marzo)
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 equipos instalados/en 29 estaciones)	Quincenal	1 (18 funcionando)	02 de abril	Detenido por revisión en estación Zócalo (desde el 21 de marzo)



TELMEX

Planta telefónica instalada

Teléfonos públicos	Atendidos	Desmontajes	Avance
518	352	54	68%



Acuerdos

Continuamos transmitiendo en vivo



Asistencia

Continuamos transmitiendo en vivo



Muchas gracias

Próxima sesión:
02 de abril de 2019, a las 10:30 horas