



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Inicio de la transmisión en vivo

30 DE ABRIL 2019



Orden del día


- Reportes
- Turnos e incidencias urbanas
- Mesas de trabajo
- Asuntos generales
- Acuerdos
- Asistencia



ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 30/04	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Quincenal	1,789	14 de mayo
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Quincenal	2,746	14 de mayo

ACH



13,596 m³

Residuos producto de
Tiraderos Clandestinos

21,869 m³

Basura
producto de barrido


ACH

Programa *Chaineando la calle*



294 fachadas


1,014 cortinas



ACH

Programa *Chaineando la calle* (febrero - abril)


Semanas	Cantidad de trabajos
<15/02/19	1
22/02/19 - 28/02/19	3
01/03/19 - 07/03/19	8
08/03/19 - 14/03/19	8
15/03/19 - 21/03/19	9
22/03/19 - 28/03/19	6
29/03/19 - 04/04/19	13
05/04/19 - 11/04/19	11
12/04/19 - 18/04/19	13
19/04/19 - 25/04/19	14
Total general	86



ACH

Programa *Chaineando la calle* (febrero - abril)

Grafiti atendido por tipo de intervención



Mapa de atención

ACH


Programa *Chaineando la calle*
(febrero - abril)

5 calles con más atención

Calles	Cantidad
Mesones	10
Tacuba	8
República de Chile	6
Bolívar	6
Isabel la Católica	6

Calles con reincidencia

Calles	Repintado
Tacuba	2
Regina y Tacuba	1
Mesones	1
Bolívar y San Jerónimo	1
San Jerónimo	1
20 de noviembre	1
Isabel la Católica y Mesones	1
Total	8



ACH

Programa *Chaineando la calle*

(febrero - abril)




Jardinería



1,000 m² de
pasto

3,207
especies
repuestas



10 calles con
riego diario



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 09/04	Semana al 16/04	Semana al 23/04	Semana al 30/04
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Semanal	130	20	39	19
Obra	Reparación de banquetas	Quincenal			2 m2	6 m2
Poda	Liberación de luminarias	Semanal			17 sujetos forestales	34



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 09/04	Semana al 16/04	Semana al 23/04	Semana al 30/04
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc (m lineales)	Semanal	265 m	287 m	85 m	262 m
Limpia (Colecta de sólidos)	Escuelas limpias y toque de campana.	Semanal	222 m ³	221 m ³	167 m ³	219 m ³

Alc. Cuauhtémoc

Luminarias

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PLAZA JUAN JOSE BAZ (PLAZA DEL AGUILITA)	MISIONEROS	RAMON CORONA	CENTRO MERCED	9	
BRASIL	PARAGUAY	ECUADOR	CENTRO NORTE	7	
BOLIVAR # 98	REGINA	SAN JERONIMO	CENTRO <u>CENTRO</u>		LUMINARIA SIN FUNCIONAR FALTA MATERIAL (CITILUM)
GONZALEZ ORTEGA	EJE 1 NTE	REP. COSTA RICA	CENTRO NORTE	1	
REP. NICARAGUA	BRASIL	ARGENTINA	CENTRO NORTE	1	
GONZALEZ ORTEGA TRAMO CALLE	COSTA RICA	CIRCUNVALACION	CENTRO NORTE	1	
			TOTAL	19	



Alc. Cuauhtémoc

Desazolve

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
JESUS. MA .TRAMO CALLE	REGINA	VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO <u>CENTRO</u>	12 MTS	
PUENTE DE PEREDO	LOPEZ	EJE CENTRAL	CENTRO ALAMEDA	12 MTS	
CHIMALPOPOCA	BOLIVAR	ISABEL LA CATOLICA	CENTRO <u>CENTRO</u>	8 MTS	
ART-123 TRAMO CALLE	BUCARELI	BALDERAS	CENTRO ALAMEDA	30 MTS	
GRAL PRIM	BUCARELI	TRES GUERRAS	CENTRO ALAMEDA	8 MTS	
BOLIVAR 24	FRANCISCO Y MADERO	16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO <u>CENTRO</u>	4 MTS	
BUEN TONO	DELICIAS	ARCOS DE BELEN	CENTRO ALAMEDA	8 MTS	
ART-123 TRAMO CALLE	LUIS MOYA	REVILLAGIGEDO	CENTRO ALAMEDA	30 MTS	
ART-123	EJE CENTRAL	LUIS MOYA	CENTRO ALAMEDA	100 MTS	
VICTORIA TRAMO CALLE	DOLORES Y MARROQUI, REVILLAGIGEDO	BALDERAS	CENTRO ALAMEDA	15 MTS	
MARROQUI	ART-123	INDEPENDENCIA	CENTRO ALAMEDA	20 MTS	
REP.DE GUATEMALA #86	CARMEN	JESUS MA.		15 MTS	
TOTAL				262 MTS.	




Alc. Cuauhtémoc

Atención de Luminarias (marzo-abril)

Luminarias

617 reparaciones en vías secundarias de PB




Alc. Cuauhtémoc

Desazolve (marzo-abril)

Desazolve (m)

1,420 m red
secundaria de
drenaje en PB



Alc. Venustiano Carranza

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 09/04	Semana al 16/04	Semana al 23/04	Semana al 30/04
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	11	4	7	4
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos solidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos)	Semanal	31 (diarias) 477.4 m ³	32.5 (diarias) 500.5 m ³	31.5 Toneladas diariamente	500.5 m ³

Alc. Venustiano Carranza

Reporte de Luminarias

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
EMILIANO ZAPATA 174	CONGRESO DE LA UNION	F C DE CINTURA	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
EMILIANO ZAPATA 174	CONGRESO DE LA UNION	F C DE CINTURA	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
EMILIANO ZAPATA 174	CONGRESO DE LA UNION	F C DE CINTURA	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
ALARCON	F C DE CINTURA	CONGRESO DE LA UNION	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
			TOTAL	4	



Alc. Venustiano Carranza


Tiraderos clandestinos

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3.1	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.4	S-9

Alc. Venustiano Carranza

Tiraderos clandestinos





SOS-Alumbrado Público

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 30/04	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de puntos de luz (PDL) atendidos y reparados en zona de contrato PPS (Censo sin finalizar de 3, 549)	Semanal	PA - 28 PB - 0	14 de mayo



STC-METRO

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 30/04	Próximo reporte	Observaciones
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 equipos /29 estaciones)	Quincenal	4 detenidas	14 de mayo	desde el 13 de marzo por daño en tarjeta.
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 equipos/29 estaciones)	Quincenal	1 detenido	14 de mayo	desde el 21 de marzo de 2019



CFE

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 30/04	Próximo reporte
Coladeras y/o registros colocados	Coladeras y/o registros colocados	Semanal	27	14 de mayo
Cortes de energía eléctrica	Número de atenciones de emergencias por falta de energía eléctrica que implique rompimiento de banquetas o de arroyo vehicular	Mensual	39	04 de junio
Mantenimiento y desagüe de bóvedas	Número de bóvedas atendidas	Semanal	59	14 de mayo



INAH

Tema	Línea base	Periodicidad	Mes al 30/04	Próximo reporte
Denuncias recibidas	Número de denuncias recibidas en obras y acciones fuera de norma y sin autorización	Mensual (abril)	7 Denuncias y seguimiento	28 de mayo

INAH

Denuncias recibidas - abril

1. Academia 22	(Apertura de vano) Se realizaron ajustes técnicos, obtuvieron autorización del INAH, se ordenó archivar como asunto concluido.
2. Rep. de Perú 122	(Demolición interior) Obra suspendida, actualmente en sustanciación de procedimiento administrativo, periodo de alegatos concluyó 25 de abril 2019. Posible denuncia penal.
3. Rep. de Bolivia 83	Obra nueva colindante con monumento, fue suspendida, actualmente están siendo asesorados y pidieron autorización para retiro de basura y materiales (periodo de alegatos concluyó el 25 de abril de 2019).
4. Motolinia 40	Colindante con monumento histórico, realizaban obras de ampliación y sólo tenían autorización para obras menores, 13 de mayo de 2019 vence su periodo de alegatos.
5. Rep. Argentina 96	Cuentan con autorización para realizar demolición parcial, aún no presentan proyecto de obra mayor)
6. Eje Central 94	No es monumento histórico. Se generó requerimiento administrativo para que regularización de obras contaban con aun autorización de remodelación del año 2013
7. 20 de Noviembre 195	(Cuentan con autorizaciones una para remodelación)



INBAL

Tema	Línea base	Periodicidad	Mes al 30/04	Próximo reporte
Obras y proyectos de intervención urbana	Número de solicitudes de información para diversas intervenciones en Centro Histórico	Mensual (abril)	17	28 de mayo
	Número de trabajos autorizados		7	28 de mayo

INBAL

Solicitud de información

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	ESTATUS	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
1	PALMA NORTE	506	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	624	INCLUIDO	INBA 00-003		UN AÑO	
2	CRISTOBAL COLÓN	1	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	630	INCLUIDO	INBA 00-003		UN AÑO	
3	DR. MORA	11	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	631	INCLUIDO	INBA 00-003		UN AÑO	
4	LAS CRUCES	36	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	646	NO INCLUIDO	INBA 00-003		UN AÑO	
5	VENUSTIANO CARRANZA	64	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	647	INCLUIDO	INBA 00-003		UN AÑO	

INBAL

Solicitud de información

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	ESTATUS	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
6	VENUSTIANO CARRANZA	28	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	665	COLINDANTE	INBA 00-003		UN AÑO	
8	16 DE SEPTIEMBRE	69	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	669	INCLUIDO	INBA 00-003		UN AÑO	
9	REPÚBLICA DEL SALVADOR	20	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	675	INCLUIDO	INBA 00-003		UN AÑO	
11	ROLDÁN	83	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	687	NO INCLUIDO	INBA 00-003		UN AÑO	
13	BU CARELI	181	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	709	INCLUIDO	INBA 00-003		UN AÑO	

INBAL

Solicitud de información

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	ESTATUS	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
16	FRANCISCO I. MADERO	20	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	735	COLINDANTE	INBA 00-003		UN AÑO	
17	BUCARELI	80	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	753	INCLUIDO	INBA 00-003		UN AÑO	
18	LOPÉZ	28	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	771	INCLUIDO	INBA 00-003		UN AÑO	
19	JUÁREZ	56	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	783	INCLUIDO	INBA 00-003		UN AÑO	
20	FRANCISCO I. MADERO	47	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	784	INCLUIDO	INBA 00-003		UN AÑO	



INBAL

Solicitud de información

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	ESTATUS	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
21	5 DE MAYO	29	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	813	INCLUIDO	INBA 00-003		UN AÑO	
24	PALMA NORTE	39	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	827	INCLUIDO	INBA 00-003		UN AÑO	



INBAL

Trabajos autorizados

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	ESTATUS	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
7	ISABELA LA CATÓLICA	44	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	666	INCLUIDO	INBA 00-006	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, ALBAÑILERÍA SUPERFICIAL EN GENERAL, RESANES, REPOSICIÓN DE ESTUCOS O FRISOS, INCLUYENDO ELEMENTOS DECORATIVOS EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE CANCELERÍAS EN PUERTAS Y VENTANAS EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE PISOS ORIGINALES, ARREGLO Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIA, AIRE ACONDICINADO,	UN AÑO	
10	VICTORIA	59	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	676	INCLUIDO	INBA 00-006	LIMPIEZA DE FACHADA, APLICACIÓN DE SELLADOR, PINTURA EN EXTERIOR.	UN AÑO	
12	BALDERAS	68	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	707	INCLUIDO	INBA 00-006	COLOCACIÓN DE JARDINERAS A BASE DE HERRERIA, BASE 62 CM., ALTURA 1.20M.	UN AÑO	
14	BUCARELI	181	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	710	INCLUIDO	INBA 00-006	LIMPIEZA DE FACHASDA, INCLUYENDO ELEMENTOS DE CANTERA, TABIQUE O ALGÚN OTRO MATERIAL, ALBAÑILERÍA SUPERFICIAL EN GENERAL.	UN AÑO	
15	1ER. CION. DE MESONES	7	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	714	INCLUIDO	INBA 00-006	LIMPIEZA DE FACHASDA, INCLUYENDO ELEMENTOS DE CANTERA, TABIQUE O ALGÚN OTRO MATERIAL, ALBAÑILERÍA SUPERFICIAL EN GENERAL.	UN AÑO	

INBAL


Trabajos autorizados

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	ESTATUS	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
22	5 DE MAYO	29	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	814	INCLUIDO	INBA 00-006	FIJAR ABRAZADERAS DE TUBO DE GAS	UN AÑO	
23	16 DE SEPTIEMBRE	51	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	816	COLINDANTE	INBA 00-003	PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE APLANADOS EN EXTERIORES E INTERIORES, ALBAÑILERÍA SUPERFICIAL EN GENERAL, RESANES, REPOSICIÓN DE ESTUCOS O FRISOS, INCLUYENDO ELEMENTOS DECORATIVOS EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE CANCELERÍAS EN PUERTAS Y VENTANAS EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE PISOS ORIGINALES, REPOSICIÓN TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS EN	UN AÑO	



SEDEMA

Los días **23 y 25 de abril** se realizó **recorrido** en Calle Mesones entre Calle Bolívar y Av. 20 de Noviembre, Calle Regina entre Av. 20 de Noviembre y Calle Bolívar, Calle Isabel La Católica entre Av. José María Izazaga y Calle Tacuba y Calle República de Chile entre Calle Tacuba y Calle República de Perú, para el **marcaje de 91 sitios de plantación**.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDEMA

En la **línea verde** del croquis de ubicación, se señalan **los tramos disponibles** para plantación y **en gris**, los tramos visitados en los cuales **no es viable su intervención** por el ancho de la banqueta, instalaciones de los locales comerciales (toldos y marquesinas) o por la presencia de algún inmueble catalogado.





PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 30/04	Próximo reporte
Infraestructura	Robo de cableado	Quincenal	1	14 de mayo

No.	No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA Y HORA	DELITO	CALLE	COLONIA	SINTESIS DE LOS HECHOS
1	CI-FCH/CUH-2/UI-1CD/3184/04-2019	29/04/2019 02:15	ROBO DE OBJETOS	ISABEL LA CATOLICA	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2	REFIEREN LOS REMITENTES QUE AL IR CIRCULANDO ABORDO DE SU PATRULLA, SE PERCATAN QUE LOS HOY IMPUTADOS, ESTABAN ARRANCANDO UN TUBO DE COBRE, DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 43, COLONIA CENTRO, MISMOS SUJETOS QUE AL NOTAR LA PRESENCIA CORREN CON DIRECCIO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Acuerdos

Continuamos transmitiendo en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Asistencia

Continuamos transmitiendo en vivo



Muchas gracias

Próxima sesión:
14 de mayo de 2019, a las 10:30 horas