



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO





ORDEN DEL DÍA

- Reportes
- Temas problema / Avances y pendientes en mesas de trabajo
- Turnos
- Asuntos generales
- Acuerdos
- Asistencia



Reportes

Continuamos transmitiendo en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes validados

Continuamos transmitiendo en vivo

Autoridad del Centro Histórico

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana al 29/01	Semana al 05/02
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1583	1577
Tiraderos clandestinos	Número de calles y/o espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de cascajo en el Perímetro de la ACH (SE REPORTAN SITIOS ATENDIDOS)	Semanal	46	51
Limpieza	Metros lineales barridos en el Perímetro de la ACH	Se atienden semanalmente 5,072,886		
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,085	2,211

Autoridad del Centro Histórico

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana al 29/01	Semana al 05/02
Limpieza	Número de papeleras respuestas en el Centro Histórico (meta 160)	Semanal	134	0
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	0	Hoy se inicia actividad en Alameda Central
Supervisión de Proyectos de intervención urbana en el Centro Histórico	Porcentaje de avances de proyectos de intervención urbana en el Centro Histórico	Mensual	0	0
Señalética	Número de señalizaciones de obras públicas colocadas por la ACH en el PA	Semanal	0	0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 05/02	Próximo reporte: 12 de febrero
Coladeras / Registros	Número de coladeras y/o registros colocados (Línea base: 66)	Semanal	39	
Red hidráulica del CH	Porcentaje de avance de la red hidráulica del Centro Histórico	Mensual	Se comunica por oficio falta de autorización presupuestal para los trabajos	
Desazolve de red. Perímetro "A" y "B"	Red secundaria de drenaje desazolvada del Perímetro "A" y "B". Línea base Atarjeas: 38,455 ml Pozo de visita: 770 pzas Rejilla de piso: 361 pzas Coladera pluvial: 408 pzas Albañal: 3,843 ml	Semanal	Atarjeas: 22,605 ml	
			Pozos de Visita: 406 pzas	
			Rejilla de Piso: 304 pzas	
			Coladeras Pluviales: 285 pzas	
			Albañal: 700 ml	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CROQUIS DE LOCALIZACION AVANCE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE CENTRO HISTORICO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alcaldía Venustiano Carranza

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana al 29/01	Semana al 05/02	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias del PB de VC	Semanal	5	45	
Barrido	Metros lineales barridos en vías secundarias del PB de VC	Semanal	119,000	119,000	
Tiraderos Calandestinos	Número de calles y/o espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de desechos sólidos del PB de VC	Semanal	26 (30.9 ton)	26 (31 ton)	
Recolección de residuos sólidos	Metros cúbicos de residuos sólidos recoletados en el PB de VC	Semanal	2,607.68	2541	La recolección corresponde a 169.4 m ³ del mercado Sonora; 1678 del mercado merced; 215.3 m ³ de recolección domiciliaria; 477.4 m ³ de tiraderos
Liberación de cámaras del C5	Número de cámaras del C5	Quincenal	0	27	Avance del 20% de las 129 cámaras que solicitaron liberar



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alcaldía Venustiano Carranza

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS

Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	2.2	5-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	2	5-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	5-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	5-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	5-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	2.1	5-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	5-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	3	5-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	5-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	5-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	5-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	5-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	5-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	5-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	5-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS

Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	5-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	5-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	5-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	5-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	5-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	5-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.3	5-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3.1	5-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	5-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	5-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.4	5-9



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alcaldía Venustiano Carranza



Montón Tradicional



Recolección de cascajo





INAH

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	
Denuncias recibidas en el INAH	Número de denuncias recibidas en obras y acciones fuera de norma y sin autorización	Bimestral	
Restauración y recuperación de patrimonio por sismo del 19s	Número de inmuebles de propiedad federal en restauración y recuperación atendidos (Línea base: 56 [50 en Al. Cuauhtémoc - 6 en Al. Venustiano Carranza])	Bimestral	
Obras y proyectos de intervención urbana	Número de autorizaciones para la realización de proyectos y obras de intervención urbana	Mensual	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

INBA



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	05/02	Observaciones
Obras y proyectos de intervención urbana	Número de solicitudes atendidas o ingresadas para diversas intervenciones en Centro Histórico	Mensual	12	Total de solicitudes ingresadas 12 <ul style="list-style-type: none"> • 8 Solicitudes de información • 1 Solicitud de obras menores • 3 Solicitudes de obras mayores
Obras y proyectos de intervención urbana	Número de recomendaciones técnicas	Mensual		
Obras y proyectos de intervención urbana	Número con visto bueno	Mensual		
Obras y proyectos de intervención urbana	Número con respuesta NO viable	Mensual		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	TIPO	VIGENCIA
1	LUIS MOYA	82	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	INBA 00-006	UN AÑO
2	DONATO GUERRA	13	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN (COLINDANTE)	INBA 00-003	UN AÑO
3	PINO SUAREZ	61	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN (COLINDANTE)	INBA 00-003	UN AÑO
4	AV MORELOS	87	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN (INCLUIDO)	INBA 00-003	UN AÑO
5	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	50	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN (NO INCLUIDO SIN COLINDANTES)	INBA 00-003	UN AÑO
6	LOPEZ	60	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN (COLINDANTE)	INBA 00-003	UN AÑO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	TIPO	VIGENCIA
7	AYUNTAMIENTO	21	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN (NO INCLUIDO SIN COLINDANTES)	INBA 00-003	UN AÑO
8	AYUNTAMIENTO	25	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN (NO INCLUIDO SIN COLINDANTES)	INBA 00-003	UN AÑO
9	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	87	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN (NO INCLUIDO SIN COLINDANTES)	INBA 00-003	UN AÑO
10	VIZCAINAS	3	CENTRO	CUAUHTÉMOC	OBRAS MAYORES (DEMOLICIÓN) NO APROBADO	INBA 00-002	UN AÑO
11	GANTE	6	CENTRO	CUAUHTÉMOC	OBRAS MAYORES (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN) OBSERVACIONES	INBA 00-002	UN AÑO
12	AVENIDA CHAPULTEPEC	63	CENTRO	CUAUHTÉMOC	OBRAS MAYORES (RESTAURACIÓN) VISTO BUENO	INBA 00-002	UN AÑO

INVI

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	05/02
Proyectos de vivienda en obra y por iniciar	Porcentaje de avance por proyecto (de los 18 reportados en el CH)	Mensual	
	Obras por iniciar (6 total)		
	1. Republica de Argentina no. 58, al. Cuauhtémoc (a-012/doul/62/14)		
	2. Lerdo no. 12, al. Cuauhtémoc (a-006/doul/62/13)		
	3. Pedro Moreno no. 154, al. Cuauhtémoc (a-062/doul/62/11)		
	4. Talavera no. 24, al. Cuauhtémoc (a-056/doul/62/16)		
	5. Violeta no. 15, al. Cuauhtémoc (a-024/doul/62/12)		
	6. Pedro Moreno no 156, al. Cuauhtémoc (a-064/diul/62/10)		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INVI

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	29/01
Proyectos de vivienda en obra y por iniciar	Porcentaje de avance por proyecto (de los 18 reportados en el CH)	Mensual	
	Porcentaje de avance de obras en proceso (12 total)		64,50%
	1. 2 de Abril no 42, al. Cuauhtémoc (a-039/doul/62/11)		42,00%
	2. Academia no.33, al. Cuauhtémoc (a-028/doul/62/14)		48,00%
	3. Arcos de Belén no 49, al. Cuauhtémoc (a-038/doul/62/17)		43,00%
	4. Eje 1 Poniente Guerrero no 164, al. Cuauhtémoc (a-007/diul/62/10)		85,00%
	5. Eje 1 Poniente Guerrero no. 110, al. Cuauhtémoc (a-085/doul/62/11)		56,00%
	6. Magnolia no. 12 (antes no. 12 Y 16), al. Cuauhtémoc (a-069/doul/62/14)		41,00%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INVI

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	29/01
Proyectos de vivienda en obra y por iniciar	Porcentaje de avance por proyecto (de los 18 reportados en el CH)	Mensual	
	Porcentaje de avance de obras en proceso (12 total)		64,50%
	7. República de Argentina no. 87, al. Cuauhtémoc (a-079/doul/62/12)		73,00%
	8. República de Perú no. 40, al. Cuauhtémoc (a-009/doul/62/2017)		90,00%
	9. Allende no. 46, al. Cuauhtémoc (a-073/doul/62/12)		93,00%
	10. Lecumberri no 66, al. Cuauhtémoc (a-022/doul/62/17)		99,00%
	11. Belisario Domínguez no. 78, al. Cuauhtémoc (a-059/doul/62/17)		30,00%
	12. Nacional no. 57, Al. Venustiano Carranza (a-022/doul/62/15)		74,00%



C5

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana al 29/01	Semana al 05/02
Cámaras de video- vigilancia	Número de cámaras vandalizadas	Semanal	0	
Cámaras de video- vigilancia	Número de cámaras obstruidas por comercio en vía pública recuperadas	Semanal	0	
Cámaras de video- vigilancia	Número de cámaras, botones y altavoces con falla intermitente en CH	Semanal	27	
Cámaras de video- vigilancia	Número de asistencias a C2-Centro para mejora en visibilidad de cámaras en CH (L. Base - 102)	Mensual	--	
Cámaras de video- vigilancia	Número de asistencias C2-Norte para mejora en visibilidad de cámaras en CH (L. Base - 100)	Mensual	--	



PGJ

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana al 29/01	Semana al 05/02
Infraestructura	Número de averiguaciones previas por robo de elementos de fierro de la infraestructura (tapas de registro, rejillas pluviales)	Semanal	0	0
Infraestructura	Número de denuncias por robo de herrería (molduras de puertas de edificios antiguos, letras de bronce, etc.)	Semanal	0	0
Infraestructura	Número de averiguaciones previas por robo de estatuas y esculturas	Semanal	0	0
Infraestructura	Número de denuncias de medidores de agua	Semanal	2	2



ILIFE

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	29/01
Sismo 19S	Porcentaje de avance de escuelas con daños del Sismo 19S en 3 escuelas*	Mensual	24%
Mantenimiento de escuelas	Porcentaje de avance de escuelas con el programa de mantenimiento normal del Instituto en 20 escuelas*	Mensual	21%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ILIFE

CLAVE	ESCUELA	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
1	ESCUELA SEC. TECNICA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	25.00%	
2	ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA	35.00%	
3	ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE ARGENTINA	44.50%	
4	ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE	66.00%	
5	ESCUELA PRIMARIA FRAY PABLO MORENO	12.00%	
6	ESC. NACIONAL DE CIEGOS LIC. IGNACIO TRIGUEROS	0.00%	En proceso de revisión por parte de DRO
7	ESCUELA PRIMARIA ALFREDO E. URUCHURTU	38.90%	
8	ESCUELA SECUNDARIA "JOSÉ MANUEL RAMOS"	35.30%	
9	JARDÍN DE NIÑOS "CADETES DE LA NAVAL"	23.82%	
10	JARDÍN DE NIÑOS "JUAN JACOBO ROUSSEAU"	36.86%	
11	ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA DE LIBANO"	21.24%	
12	ESCUELA PRIMARIA "JOAQUIN GARCIA ICAZBALCETA"	0.00%	Demolición de 4 aulas y construcción en función del recurso (aulas que no sean prefabricadas)
13	ESCUELA SECUNDARIA No. 1 "CÉSAR A. RUIZ"	0.00%	Trabajos de construcción de escalera de emergencia (en trámite DRO - INAH)
14	ESCUELA PRIMARIA "SARA MANZANO"	11.34%	
15	ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS"	31.70%	
16	ESCUELA SECUNDARIA "ÁNGEL TRÍAS ÁLVAREZ"	33.12%	
17	JARDÍN DE NIÑOS "ENRIQUE PESTALOZZI"	11.50%	
18	ESCUELA PRIMARIA "MARCELINO DAVALOS"	28.45%	
19	ESCUELA PRIMARIA "PONCIANO ARRIAGA"	38.76%	
20	ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA DE PANÁMA"	33.12%	
21	ESCUELA "TELESECUNDARIA 91"	11.34%	
22	ESCUELA SECUNDAIRA "ADRIANA GARCÍA CORRAL"	44.90%	
23	ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL SERRANO"		



CFE

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Corte al 29/01	Corte al 05/02
Coladeras y/o registros colocados	Número de coladeras y/o registros colocados que afectan la red eléctrica	Semanal	- -	4
Cortes de energía eléctrica	Número de atenciones de emergencias por falta de energía eléctrica que implique rompimiento de banquetas o de arroyo vehicular	Mensual	- -	27
Red eléctrica del Centro Histórico	Porcentaje de avance de actualización de la red eléctrica del Centro Histórico	Mensual	- -	99%



SOS - AP

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana al 29/01	Semana al 05/02
Proyecto de intervención urbana en el Centro Histórico	Porcentaje de avance de intervención urbana	Mensual	--	--
Alumbrado Público	Número de puntos de luz (PDL) atendidos y reparados en zona de contrato PPS (Censo sin finalizar de 3, 549)	Semanal	468	503
Alumbrado Público	"Puntos de luz (PDL) en iluminación artística atendidos (Censo de 3, 500)"	Mensual	--	--



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

TELMEX

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	29/01
Infraestructura de Comunicación Telefónica	Número de reposiciones de tapas de registro y marcos que implican un riesgo	Mensual	3
Infraestructura de Comunicación Telefónica	Número de cabinas retiradas por daño	Mensual	--
Infraestructura de Comunicación Telefónica	Número de reparaciones que realizan dentro del CH	Mensual	--

SSC - Policía Auxiliar - Sector 52 PUMA

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	29/01
Prevención del delito	Número de personas remitidas al Ministerio Público por robo de objetos de infraestructura urbana	Mensual	11
Prevención del delito	Número de personas aseguradas por robo de objetos por robo de objetos de infraestructura urbana	Mensual	15

SSC - Unidad de Protección Ciudadana “Centro”

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	29/01
Prevención del delito	Número de remisiones al MP por robo de infraestructura y/o mobiliario urbano	Mensual	0
Prevención del delito	Número de personas remitidas por robo de objetos	Mensual	1
Prevención del delito	Número de personas remitidas por daño a la propiedad dolosos	Mensual	1



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

En proceso de validación

Continuamos transmitiendo en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Dependencia

Secretaría de Cultura

Alcaldía Cuauhtémoc

Fideicomiso Centro Histórico

SEDEMA

INVEA

SEMOVI

SEDUVI

SGIRPC

METROBÚS

ADIP



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Temas problema

Corte de transmisión en vivo
PRIVADO

Mercado de Artesanías y Curiosidades Mexicanas San Juan

Coordina	Dependencias que participan	Reuniones celebradas
Autoridad del Centro Histórico	SOS, SEDECO, FCH, ACH y Secretaría de Cultura	1ra: 11 de enero 2da: 25 de enero

Avances:

- SOS entregó expediente del contrato de 2018 para Estudios y Proyecto del Mercado, información que será enviada a Secretaría de Finanzas

Pendientes:

- Reunión con el Mtro. Albarrán Director de SERVIMET, martes 6 febrero a las 17:30 hrs. Para saber si ellos cuentan con recurso este año para la ejecución de la obra

Robo de tapas y coladeras

Coordina	Dependencias que participan	Reuniones celebradas
Autoridad del Centro Histórico	SACMEX, CFE, Alumbrado Público, SOS, PGJ-CUH, C5, Policía Auxiliar, FCH y ACH	1ra: 14 de enero 2da: 23 de enero 3ra: 30 de enero

Avances:

- Integración de expediente de denuncias ante la PGJ y PGR para solicitar a la Procuraduría General el inicio de investigación con carácter metropolitano
- Se integró a SSC a la mesa de trabajo

Pendientes:


- Entregar carpeta a la Procuraduría General de Justicia

Robo de tapas y coladeras

La Dirección de Alumbrado Público de SOS atendió dos reportes por luminarias apagadas

1. Calle Allende esquina Belisario Domínguez
2. Calle de Moneda al costado norte de Palacio Nacional

En ambos casos fue detectando el robo de cable calibre #10





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Turnos

Corte de transmisión en vivo
PRIVADO



Turnos desahogados

Dependencia	Asunto	Estatus
SSC	La ACH solicitó apoyo a SSC para erradicar prácticas que violan la Ley de Cultura Cívica respecto a los 26 tiraderos clandestinos de residuos sólidos y de cascajo que la Alcaldía V. Carranza ha identificado	Oficio enviado
SOS	La Alcaldía Venustiano Carranza solicitó apoyo de concertación a la ACH para que la SOS le transfiera las funciones de mantenimiento del Parque Guadalupe Victoria.	En proceso de entrega.

Turnos desahogados

Dependencia	Asunto	Estatus						
 <p>METROBUS</p>	<p>La ACH solicitó el cambio de nomenclatura de las estaciones de Metrobus cercanas a mercados publicos, a petición de un grupo de comerciantes de mercados públicos, a fin de contar con “promoción” adicional e información indicativa de su lugar de asentamiento.</p> <table border="1" data-bbox="359 699 1503 1022"> <thead> <tr> <th data-bbox="359 699 929 820">Nombre de Estación Actual</th> <th data-bbox="929 699 1503 820">Nombre de Estación Autorizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="359 820 929 901">Plaza San Juan</td> <td data-bbox="929 820 1503 901">Mercado San Juan Artesanías</td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 901 929 1022">Teatro del Pueblo</td> <td data-bbox="929 901 1503 1022">Mercado Abelardo L. Rodríguez</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre de Estación Actual	Nombre de Estación Autorizado	Plaza San Juan	Mercado San Juan Artesanías	Teatro del Pueblo	Mercado Abelardo L. Rodríguez	<p>Autorizado</p>
Nombre de Estación Actual	Nombre de Estación Autorizado							
Plaza San Juan	Mercado San Juan Artesanías							
Teatro del Pueblo	Mercado Abelardo L. Rodríguez							



Asuntos generales

Transmisión en vivo



- **Alameda Central. Informe de avance de diagnóstico.**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

- **Estrategia de retiro de Grafiti. Informe de recorrido de con INAH.**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Acuerdos

Transmisión en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Asistencia

Transmisión en vivo