



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INICIO DE LA TRANSMISIÓN EN VIVO

12 DE FEBRERO 2019



ORDEN DEL DÍA

- Reportes
- Presentación del Sistema de archivos compartidos ACH-PUEC
- Temas problema / Reporte de avances
- Turnos
- Asuntos generales
- Acuerdos
- Asistencia



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Continuamos transmitiendo en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes validados

Continuamos transmitiendo en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Autoridad del Centro Histórico

| Tema | Unidad de medida | Periodicidad | Semana al 05/02 | Semana al 12/02 |
|------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tiraderos clandestinos | Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH | Semanal | 1577 | 1597 |
| Tiraderos clandestinos | Número de calles y/o espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de cascajo en el Perímetro de la ACH (SE REPORTAN SITIOS ATENDIDOS) | Semanal | 51 | 52 |
| Limpieza | Metros lineales barridos en el Perímetro de la ACH | Se atienden semanalmente 5,072,886 | | |
| Limpieza | Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido) | Semanal | 2,211 | 2,175 |

Autoridad del Centro Histórico



Autoridad del Centro Histórico





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Autoridad del Centro Histórico





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Autoridad del Centro Histórico

| Tema | Unidad de medida | Periodicidad | Semana al 05/02 | Semana al 12/02 |
|--|--|--------------|--|-----------------|
| Limpieza | Número de papeleras respuestas en el Centro Histórico (meta 160) | Semanal | 0 | 0 |
| Mantenimiento a infraestructura | Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas | Semanal | Hoy se inicia actividad en Alameda Central | 3 |
| Supervisión de Proyectos de intervención urbana en el Centro Histórico | Porcentaje de avances de proyectos de intervención urbana en el Centro Histórico | Mensual | Pendiente inicio de trabajos | |
| Señalética | Número de señalizaciones de obras públicas colocadas por la ACH en el PA | Semanal | 0 | 3 |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Autoridad del Centro Histórico



ANTES



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



DESPUÉS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Autoridad del Centro Histórico



Autoridad del Centro Histórico





SACMEX

| Tema | Línea base | Periodicidad | Semana al 12/02 | Próximo reporte: 19 de febrero |
|-----------------------|--|--------------|---|--------------------------------|
| Coladeras / Registros | Número de coladeras y/o registros colocados (Línea base: 66) | Semanal | 42 | CONCLUIDO |
| Red hidráulica del CH | Porcentaje de avance de la red hidráulica del Centro Histórico | Mensual | Se comunica por oficio falta de autorización presupuestal para los trabajos | |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX

| RESUMEN DE INCIDENCIAS EN EL CENTRO HISTÓRICO | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|--------------|---------|----------------------|
| TOTAL DE INCIDENCIAS | NO PERTENECEN | | AGUA POTABLE | DRENAJE | TRABAJADAS SACMEX |
| | AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO | OTRA DEPENDENCIAS | | | |
| 66 | 18 | 6 | 16 | 26 | 42 |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX

| Tema | Línea base | Periodicidad | Semana al 12/02 | Próximo reporte: 19 de febrero |
|---------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Desazolve de red. Perímetro "A" y "B" | Red secundaria de drenaje desazolvada del Perímetro "A" y "B". Línea base Atarjeas: 38,455 ml Pozo de visita: 770 pzas Rejilla de piso: 361 pzas Coladera pluvial: 408 pzas Albañal: 3,843 ml | Semanal | Atarjeas: 25,095 ml | |
| | | | Pozos de Visita: 433 pzas | |
| | | | Rejilla de Piso: 320 pzas | |
| | | | Coladeras Pluviales: 305 pzas | |
| | | | Albañal: 1,850 ml | |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO





AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CROQUIS DE LOCALIZACION AVANCE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE CENTRO HISTORICO



- Perímetro A
- Perímetro B
- Avance

SACMEX

TRABAJOS EN ATENCIÓN A INCIDENCIAS REPORTADAS AL SACMEX

RED DE DRENAJE

| NO. | OFICINA | FECHA ATENCIÓN | INCIDENCIA | UBICACIÓN | TRABAJOS REALIZADOS | IMAGEN ANTES | IMAGEN DESPUÉS |
|-----|-----------------------|----------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | DESAZOLVE ZONA CENTRO | 11/02/2019 | COLADERA EN MAL ESTADO | CALLE URUGUAY ENTRE BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC | SE EMBOQUILLÓ EL PERIMETRO DE LA COLADERA PLUVIAL |  |  |
| 2 | DESAZOLVE ZONA CENTRO | 05/02/2019 | RENIVELACIÓN DE REJILLA DE PISO | CALLE SALVADOR ENTRE BOLÍVAR Y ALDACO, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC | SE RENIVELÓ REJILLA DE PISO |  |  |
| 3 | DESAZOLVE ZONA CENTRO | 07/02/2019 | RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA | CALLE URUGUAY ENTRE EJE CENTRAL Y BOLÍVAR, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC | SE COLOCÓ SEGURO PARA RENIVELACIÓN DE TAPA DE POZO DE VISITA |  |  |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Alcaldía Venustiano Carranza



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

| Tema | Unidad de Medida | Perioricidad | Fecha de corte | | | Observaciones |
|---------------------------------|---|--------------|----------------|---------------|-----------------|---|
| | | | 3 de febrero | 10 de febrero | Próximo reporte | |
| Luminarias | Número de luminarias reparadas en vías secundarias en el PB de VC | Semanal | 45 | 18 | 19 de febrero | |
| Barrido | Metros lineales Barridos en vías secundarias del PB de VC | Semanal | 119,000 | 119,000 | 19 de febrero | |
| Tiraderos Clandestinos | Numero de calles y/o espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de desechos sólidos en el PB de VC | Semanal | 26 (31 ton) | 26 (31.3 ton) | 19 de febrero | Se recolectaron 31.3 toneladas de Residuos sólidos |
| Recolección de Residuos Sólidos | Metros cúbicos de residuos sólidos recolectados en el PB de VC | Semanal | 2541 | 2545.62 | 19 de febrero | La recolección corresponde a 169.4 metros cúbicos del Mercado de Sonora, 1,678.6 metros cúbicos del Mercado Merced, 215.6 metros cúbicos de Recolección Domiciliaria y 482.2 metros cúbicos corresponden a tiraderos. |
| Liberación de Cámaras del C5 | Número de Cámaras del C5 | Quincenal | 27 | 0 | 19 de febrero | Avance del 20 % de las 129 cámaras del C5 que solicitaron liberar. |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Alcaldía Venustiano Carranza



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS

| Nº. CONSECUTIVO | UBICACIÓN | TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS % | CANTIDAD TONS | SECTOR |
|-----------------|--|----------------------------|---------------|--------|
| 01 | MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA | 90% BASURA 10% CASCAJO | 2.0 | S-1 |
| 02 | EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS | 90% BASURA 10% CASCAJO | 2.5 | S-1 |
| 03 | AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACUZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN | 85% BASURA 15% CASCAJO | 1 | S-2 |
| 04 | ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN | 85% BASURA 15% CASCAJO | 1 | S-2 |
| 05 | NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER | 85% BASURA 15% CASCAJO | 0.5 | S-2 |
| 06 | COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER | 85% BASURA 15% CASCAJO | 2.1 | S-2 |
| 07 | PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER | 85% BASURA 15% CASCAJO | 0.5 | S-2 |
| 08 | VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS | 85% BASURA 15% CASCAJO | 3 | S-2 |
| 09 | AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASACAJO | 2 | S-9 |
| 10 | AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASACAJO | 0.5 | S-9 |
| 11 | AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASACAJO | 0.5 | S-9 |
| 12 | JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASACAJO | 0.2 | S-9 |
| 13 | SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASACAJO | 0.3 | S-9 |



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alcaldía Venustiano Carranza

| RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|--------|
| Nº. CONSECUTIVO | UBICACIÓN | TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS % | CANTIDAD TONS | SECTOR |
| 14 | ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASACAJO | 0.4 | S-9 |
| 15 | AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASACAJO | 2 | S-9 |
| 16 | AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASACAJO | 2.5 | S-9 |
| 17 | JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASACAJO | 0.3 | S-9 |
| 18 | CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASACAJO | 0.2 | S-9 |
| 19 | GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASACAJO | 0.3 | S-9 |
| 20 | JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASACAJO | 3 | S-9 |
| 21 | CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO | 80% BASURA 20% CASCAJO | 0.2 | S-9 |
| 22 | PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO | 80% BASURA 20% CASCAJO | 0.3 | S-9 |
| 23 | TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASACAJO | 3.1 | S-9 |
| 24 | TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASACAJO | 2 | S-9 |
| 25 | AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO | 80% BASURA 20% CASCAJO | 0.5 | S-9 |
| 26 | JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO | 80% BASURA 20% CASCAJO | 0.4 | S-9 |



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alcaldía Venustiano Carranza



Montón Tradicional



Recolección de cascajo





C5

| Tema | Unidad de medida | Periodicidad | Semana al 12/02 | Próximo reporte |
|-----------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|
| Cámaras de video-vigilancia | Número de cámaras vandalizadas | Semanal | 0 | 19 febrero |
| Cámaras de video-vigilancia | Número de cámaras obstruidas por comercio en vía pública recuperadas | Semanal | | |
| Cámaras de video-vigilancia | Número de cámaras, botones y altavoces con falla intermitente en CH | Semanal | 17 | |
| Cámaras de video-vigilancia | Número de asistencias a C2-Centro para mejora en visibilidad de cámaras en CH (L. Base - 102) | Mensual | | 05 de marzo |
| Cámaras de video-vigilancia | Número de asistencias C2-Norte para mejora en visibilidad de cámaras en CH (L. Base - 100) | Mensual | | |



PGJ

| Tema | Unidad de medida | Periodicidad | Al 12/02 | Próximo reporte: 19 febrero |
|-----------------|--|--------------|----------|-----------------------------|
| Infraestructura | Número de averiguaciones previas por robo de elementos de fierro de la infraestructura (tapas de registro, rejillas pluviales) | Semanal | 0 | |
| Infraestructura | Número de denuncias por robo de herrería (molduras de puertas de edificios antiguos, letras de bronce, etc.) | Semanal | 0 | |
| Infraestructura | Número de averiguaciones previas por robo de estatuas y esculturas | Semanal | 0 | |
| Infraestructura | Número de denuncias de medidores de agua | Semanal | 1 | |



CFE

| Tema | Unidad de medida | Periodicidad | al 12/02 | Próximo reporte |
|------------------------------------|--|--------------|----------|--------------------------|
| Coladeras y/o registros colocados | Número de coladeras y/o registros colocados que afectan la red eléctrica | Semanal | 4 | 19 Febrero |
| Cortes de energía eléctrica | Número de atenciones de emergencias por falta de energía eléctrica que implique rompimiento de banquetas o de arroyo vehicular | Mensual | 27 | 05 Marzo (Febrero 19) |
| Red eléctrica del Centro Histórico | Porcentaje de avance de actualización de la red eléctrica del Centro Histórico | Mensual | 99% | |



SOS - AP

| Tema | Unidad de medida | Periodicidad | Al 12/02 | Próximo reporte |
|--|--|--------------|----------|-----------------------|
| Proyecto de intervención urbana en el Centro Histórico | Porcentaje de avance de intervención urbana | Mensual | - - | 05 Marzo (Febrero 19) |
| Alumbrado Público | Número de puntos de luz (PDL) atendidos y reparados en zona de contrato PPS (Censo sin finalizar de 3, 549) | Semanal | 625 | |
| Alumbrado Público | "Puntos de luz (PDL) en iluminación artística atendidos (Censo de 3, 500)" | Mensual | - - | 05 Marzo (Febrero 19) |



SOS - Infraestructura Vial

| Tema | Unidad de medida | Periodicidad | Al 12/02 | Próximo reporte |
|-------------------------------|---|--------------|----------|-----------------|
| Obras de infraestructura vial | Retiro de casetas telefónicas en CH | Semanal | | 05 Marzo |
| Obras de infraestructura vial | Renivelación de tapas de registro en CH | Semanal | | |
| Obras de infraestructura vial | Porcentaje de avance de obra de los cruces seguros en el CH | Semanal | 26.50% | |



SOS - Infraestructura Vial

| Intersección | Avance |
|---|---------|
| Eje 1 A Sur José María Izazaga-José María Pino Suárez | 100.00% |
| Eje Central Lázaro Cárdenas-Calle Vizcaínas | 2.00% |
| Eje Central Lázaro Cárdenas-Eje 1 A Sur-José María Izazaga-Arcos de Belén | 2.00% |
| José María Pino Suárez-Venustiano Carranza | 2.00% |



TELMEX

| Tema | Unidad de medida | Periodicidad | Enero 19 | Próximo |
|---|---|--------------|--|--------------------------|
| Infraestructura de Comunicación Telefónica ingeniería | Número de reposiciones de tapas de registro y marcos que implican un riesgo | Mensual | 15 incidencias nivelación de marcos y tapas 15 proyectos terminados | 05 Marzo (Febrero 19) |
| Infraestructura de Comunicación Telefónica | Número de cabinas retiradas por daño | Mensual | -- | |
| Infraestructura de Comunicación Telefónica | Número de reparaciones que realizan dentro del CH | Mensual | -- | |



Telefonía Pública.

Avances al 11 de Febrero del 2019.

TELMEX Área VSJ Centro Histórico

- El pasado 5 de Febrero comenzaron los trabajos intensivos de limpieza, mantenimiento y rehabilitación de los TP del Centro Histórico.
- Se tiene un avance del 16% al día de hoy que corresponden a 85 aparatos.
- Para continuar con este programa, se atenderán 100 TPTC semanales culminando en un lapso de 4 semanas.
- Se dará por terminado el día 8 de marzo del 2019.

Planta telefónica instalada

| Teléfonos públicos | Atendidos | Avance |
|--------------------|-----------|--------|
| 518 | 85 | 16% |

Nota.-Después de finalizado el programa se continuará con comunicación muy cercana con la Autoridad del Centro Histórico para atender todas y cada una de las solicitudes de esta mesa.



METROBÚS

| Compromiso | Descripción | Atención |
|------------|---|---|
| 1 | Revisión de problemáticas en el recorrido de Línea 4: comercio ambulante, seguridad e infraestructura | JUD Gestión del Centro de Control, JUD Estaciones y DSPNT |
| 2 | Revisión de propuesta OTC CETRAM Indios Verdes para la entrada y salida de Línea 7 Metrobús en proyecto | JUD de Proyectos |
| 3 | Solicitud de ficha técnica del proyecto de ampliación del Corredor Reforma a Cuauhtémoc | JUD de Proyectos |



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PERÍMETROS DE CENTRO HISTÓRICO



Perímetros de Centro Histórico



Ruta Norte
Ruta Sur




REVISIÓN DEL ESTADO QUE GUARDA LA LOSA DE RODAMIENTO EN EL CORREDOR CENTRO HISTÓRICO “LÍNEA 4” METROBÚS






REVISIÓN DEL ESTADO QUE GUARDA LA LOSA DE RODAMIENTO EN EL CORREDOR CENTRO HISTÓRICO “LÍNEA 4” METROBÚS






REVISIÓN DEL ESTADO QUE GUARDA LOS BROCALES, REJILLAS Y CAJAS DE VÁLVULAS QUE PERTENECEN A SACMEX EN EL CORREDOR CENTRO HISTÓRICO "LÍNEA 4" METROBÚS





REVISIÓN DEL ESTADO QUE GUARDAN REGISTROS DE CFE, REGISTROS DE SEMAFOROS, REGISTROS DE TELMEX, BROCALES DE CFE Y BROCALES DE METRONET EN EL CORREDOR CENTRO HISTÓRICO "LÍNEA 4" METROBUS





SEDEMA

| Tema | Unidad de medida | Periodicidad | Enero 19 | Próximo reporte |
|---------------------------|---|--------------|----------|--------------------------|
| Infraestructura Ambiental | Número de árboles plantados | Mensual | 232 | 05 Marzo (Febrero 19) |
| Infraestructura Ambiental | Número de árboles atendidos por poda, riesgo de plaga, enfermedad, ramas peligrosas o daño corregidos | Mensual | 34 | |
| Impacto ambiental | Número de trámites en materia de impacto ambiental | Mensual | -- | |
| Impacto ambiental | Número de resoluciones en materia de impacto ambiental | Mensual | -- | |

SEDEMA

Árboles Plantados

| Ubicación | Entre calle | Y calle | Cantidad | Tipo de árboles | Fecha de plantación |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|----------------------|--|
| 20 de Noviembre | Calle San Jerónimo | Plaza de la Constitución | 57 | Magnolia. | 18 y 23 de noviembre de 2017; y 26, 27 y 28 de febrero de 2018 |
| Belisario Domínguez | Eje Central Lázaro Cárdenas | Callejón del 57 | 20 | Astronómica | 25 de mayo, 29 de junio y 12 de julio de 2017 |
| | | | 2 | Pata de vaca | |
| | | | 2 | Encino siempre verde | |
| José María Pino Suárez | San Jerónimo | José María Izazaga | 35 | Astronómica | 30 y 31 de mayo, 12, 17 y 20 de julio de 2017 |
| Plaza de la Constitución | Calle 5 de Febrero | 20 de Noviembre | 100 | Lirio Persa | mayo 2018 |
| Plaza de la Constitución | Calle 5 de Febrero | 20 de Noviembre | 16 | Astronómica | 25 de mayo de 2018 |



SEDEMA

Árboles podados

| Ubicación | Entre calle | Y calle | Cantidad | Ejecución |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|--------------------------|
| José María Pino Suárez | Plaza de la Constitución | José María Izazaga | 15 | 2013 y 2015 |
| Tacuba No. 10 | Col. Centro | | 1 | 2015 |
| Belisario Domínguez | Eje Central Lázaro Cárdenas | Callejón del 57 | 8 | mayo de 2017 |
| José María Pino Suárez | San Jerónimo | José María Izazaga | 10 | 12 y 17 de julio de 2017 |



Alcaldía Cuauhtémoc


DESAZOLVES

TRABAJOS EN ATENCIÓN A INCIDENCIAS URBANAS REPORTADAS A LA TERRITORIAL CENTRO HISTÓRICO

| No. | COMITÉ CIUDADANO | FECHA | INCIDENCIA | UBICACIÓN | ENTRE CALLES | UNIDAD DE MEDIDA |
|-----|------------------|------------|------------|------------------|--------------------------------|--|
| 1 | CENTRO II | 06/02/2019 | DESAZOLVE | REP. DE BOLIVIA | DE REP. DE BRASIL A DEL CARMEN | 17 REGISTROS D |
| 2 | CENTRO I | 07/02/2019 | DESAZOLVE | REP. DE HONDURAS | DE REP. DE CHILE A INCAS | 4 COLADERA DE BANQUETA |
| 3 | CENTRO II | 07/02/2019 | DESAZOLVE | REP. DE PERU | DE REP. DE BRASIL A ALTUNA | 1 REGISTRO |
| 4 | CENTRO IV | 09/02/2019 | DESAZOLVE | CORREO MAYOR | REP. DE GUATEMALA Y MONEDA | 3 COLADERAS DE BANQUETA Y 3 REJILLAS DE PISO |

Alcaldía Cuauhtémoc

DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE ATENDIDO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Alcaldía Cuauhtémoc



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PODA

LIBERACION DE FUSTE EN C-5

| NUMERO DE CAMARAS A LIBERAR | No. DE CAMARAS LIBERADAS | PORCENTAJE DE AVANCE |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 29 | 17 | 59% |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alcaldía Cuauhtémoc

INCIDENCIAS URBANAS

| TERRITORIAL CENTRO HISTORICO | | | | Cuauhtémoc. |
|------------------------------|--|--|-------------|---------------------|
| INCIDENCIAS URBANAS CFE | | | | 29/01/2019 |
| N.C. | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | MEMORIA FOTOGRAFICA |
| 1 | PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER | FALTA CONTRAMARCO; | 07/01/2019. | |
| 2 | NEZAHUALCÓYOTL ESQ. CDA. NEZAHUALCÓYOTL | REHABILITACION DE TAPA | 21/01/2019 | |
| 3 | IZAZAGA # 19 ENTRE IGUALDAD Y EJE CENTRAL, | TAPA METÁLICA DE BÓVEDA, LEVANTADA QUE OCASIONA CONSTANTES ACCIDENTES PEATONALES, " URGENTE" | 21/01/2019 | |
| 4 | LÓPEZ ESQ. INDEPENDENCIA | REP DE BANQUETA Y GUARNICION Y TAPA DE BOVEDA | 28/12/2018 | |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Alcaldía Cuauhtémoc



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

| TERRITORIAL CENTRO HISTORICO | | | | Cuauhtémoc. |
|------------------------------|--|--|------------|--|
| INCIDENCIAS URBANAS CFE | | | | 29/01/2019 MEMORIA FOTOGRAFICA |
| N.C. | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | |
| 5 | REP DE URUGUAY ESQ. LAS CRUCES | REP DE BANQUETA ENTRE BOVEDA Y REGISTRO Y SUSTITUCION DE TAPA DE BOVEDA | 28/12/2018 |  |
| 6 | JESUS MARIA CASI ESQ. MESONES | TAPA DE BÓVEDA DETERIORADA | 04/01/2019 |  |
| 7 | REP DE GUATEMALA # 104. ENTRE LORETO Y LEONA VICARIO; | RENIVELACION DE TAPA | 04/01/2019 |  |
| 8 | MORELOS ESQ. ENRICO MARTINEZ , | BANQUETA DETERIORADA POR REPARACION INADECUADA | 07/01/2019 |  |



SEDUVI

| Tema | Unidad de medida | Periodicidad | Enero 19 | Próximo reporte |
|--|--|--------------|----------|--------------------------|
| Intensidad de la actividad inmobiliaria en el Centro Histórico | Certificado único de zonificación de uso de suelo | Mensual | 64 | 05 Marzo (Febrero 19) |
| | Constancia de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos | Mensual | 0 | |
| Acompañamiento de modificaciones en inmuebles afectos al Patrimonio Cultural Urbano en el Centro Histórico | Número de personas remitidas por daño a la propiedad dolosos | Mensual | 1 | |
| | Dictamen Técnico para intervenciones para la manifestación de construcción tipo A y las obras que no requieren manifestación de construcción, ni licencia de construcción especial o su revalidación | Mensual | 7 | |
| | Opinión Técnica para la colocación de esculturas en espacio público o instalaciones en vía pública | Mensual | 0 | |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDUVI

| Tema | Unidad de medida | Periodicidad | Enero 19 | Próximo reporte |
|--|---|--------------|----------|--------------------------|
| Acompañamiento de modificaciones en inmuebles afectos al Patrimonio Cultural Urbano en el Centro Histórico | Dictamen Técnico para intervenciones señaladas para obras de construcción, modificaciones, ampliaciones, instalaciones, reparaciones, registro de obra ejecutada y/o demolición o su revalidación | Mensual | 1 | 05 Marzo (Febrero 19) |
| | Dictamen u Opinión técnica para la instalación, modificación, colocación o retiro de anuncios y/o publicidad exterior | Mensual | 1 | |
| | Opinión Técnica para la exención de cajones de estacionamiento y/o exención de licencia original de construcción | Mensual | 0 | |
| | Opinión Técnica para la fusión/subdivisión/relotificación de predios, condición patrimonial y factibilidad de demolición y/o proyecto | Mensual | 2 | |
| | Certificado de restauración o rehabilitación de inmuebles | Mensual | 0 | |
| | Registro de intervenciones para la manifestación de construcción tipo A y las obras que no requieren manifestación de construcción, ni licencia de construcción especial en predios o inmuebles localizados en Área de Conservación Patrimonial | Mensual | 8 | |



Fideicomiso Centro Histórico

| Tema | Unidad de medida | Periodicidad | Enero 19 | Próximo reporte | Observaciones |
|---|---|--------------|---|-----------------|----------------------------------|
| Proyectos de intervención urbana en el Centro Histórico | Porcentaje de avance físico y financiero de los proyectos de intervención urbana por proyecto | Mensual | 97% avance físico; 85% avance financiero | 05 de marzo | |
| Arreglo de fachadas | Número de fachadas intervenidas Línea base: 9 | Trimestral | 0 | 04 de junio | Por iniciar a finales de febrero |



Secretaría de Cultura

| MESA DE INFRAESTRUCTURA - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO | | |
|---|--|---|
| Temas de problemática compleja: ESULTURAS SOBRE EL PASEO DE LA REFORMA | | |
| Entidad | SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | |
| Autoridades que confluyen en el avance del tema | <ul style="list-style-type: none"> - Secretaría de Cultura de la Ciudad de México - Autoridad del Centro Histórico - Instituto Nacional de Antropología e Historia – CNMH - CNCPC - Instituto Nacional de Bellas Artes - CENCROPAM - Alcaldía Cuauhtémoc - Secretaría de Seguridad Ciudadana - Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México - C-5 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX - Metrobús - Dirección General de Patrimonio Inmobiliario | |
| Descripción del problema | Robo de estatuas ubicadas en las laterales de Paseo de la Reforma entre Av. Juárez y Eje 1 Norte López Rayón | |
| Ruta de trabajo (Plan General) | Paso | Dependencia responsable |
| | I. DIAGNÓSTICO DE ESTADO ACTUAL | |
| | Ubicación de esculturas y pedestales faltantes | Alcaldía Cuauhtémoc |
| | Identificación de esculturas resguardadas | Secretaría de Cultura de la Ciudad de México |
| | Definición de la propiedad jurídica de las esculturas | Dirección General de Patrimonio Inmobiliario |
| | II. INTERVENCIÓN Y RECOLOCACIÓN | |
| | Diagnóstico y restauración de las esculturas y sus pedestales | INAH – INBA – SCCDMX – Metrobús – Alcaldía Cuauhtémoc |
| | III. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN | |
| | Conservación | SCCDMX – Metrobús – INAH - INBA |
| Protección | SCCDMX – Metrobús – ACH – SSC – PGJ – C5 | |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Secretaría de Cultura

Manuel Álvarez Mora





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Secretaría de Cultura

General Antonio Carbajal





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Secretaría de Cultura

Placas





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Próximo reporte 05 de marzo

INAH

INVI

INBAL

ILIFE

SSC-CENTRO

SSC-POLICIA

AUX.



En proceso de validación

Continuamos transmitiendo en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Dependencia

INVEA

SEMOVI

SGIRPC

METRO

**ADIP (Presentará próximo
martes 19 febrero)**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Sistema de archivos compartidos ACH-PUEC

Continuamos transmitiendo en vivo



Temas problema

Corte de transmisión en vivo
PRIVADO

Mercado de Artesanías y Curiosidades Mexicanas de San Juan

| Coordina | Dependencias que participan | Reuniones celebradas |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| Autoridad del Centro Histórico | SOS, SEDECO, FCH, ACH y Secretaría de Cultura | 1ra: 11 de enero 2da: 25 de enero |

Avances:

- SERVIMET explora la posibilidad de aportar recursos para la elaboración del proyecto ejecutivo.

Pendientes:

- Convocar una próxima reunión de trabajo.

Robo de tapas y coladeras

| Coordina | Dependencias que participan | Reuniones celebradas |
|--------------------------------|---|--|
| Autoridad del Centro Histórico | SACMEX, CFE, Alumbrado Público, SOS, PGJ-CUH, C5, Policía Auxiliar, FCH y ACH | 1ra: 14 de enero 2da: 23 de enero 3ra: 30 de enero |

Avances:

- Integración de expediente de denuncias ante la PGJ y PGR para solicitar a la Procuraduría General el inicio de investigación con carácter metropolitano
- Se integró a SSC y SGIRPCa la mesa de trabajo

Pendientes:

- Entregar carpeta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México

Obras Irregulares (mesa nueva)

| Coordina | Dependencias que participan | Fecha de Reunión |
|--------------------------------|---|---|
| Autoridad del Centro Histórico | SEDUVI, INAH, INBAL, FCH, AL. CUAUTHÉMOC, AL. V. CARRANZA, INVEA, CULTURA, PAOT, SSC, SEDEMA, SGIRPC, PGJ (Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección urbana - FEDAPUR) | Se sugiere el viernes 15 de febrero a las 13:00 hrs. en ACH |

Avances:

- Ficha de obras irregulares

Pendientes:

- Integrar mesa y agendar primera reunión



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Obras Irregulares en el Centro Histórico




AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

8 obras irregulares en el Centro Histórico



Obras irregulares en el Centro Histórico de la CDMX

| NO. | UBICACIÓN | Alcaldía | INCIDENCIA | Valor Patrimonial | IMAGEN |
|-----|-------------------|------------|---|--|--|
| 1 | Reforma 26 | Cuauhtémoc | <ul style="list-style-type: none"> Torre de 42 niveles, desarrollada por la Banca MIFEL. Construcción sin autorización del INAH, INBA y SEDUVI, previas al ingreso de la manifestación de construcción tipo C en la Al. Cuauhtémoc. INAH, INBA y la DPCU de SEDUVI sólo habían autorizado la fusión de predios y un proyecto de 6 niveles. | Zona de Monumentos Históricos INAH, INBA, SEDUVI |  |
| 2 | Santo Tomás 28 | Cuauhtémoc | <ul style="list-style-type: none"> Predio baldío donde se erigieron 5 torres metálicas de 5 niveles que saturaron el predio para operar un estacionamiento. Sin autorizaciones INAH, SEDUVI, ni manifestación de Al. Cuauhtémoc. INVEA determinó el desmantelamiento total de la edificación, lo cual no se ha cumplido Programa Parcial Centro Histórico zonificación: H*/ 25% | Zona de Monumentos Históricos INAH, INBA, SEDUVI |  |

Obras irregulares en el Centro Histórico de la CDMX

| NO. | UBICACIÓN | Alcaldía | INCIDENCIA | Valor Patrimonial | IMAGEN |
|-----|-----------------------------------|------------|--|--|---|
| 3 | Plaza Alonso García Bravo 6 | Cuauhtémoc | <ul style="list-style-type: none"> • Sin ninguna autorización, se colocaron estructuras metálicas en la azotea del inmueble, catalogado por el INAH. • Cuauhtémoc (en marzo 2018) determinó una multa equivalente al 5% del valor de la construcción, además de imponerse clausura total pero sigue operando. • PAOT llevó a cabo un procedimiento para medir la altura, encontrando violaciones de acuerdo a los criterios | Zona de Monumentos Históricos INAH, INBA, SEDUVI |  |
| 4 | Emiliano Zapata 64 | Cuauhtémoc | <ul style="list-style-type: none"> • En este predio hubo demolición, excavación y hay construcción en proceso, sin permiso alguno. | Zona de Monumentos Históricos INAH, INBA, SEDUVI |  |

Obras irregulares en el Centro Histórico de la CDMX

| NO. | UBICACIÓN | Alcaldía | INCIDENCIA | Valor Patrimonial | IMAGEN |
|-----|--------------------------------|------------|---|---|--|
| 5 | Eje Central 117/ Delicias 2 | Cuauhtémoc | <ul style="list-style-type: none"> Inmueble de valor artístico con obra sin ningún ingreso de trámite ante alguna dependencia. Agregaron dos niveles en la parte superior. | <ul style="list-style-type: none"> Zona de Monumentos Históricos INAH, Inmueble valor artístico INBA Inmueble afecto al patrimonio cultural SEDUVI |  |
| 6 | Rodríguez Puebla 35* | Cuauhtémoc | <ul style="list-style-type: none"> En este predio se demolió un inmueble y se construyó un edificio de 5 niveles de altura para albergar una plaza de comercio. | Zona de Monumentos Históricos INAH, INBA, SEDUVI |  |

(*)Representa otras 20 obras irregulares en plazas denunciadas desde su inicio por PAOT



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

20 obras irregulares en plazas denunciadas desde su inicio por PAOT



1. Rep. de Colombia 86



2. Rep. de Colombia 77



3. Torres Quintero esq.
J.J. Herrera



4. Lecumberri 17



5. Lecumberri 29



6. Lecumberri 40



7. Leona Vicario 41



8. Leona Vicario 48



9. Manuel Doblado 73



10. Manuel Doblado 87



11. Manuel Doblado 91



12. Manuel Doblado 115



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

20 obras irregulares en plazas denunciadas desde su inicio por PAOT



13. Miguel Alemán 4



14. Miguel Alemán 14



15. Peña y Peña 39



16. Peña y Peña 51



16. Bolivia 48



17. Rodríguez Puebla 19



18. Rodríguez Puebla 21



19. Rodríguez Puebla
35



20. Venezuela 48



21. Venezuela 83



22. Venezuela 118



23. Venezuela 123



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Obras irregulares en el Centro Histórico de la CDMX

| NO. | UBICACIÓN | Alcaldía | INCIDENCIA | Valor Patrimonial | IMAGEN |
|-----|-----------------------|------------|---|--|------------|
| 7 | Argentina 94 - 96* | Cuauhtémoc | Posterior al desalojo de moradores ordenado por un juez, el propietario comenzó trabajos de demolición al interior del inmueble sin permisos de autoridades competentes | Zona de Monumentos Históricos INAH, INBA, SEDUVI | Sin Imagen |
| 8 | Ayuntamiento 14* | Cuauhtémoc | Se denuncia la construcción de tres niveles adicionales en el inmueble, sin autorización. Sin acceso para poder clausurar | Zona de Monumentos Históricos INAH, INBA, SEDUVI | Sin imagen |

(*) Información recopilada de archivos de ACH a Agosto 2018



Demanda interpuesta por la ACH en la pasada administración

| Caso y Carpeta de investigación | Antecedentes | Estatus |
|--|---|--|
| <p>Obra irregular en Santo Tomas 28</p> <p>Edificación de una estructura de 5 niveles dentro de predio de una estacionamiento, sin autorizaciones (INAH y DPCU Seduvi ni manifestación de construcción (Alcaldía)</p> <p>CI-FEDAPUR/A/UI-1 C/D/01012/07-2017</p> | <p>1. Oficio de la PGJ del 25 de enero de 2018, por el cual se cita al coordinador general de la ACH para que comparezca en relación al predio de Santo Tomás 28.</p> <p>1. Comparecencia y oficio de Guillermo García Domínguez ante la PGJ (ACH/CEVI/SCV/058/2018, del 8 de agosto de 2018), en la cual expone los siguientes antecedentes:</p> <p>A. Resolución definitiva del INVEA (INVEA/OV/DUYUSINVEA/OV/DUYUS074/2017 * 700-CVV-RE-07 (19 de enero de 2018) Impone clausura temporal por baños públicos, cuyo uso no está autorizado. Impone demolición total o desmantelamiento de la obra en proceso de construcción (de una estructura metálica), pues no se acreditó contar con el dictamen correspondiente de Seduvi con el cual podría obtener la autorización del INAH. Multa por 110 mil pesos, por la obra irregular.</p> <p>B. Tarjeta informativa del INAH, presentada en la Mesa Interinstitucional de la ACH, en la cual se señala que este predio se encuentra dentro de la zona de monumentos históricos, sujeto al régimen de protección establecido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, en la cual se establece: El INAH no ha emitido autorización para realizar obras de construcción y el proyecto presentado no cumple con los requerimientos técnicos necesarios.</p> <p>C. Oficio número DGODU/1164/2018 del 1 de junio de 2018, de la Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción de la Alcaldía Cuauhtémoc, en el cual informa: Inexistencia de antecedentes en materia de construcción en este predio.</p> | <p>La ACH solicitó a la PGJ citar para testificar a los siguientes funcionarios, sin que exista evidencia de que eso haya ocurrido:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Directora del Patrimonio Cultural Urbano de la Seduvi, licenciada Beatriz Eugenia Pérez Méndez, para ofrecer la información con la que cuenta. ■ Representante legal de la Coordinación Nacional de Monumentos del INAH, para que ratifique el contenido de información ofrecida en el punto B de este cuadro. ■ Director general de obras y desarrollo urbano de la ahora Alcaldía Cuauhtémoc para ratificar lo expuesto en el punto C. |



Demandas interpuestas en la pasada administración

| Caso y Carpeta de investigación | Antecedentes | Estatus |
|---|---|---|
| <p>Obra irregular en Rodríguez Puebla 35</p> <p>Plaza Comercial sin autorizaciones (INAH, INBA y DPCU de SEDUVI ni manifestación de construcción (Alcaldía)</p> <p>CI-FEDAPUR/AUK-3C/DOO832/07-2017</p> | <p>1. Clausura Total Temporal, Multa por 1000 veces UCDDMX y demolición de los 2 niveles excedentes por no respetar la superficie máxima permitida. El 10 de mayo de 2015, INVEA emitió resolución al expediente INVEADF/OV/DUYUS/544/2014.</p> <p>1. Multa equivalente por \$12, 090 y conmina a abstenerse de realizar las actividades de “BODEGAS y BAÑOS PÚBLICOS”. El 26 de abril de 2018 emitió la resolución para el expediente. INVEA/OV/619/2018</p> <p>A. Tarjeta informativa de ACH realizada en 2018, refiere que ésta construcción irregular fue denunciada por el C. Pablo Gutiérrez Monteverde ante varias dependencia locales e incluso llegando hasta organismos internacionales como la UNESCO y El Consejo de Monumentos y Sitios (ICOMOS).</p> <p>B. Tarjeta informativa de ACH realizada en 2018, refiere que Rodríguez Puebla 35 es la obra emblemática de al menos 20 inmuebles irregulares, en alturas y uso de suelo permitido, que proliferan en el área con el mismo vicio de carecer de licencia de manifestación o autorización alguna para construir, con el fin de dotarles el uso exclusivo, como plazas de comercio por lo que son construcciones clandestinas que deberán demolerse o reconvertirse al uso de vivienda.</p> | <p>Carpeta de investigación abierta por FEDAPUR CI-FEDAPUR/AUK-3C/DOO832/07-2017</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ En 2018, la ACH solicitó a la PAOT un dictamen de medición de altura para contar con evidencia por esta violación, conforme a los criterios para determinar la altura en zona histórica. |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Turnos

Corte de transmisión en vivo
PRIVADO



La ACH solicitó a la **Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil** la revisión del inmueble ubicado en la calle Salvador No. 139. Se reportó una barda a punto de colapsar que puede afectar al predio colindante de la parte trasera, Mesones no. 184. Lo anterior, con el fin de preservar el patrimonio y la seguridad integral de las personas.



La ACH solicitó el cambio de nomenclatura de cinco estaciones de **METROBÚS** cercanas a mercados públicos e información indicativa de su lugar de asentamiento en tres estaciones de conexión intermodal, a fin de fomentar y preservar el valor histórico y cultural que guardan los mercados tradicionales.



CFE se reunió con **Alcaldía Cuauhtémoc** y el martes 12 definen las acciones a seguir respecto a los trabajos del proyecto de modernización de la red eléctrica subterránea y; la **SSC** solicita visto bueno de la **ACH** para permitir a la CFE llevar a cabo esos trabajos.

Atender el problema del grafiti en muros de contención, fachadas y cortinas ubicadas desde el acceso del bajo puente de San Antonio Abad y la Av. 20 de Noviembre. Solicitar al **FCH**, en el ámbito de sus facultades, atienda el grafiti en las cortinas; **SOS (DGSUS)** atienda el bajo puente y la **ACH** atiende las fachadas no catalogadas y el mobiliario urbano.



Asuntos generales

Corte de transmisión en vivo
PRIVADO



- **ACH:** Informe de avance de diagnóstico. Alameda Central.
- Denuncias Ciudadanas



ALAMEDA CENTRAL



**Superficie total 102,100 m² (96,000 m² Alameda Central
más 6100 m² calle Ángela Peralta)**



- **57,340.44 m2 de Áreas Verdes**
 - **56,003.44 m2 en parterres**
 - **1,337 m2 en cajetes**
- **Vegetación**
 - **Jacarandas**
 - **Magnolias**
 - **Fresnos**
 - **Liquidámbar**
 - **Cedro Blanco**
 - **Ailes**
 - **Álamo Temblón**

- **Las zonas de pasto están deforestadas**
- **Ya casi no existen las plantas de tipo cubresuelos, como el rocío y el dedo moro.**
- **Las plantas del tipo lirio persa, agapandos, lavanda, colisandra, ajillo verde, ajillo garibateado y falso romero requieren tratamiento para desyerbar y fumigar, así como limpieza y fertilización.**
- **Se requiere descompactar suelos, así como desinfectar y fertilizar los mismos.**
- **Hace falta reponer 10 jacarandas.**
- **En general falta riego, es muy difícil proporcionarlo con pipas por el tipo de piso de mármol que no soporta vehículos pesados.**



- **12 fuentes**
 - **4 Geisers**
 - **4 Borbotones (Primavera, Venus, Danaides y Neptuno)**
 - **2 Fuentes secuenciales (Américas y Mercurio)**
 - **2 Fuentes secas (Ninfa I y II)**
- **Las fuentes actualmente no se encuentran funcionando.**
- **Se les dejó de dar mantenimiento en mayo del año pasado.**
- **Hasta la última revisión que hizo la empresa contratista que les daba el mantenimiento se detectó la falta de aproximadamente 200 metros de cable que fueron robados.**
- **Se requiere la contratación de una empresa especializada para su rehabilitación y operación**



- **Luminarias**
 - **376 Sencillas**
 - **60 Dobles**
 - **45 Reflectores en poste**
- **El alumbrado público funciona correctamente.**
- **Está a cargo de la Subdirección de Alumbrado de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, de la SOS.**
- **La iluminación artística que estaba dentro de las áreas verdes es prácticamente inexistente, se robaron cable y reflectores.**



- **Sistema de riego**
 - **Abastecido con agua tratada por la planta de tratamiento de aguas residuales de Tlatelolco**
- **No funciona desde hace dos años**
- **Durante varios años se estuvo cambiando la tubería por mangueras de plástico para evitar el robo.**
- **Se robaron la mayoría de las boquillas.**
- **El suministro de agua por parte de SACMEX no tiene la fuerza requerida y es muy lento.**
- **Las dos cisternas están selladas y se desconoce el estado de las bombas de agua.**



- **Esculturas**

- Desde hace tres años no se le da mantenimiento a ninguna de las esculturas por lo que su pátina esta dañada.
- A una escultura intentaron robarle la espada y la rompieron.
- Otra de las esculturas tiene una parte rota. ambas piezas están en una bodega.
- El pico del águila del Hemiciclo a Juárez esta roto.

- **Infraestructura**

- La Alameda presenta fisuras por asentamientos naturales que se observan en el piso de mármol y que cada año deben ser reparadas.
- Las piezas de cajetes rotas en la calle Ángela Peralta se deben a que la SSP subió en un tiempo camiones a esa calle y las daño.



- La semana pasada la Lic. Ximena García Ramírez, Directora general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Finanzas convocó a reunión interinstitucional con el objetivo de analizar el estado actual de la Alameda y de **diseñar un plan de acción para su rehabilitación integral y mantenimiento permanente**
- Comentó la Lic. García que en virtud de que el Decreto para la Salvaguarda y Administración de la Alameda Central de la Ciudad de México en su Carácter de Espacio Abierto Monumental en la Categoría de Parque Urbano, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito federal el 27 de noviembre de 2012 estableció que esta estaría a cargo de un Administrador designado por la Oficialía Mayor y que en virtud de que recientemente hubo cambios sustanciales en la estructura orgánica del gobierno de la ciudad, es necesario publicar un nuevo decreto para regularizar esta situación y que **se va nombrar por parte de la Secretaría de Finanzas a un nuevo Administrador**
- Celebraremos el próximo viernes 15 del presente una segunda reunión en donde cada dependencia convocada presentará la información que posee para hacer un **costeo de las necesidades y definir la participación de cada institución en la esfera de sus facultades**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Acuerdos

Transmisión en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Asistencia

Transmisión en vivo



Gracias

**Próxima sesión:
19 de febrero de 2019, a las 10:30 horas**