MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INICIO DE LA TRANSMISIÓN EN VIVO

22 de enero de 2019

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

- **Reportes por dependencia**
- **Temas problema**
- **Turnos**
- **Asuntos generales**
- **Acuerdos/Asistencia**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes por dependencia

Continuamos transmitiendo en vivo

Estatus por dependencia, según consenso alcanzado sobre su integración



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Estatus por dependencia

Validado	En proceso	Pendiente
ACH	INAH	Metrobus
SACMEX	PCGIR	PAOT
Alcaldía Venustiano Carranza	SEDUVI	STC METRO
Alcaldía Cuauhtémoc	SSC-Policía Auxiliar	ADIP
INBA	SOS	TELMEX
INVI		
C5		
PGJ		
ILIFE		
CFE		
FCH		
SEDEMA		
INVEA		
SEMOVI		
Secretaría de Cultura		

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes validados con datos actualizados

Continuamos transmitiendo en vivo

Autoridad del Centro Histórico

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana 1.1	Semana 1.2	Semana 1.3
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	791	1,853	1,560
Tiraderos clandestinos	Número de calles y/o espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de cascajo en el Perímetro de la ACH (SE REPORTAN SITIOS ATENDIDOS)	Semanal	17	34	40
Limpieza	Metros lineales barridos en el Perímetro de la ACH	Semanal	2,174,094	5,072,886	5,072,886
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	991	2,289	2,179
Limpieza	Número de papeleras respuestas en el Centro Histórico (meta 160)	Semanal			
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal			
Supervisión de Proyectos de intervención urbana en el Centro Histórico	Porcentaje de avances de proyectos de intervención urbana en el Centro Histórico	Mensual			
Señalética	Número de señalizaciones de obras públicas colocadas por la ACH en el PA	Semanal			

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RELACIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS

N°	UBICACIÓN	SECTOR
01	AV. HIDALGO ESQUINA CON PASEO DE LA REFORMA	NORTE
02	PLAZA DE LA CONCEPCIÓN ESQUINA CON REPÚBLICA DE PERÚ	NORTE
03	CALLE PALMA ESQUINA CON BELISARIO DOMÍNGUEZ	NORTE
04	CALLE REPÚBLICA DE CHILE ENTRE CUBA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ	NORTE
05	CALLE REPÚBLICA DE CUBA ESQUINA CON IGNACIO ALLENDE	NORTE
06	CALLE APARTADO ESQUINA CON CALLE DEL CARMEN	NORTE
07	CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA ESQUINA CON CALLE GONZÁLEZ ORTEGA	NORTE
08	CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA ESQUINA CON MANUEL DOBLADO	NORTE
09	CALLE NACIONAL ENTRE EJE 1 OTE. VIDAL ALCOCER Y MANUEL DOBLADO	NORTE
10	CALLE JOSÉ JOAQUÍN HERRERA Y CALLEJÓN DE TORRES QUINTERO	NORTE
11	CALLE JOSÉ JOAQUÍN HERRERA ESQUINA CON CALLEJÓN DE GIRÓN	NORTE
12	CALLE REPÚBLICA DE BOLIVIA ESQUINA CON CALLE DEL CARMEN	NORTE
13	CALLE REPÚBLICA DE BOLIVIA ESQUINA CON REPÚBLICA DE BRASIL	NORTE
14	CALLE REPÚBLICA DE COLOMBIA ENTRE CALLE REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	NORTE
15	CALLE REPÚBLICA DE COLOMBIA ENTRE ARGENTINA Y CALLE DEL CARMEN	NORTE
16	CALLE REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQUINA CON CALLE DEL CARMEN	NORTE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RELACIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS

N°	UBICACIÓN	SECTOR
17	CALLE REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQUINA CON CALLEJÓN DE GIRÓN	NORTE
18	CALLE LECUMBERRI ESQUINA CON CALLE LEONA VICARIO	NORTE
19	CALLE LECUMBERRI ESQUINA CON CALLE MANUEL DOBLADO	NORTE
20	CALLE LECUMBERRI ESQUINA CON CALLEJÓN DE MIXCALCO	NORTE
21	CALLE LECUMBERRI ESQUINA CON CALLEJÓN DE MIXCALCO	NORTE
22	CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA ENTRE APARTADO Y BOLIVIA	NORTE
23	CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA ENTRE CALLE REPÚBLICA DE COLOMBIA Y REPÚBLICA DE VENEZUELA	NORTE
24	CALLE SAN ANTONIO TOMATLÁN ESQUINA CON MANUEL DOBLADO	NORTE
25	CALLE MARGIL ESQUINA CON CALLE MIXCALCO	NORTE
26	CALLE MIXCALCO ESQUINA CON EJE 1 OTE. VIDAL ALCOCER	NORTE
27	CALLEJÓN DE MIXCALCO ENTRE CALLE MIXCALCO Y SAN ANTONIO TOMATLÁN	NORTE
28	CALLE RODRÍGUEZ PUEBLA ESQUINA CON CALLEJÓN DE GIRÓN	NORTE
29	CALLE JESÚS MARÍA ESQUINA CON MONEDA	NORTE
30	CALLE REPÚBLICA DE GUATEMALA ESQUINA CON CALLE CORREO MAYOR	NORTE
31	CALLE REPÚBLICA DE GUATEMALA ESQUINA CON CALLEJÓN DE SAN MARCOS	NORTE
32	CALLE ACADEMIA ENTRE CALLE REPÚBLICA DE GUATEMALA Y MONEDA	NORTE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RELACIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS

N°	UBICACIÓN	SECTOR
01	CALLE MEAVE ESQUINA CON EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	SUR
02	CALLE ALDACO ESQUINA CON REPÚBLICA DEL SALVADOR	SUR
03	CALLEJON JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ ESQUINA CON CALLE ECHEVESTE	SUR
04	CALLE VIZCAÍNAS ESQUINA CON CALLE ALDACO	SUR
05	CALLE REGINA ENTRE CALLE JOSÉ PINO SUÁREZ Y CORREO MAYOR	SUR
06	CALLE MESONES ENTRE CORREO MAYOR Y JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	SUR
07	CALLE RAMÓN CORONA ESQUINA CON SANTO TOMÁS	SUR
08	CALLE CORREGIDORA ESQUINA CON CALLE CORREO MAYOR	SUR
09	CALLE CORREGIDORA ESQUINA CON ALHONDIGA	SUR
10	CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR ESQUINA CON TALAVERA	SUR
11	CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA CON PASAJE YUCATÁN	SUR
12	CALLE SOLEDAD ESQUINA CON ALHONDIGA	SUR
13	CALLEJON DE LECHERAS	SUR
14	CALLE MISIONEROS ESQUINA CON CALLE ROLDÁN	SUR
15	CALLE REPÚBLICA DE URUGUAY ESQUINA CON CALLEJÓN DE TABAQUEROS	SUR
16	CALLE MESONES ESQUINA CON JESÚS MARÍA	SUR

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tiraderos clandestinos ACH



SACMEX

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana 1.2	Semana 1.3
Coladeras / Registros	Número de coladeras y/o registros colocados (Línea base: 66)	Semanal	6	24
Red hidráulica del CH	Porcentaje de avance de la red hidráulica del Centro Histórico	Mensual		
Desazolve de red. Perímetro "A" y “B”	Metraje de red secundaria de drenaje desazolvada del Perímetro "A" y “B”. Línea base Atarjeas: 38,455 ml Pozo de visita: 55 pzas Rejilla de piso: 47 pzas Coladera pluvial: 53 pzas Albañal: 80 ml	Semanal	Atarjeas: 3,140 ml	Atarjeas: 11,105 ml
			Pozos de Visita: 55 pzas	Pozos de Visita: 193 pzas
			Rejilla de Piso: 47 pzas	Rejilla de Piso: 146 pzas
			Coladeras Pluviales: 53 pzas	Coladeras Pluviales: 141 pzas
			Albañal: 80 ml	Albañal: 300 ml

SACMEX

TRABAJOS EN ATENCIÓN A INCIDENCIAS REPORTADAS AL SACMEX							
RED DE DRENAJE							Semana 1.3
NO.	OFICINA	FECHA ATENCIÓN	INCIDENCIA	UBICACIÓN	TRABAJOS REALIZADOS	IMAGEN ANTES	IMAGEN DESPUÉS
1	DESAZOLVE ZONA CENTRO	14/01/2019	REJILLA DE PISO ROTA	DONCELES ENTRE EJE CENTRAL Y CJON DEL 57, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC	SE REALIZÓ LA SUSTITUCIÓN DE UNA REJILLA DE PISO		
2	DESAZOLVE ZONA CENTRO	15/01/2019	RENIVELACION DE POZO DE VISITA	DONCELES ESQ. ALLENDE, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC	SE RENIVELÓ POZO DE VISITA DE POLIETILENO		

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX

TRABAJOS EN ATENCIÓN A INCIDENCIAS REPORTADAS AL SACMEX

RED DE AGUA POTABLE

Semana 1.3

NO.	OFICINA	FECHA ATENCIÓN	INCIDENCIA	UBICACIÓN	TRABAJOS REALIZADOS	IMAGEN ANTES	IMAGEN DESPUÉS
1	UNIDAD DEPTAL CUAUHTÉMOC	12/01/2019	CAJA DE VÁLVULAS SIN EMBOQUILLAR	DONCELES ESQUINA BRASIL	SE EMBOQUILLÓ CAJA DE VÁLVULAS		
2	UNIDAD DEPTAL CUAUHTÉMOC	12/01/2019	RENIVELAR Y EMBOQUILLAR CAJA DE VÁLVULAS	DONCELES ENTRE PALMA Y BRASIL	SE RENIVELÓ Y EMBOQUILLÓ CAJA DE VÁLVULAS		
3	UNIDAD DEPTAL CUAUHTÉMOC	11/01/2019	RENIVELAR Y EMBOQUILLAR CAJA DE VÁLVULAS	CALLE SALVADOR ESQUINA EJE CENTRAL	EL DÍA 02/01/19 SE RENIVELARON TAPAS DE CAJAS DE VÁLVULAS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO		

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX

TRABAJOS EN ATENCIÓN A INCIDENCIAS REPORTADAS AL SACMEX

RED DE AGUA POTABLE

Semana 1.3

NO.	OFICINA	FECHA ATENCIÓN	INCIDENCIA	UBICACIÓN	TRABAJOS REALIZADOS	IMAGEN ANTES	IMAGEN DESPUÉS
4	UNIDAD DEPTAL CUAUHTÉMOC	12/01/2019	EMBOQUILLAR CAJA DE VÁLVULAS	CALLE SALVADOR ESQUINA ISABEL LA CATOLICA	SE EMBOQUILLO CAJA DE VALVULAS		
5	UNIDAD DEPTAL CUAUHTÉMOC	11/01/2019	RENIVELAR CAJA DE VÁLVULAS	CALLE SALVADOR ESQUINA BOLIVAR	NO ES NECESARIO RENIVELAR		
6	UNIDAD DEPTAL CUAUHTÉMOC	11/01/2019	RENIVELAR Y EMBOQUILLAR CAJA DE VÁLVULAS	CALLE SALVADOR ENTRE BOLIVAR Y ALDACO	EL HUNDIMIENTO SE ENCUENTRA EN LA TRAYECTORIA DEL DRENAJE, LAS TAPAS DE CAJAS DE VÁLVULAS SE ENCUENTRAN RENIVELADAS		

SACMEX

TRABAJOS EN ATENCIÓN A INCIDENCIAS REPORTADAS AL SACMEX							
RED DE AGUA POTABLE							Semana 1.3
NO.	OFICINA	FECHA ATENCIÓN	INCIDENCIA	UBICACIÓN	TRABAJOS REALIZADOS	IMAGEN ANTES	IMAGEN DESPUÉS
7	UNIDAD DEPTAL CUAUHTÉMOC	12/01/2019	RENIVELAR Y EMBOQUILLAR CAJA DE VÁLVULAS	CALLE URUGUAY ESQUINA EJE CENTRAL	SE RENIVELÓ Y EMBOQUILLÓ CAJA DE VÁLVULAS		
8	UNIDAD DEPTAL CUAUHTÉMOC	12/01/2019	RENIVELAR Y EMBOQUILLAR CAJA DE VÁLVULAS	CALLE URUGUAY ENTRE BOLIVAR E I. LA CATÓLICA	SE EMBOQUILLO CAJA DE VÁLVULAS		
9	UNIDAD DEPTAL CUAUHTÉMOC	11/01/2019	RENIVELAR CAJA DE VÁLVULAS	TACUBA ESQUINA XICOTÉNCATL	NO ES NECESARIO RENIVELAR CAJA DE VÁLVULAS		

SACMEX

TRABAJOS EN ATENCIÓN A INCIDENCIAS REPORTADAS AL SACMEX

RED DE AGUA POTABLE

Semana 1.3

NO.	OFICINA	FECHA ATENCIÓN	INCIDENCIA	UBICACIÓN	TRABAJOS REALIZADOS	IMAGEN ANTES	IMAGEN DESPUÉS
10	UNIDAD DEPTAL CUAUHTÉMOC	11/01/2019	RENIVELAR CAJA DE VÁLVULAS	TACUBA ENTRE XICOTÉNCATL Y BOLÍVAR	NO ES NECESARIO RENIVELAR LA BOTA DE LA LLAVE DE BANQUETA		
11	UNIDAD DEPTAL CUAUHTÉMOC	12/01/2019	RENIVELAR CAJA DE VÁLVULAS	TACUBA ESQUINA I. LA CATÓLICA	SE RENIVELÓ CAJA DE VÁLVULAS		
12	UNIDAD DEPTAL CUAUHTÉMOC	14/01/2019	RENIVELAR Y EMBOQUILLAR CAJA DE VÁLVULAS	AVENIDA HIDALGO ESQUINA VALERIO TRUJANO	SE RENIVELÓ Y EMBOQUILLÓ CAJA DE VÁLVULAS		

SACMEX

TRABAJOS EN ATENCIÓN A INCIDENCIAS REPORTADAS AL SACMEX							
RED DE AGUA POTABLE							Semana 1.3
NO.	OFICINA	FECHA ATENCIÓN	INCIDENCIA	UBICACIÓN	TRABAJOS REALIZADOS	IMAGEN ANTES	IMAGEN DESPUÉS
13	UNIDAD DEPTAL CUAUHTÉMOC	13/01/2019	RENIVELAR Y EMBOQUILLAR CAJA DE VÁLVULAS	VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA PALMA	SE RENIVELÓ Y EMBOQUILLÓ CAJA DE VÁLVULAS		
14	UNIDAD DEPTAL CUAUHTÉMOC	12/01/2019	EMBOQUILLAR CAJA DE VÁLVULAS	VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA I. LA CATÓLICA	SE EMBOQUILLÓ CAJA DE VÁLVULAS		
15	UNIDAD DEPTAL CUAUHTÉMOC	13/01/2019	EMBOQUILLAR CAJA DE VÁLVULAS	VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA BOLÍVAR	SE EMBOQUILLO CAJA DE VÁLVULAS		

SACMEX

TRABAJOS EN ATENCIÓN A INCIDENCIAS REPORTADAS AL SACMEX							
RED DE AGUA POTABLE							Semana 1.3
NO.	OFICINA	FECHA ATENCIÓN	INCIDENCIA	UBICACIÓN	TRABAJOS REALIZADOS	IMAGEN ANTES	IMAGEN DESPUÉS
16	UNIDAD DEPTAL CUAUHTÉMOC	13/01/2019	RENIVELAR Y EMBOQUILLAR CAJA DE VÁLVULAS	VENUSTIANO CARRANZA ENTRE BOLÍVAR Y GANTE	SE RENIVELÓ Y EMBOQUILLÓ CAJA DE VÁLVULAS		

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Avance de limpieza y desazolve del centro histórico



INVI

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana 1.1
Proyectos de vivienda en obra y por iniciar	Porcentaje de avance por proyecto (de los 18 reportados en el CH)	Mensual	18 reportados (6 por iniciar y 12 en progreso)

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Proyectos de Vivienda en Obra y por iniciar

ORIENTACION: NORTE

SIMBOLOGIA:

- COLONIAS
- PERIMETRO "A"
- PERIMETRO "B"
- OBRAS EN PROCESO
- OBRAS POR INICIAR

DATOS:

TOTAL DE OBRAS EN PROCESO 12

TOTAL DE OBRAS POR INICIAR 6

escala gráfica

0 0.5 1 2 3 4 5

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS

PERIMETRO A Y B DEL CENTRO HISTORICO

FECHA	ESCALA
ENERO/2019	
PLANO	CLAVE
OBRA O POR INICIAR	ARQ-01

.\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\e7wo2\logocdmx.jpg

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Proyectos de Vivienda en Obra y por Iniciar

PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	STATUS DE OBRA	PERIMETRO A Y B	% DE AVANCE
REPUBLICA DE ARGENTINA NO. 58	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-012/DOUL/62/14	POR INICIAR	A	
LERDO NO. 12	GUERRERO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-006/DOUL/62/13	POR INICIAR	B	
PEDRO MORENO NO. 154	GUERRERO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-062/DOUL/62/11	POR INICIAR	B	
TALAVERA NO. 24	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-056/DOUL/62/16	POR INICIAR	A	
VIOLETA NO. 15	GUERRERO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-024/DOUL/62/12	POR INICIAR	B	
PEDRO MORENO NO. 156	GUERRERO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-064/DIUL/62/10	POR INICIAR	B	
2 DE ABRIL NO. 42	GUERRERO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-039/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	A	42%
ACADEMIA NO. 33	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-028/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	A	48%
ARCOS DE BELEN NO. 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-038/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	43%

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Proyectos de Vivienda en Obra y por Iniciar

PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	STATUS DE OBRA	PERIMETRO A Y B	% DE AVANCE
EJE 1 PONIENTE GUERRERO NO 164	GUERRERO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-007/DIUL/62/10	OBRA EN PROCESO	B	85%
EJE 1 PONIENTE GUERRERO NO. 110	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-085/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	B	56%
MAGNOLIA NO. 12 (ANTES NO. 12 Y 16)	GUERRERO	CUAUHTEMOC	PROGRAMA NORMAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-069/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	B	41%
REPUBLICA DE ARGENTINA NO. 87	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-079/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	73%
REPUBLICA DE PERU NO. 40	CENTRO	CUAUHTEMOC	PROGRAMA NORMAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-009/DOUL/62/2017	OBRA EN PROCESO	B	90%
ALLENDE NO. 46	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-073/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	93%
LECUMBERRI No. 66	ZONA CENTRO	CUAUHTEMOC	PROGRAMA NORMAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-022/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	99%
BELISARIO DOMINGUEZ NO. 78	CENTRO	CUAUHTEMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-059/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	A	30%
NACIONAL NO. 57	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CDI - CONVENIO DE COORDINACION 2013	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-022/DOUL/62/15	OBRA EN PROCESO	B	74%

C-5

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	26/dic.	02/01	08/01	15/01
Cámaras de videovigilancia	Número de cámaras vandalizadas					0
Cámaras de videovigilancia	Número de cámaras obstruidas por comercio en vía pública recuperadas					0
Cámaras de videovigilancia	Número de cámaras, botones y altavoces con falla intermitente en CH	Semanal	28	18	38	31
Cámaras de videovigilancia	Número de asistencias a C2-Centro para mejora en visibilidad de cámaras en CH (L. Base - 234)	Mensual				
Cámaras de videovigilancia	Número de asistencias C2-Norte para mejora en visibilidad de cámaras en CH (L. Base - 129)	Mensual				

C-5

- Información adicional a los indicadores proporcionada por la dependencia

MESAS DE TRABAJO DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO	
Reporte	
Entidad	Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México C-5
Tema	Cámaras de vigilancia
Unidad de medida para seguimiento cuantitativo	Número de cámaras existentes en perímetro de la ACH: **468 cámaras** Número de delitos en flagrancia captados por cámaras: **Información de la SSP** Número de cámaras obsoletas sustituidas: **0 (Cero)** Número de sitios con mayor incidencia delictiva cubiertos: **Información de la SSP** Número de botones de pánico sin funcionar reparados: **Cámaras con botón 293** Porcentaje de avance de cobertura del sistema de C5 en todo el Centro Histórico: **100% recientemente se concluyó el proceso de implementación de 1,500 cámaras más en la CDMX.**
Línea Base	
Avance / Estatus	
Periodicidad:	**UNICA**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Al. Venustiano Carranza

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana 1.1	Sem 1.2	Sem 1.3
Tiraderos clandestinos	Número de calles y/o espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de desechos sólidos en el PB de VC	Mensual		26	26
Barrido	Metros lineales barridos en el PB de VC	Semanal		17, 000 (diariamente)	119,000
Basura	Metros cúbicos de residuos sólidos recolectados en el PB de VC	Semanal		394.19 (diariamente) - 25.1 Mercado Sonora/264 Mercado Merced /	2,607.68 (176.48 Mercado Sonora, 1,694 Mercado Merced, 231 Recolección domiciliaria y 506.49 en tiraderos y barrido manual
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de la VC	Semanal		12	14
Manifestación de obra	Número de registros de manifestación de construcción				
Manifestación de obra	Número de registros de manifestación Tipo A	Mensual	2 manifestaciones de obra		
Manifestación de obra	Número de registros de manifestación Tipo B	Mensual			
Manifestación de obra	Número de registros de manifestación Tipo C	Mensual			
Manifestación de obra	Número de registros de manifestación Obra Nueva	Mensual			
Licencia de construcción especial	Número de solicitudes de licencia de construcción especial	Mensual			
Licencia de construcción especial	Número licencias autorizadas	Mensual			
Licencia de construcción especial	Número de licencias no presentadas (pendientes de autorización)	Mensual			

SSP-Centro

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana 1.1
Prevención del delito	Número de remisiones al MP por robo de infraestructura y/o mobiliario urbano	Mensual	10 (reporte de enero de 2018 a enero de 2019).
Prevención del delito	Número de personas remiitidas por robo de objetos	Mensual	14
Prevención del delito	Número de personas remitidas por daño a la propiedad dolosos	Mensual	1

SSP-Centro

No.	FECHA	HORA	No. REMISIONES	No. PRESENTADOS	AGENCIA	MOTIVO DE LA REMISIÓN	CUADRANTE	NÚMERO DE AVERIGUACIÓN PREVIA
1	23-mar-18	05:25	1	1	MP	ROBO DE OBJETOS	C-1.5.7	CI-FCH/CUH-2/UI-1 C/D/01789/03-2018
2	31-may-18	19:10	1	1	MP	ROBO DE OBJETOS	C-1.4.3	CI-FCH/CUH-2/UI-1 C/D/03776/05-2018
3	16-jun-18	01:10	1	1	MP	DAÑO A LA PROPIEDAD DOLOSO	C-1.4.2	CI-FCH/CUH-2/UI-2C/D/04170/06-2018
4	03-jul-18	03:40	1	2	MP	ROBO DE OBJETOS	C-1.4.4	CI-FCH/CUH-2/UI-1 C/D/04614/07-2018
5	25-ago-18	01:00	1	1	MP	ROBO DE OBJETOS	C-1.5.6	CI-FCH/CUH-2/UI-3C/D/06068/08-2018
6	04-sep-18	01:50	1	2	MP	ROBO DE OBJETOS	C-1.4.2	CI-FCH/CUH-2/UI-1 C/D/06327/09-2018
7	10-sep-18	04:12	1	1	MP	ROBO DE OBJETOS	C-1.5.7	CI-FCH/CUH-2/UI-1 C/D/06493/09-2018
8	23-oct-18	01:50	1	3	MP	ROBO DE OBJETOS	C-1.5.1	CI/FCH/CUH-2/UI-2C/D/07890/10-2018
9	04-sep-18	05:00	1	1	MP	ROBO DE OBJETOS	F/ P	CI-FCH/CUH-2/UI-3 C/D/06898/09-2018
10	13-ene-19	23:30	1	2	MP	ROBO DE OBJETOS	C-1.4.3	CI-FCH/CUH-2/UI-1 C/D/00322/01-2019

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes validados sin datos actualizados

Continuamos transmitiendo en vivo

Dependencia	Reporte
Secretaría de Cultura	• Número de actividades que coadyuven a la preservación del patrimonio cultural e histórico • Porcentaje de inmuebles recuperados (que serán atendidos con recursos del Fondo de Reconstrucción de la Ciudad, con recursos del FONDEN y con recursos de los seguros que están en el Centro Histórico). • Porcentaje de inmuebles intervenidos recuperados y restaurados propiedad de la Secretaría de Cultura (aún sin definir el universo de inmuebles a intervenir)
CFE	• Número de coladeras y/o registros colocados que afecten la red eléctrica • Porcentaje de avance de actualización de la red eléctrica del Centro Histórico • Número de atenciones de emergencias por falta de energía eléctrica que implique rompimiento de banquetas o de arroyo vehicular
Alcaldía Cuauhtémoc	• Número de calles y/o espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de desechos sólidos en el PB de Cuauhtémoc • Metros lineales barridos en vías secundarias del PB de Cuauhtémoc • Metros cúbicos de residuos sólidos recolectados en el PB de Cuauhtémoc • Número de Luminarias reparadas en vías secundarias del PB de Cuauhtémoc • Número de registros de manifestación de construcción en el Centro Histórico - Alcaldía Cuauhtémoc • Número de registros de manifestación Tipo A • Número de registros de manifestación Tipo B • Número de registros de manifestación Tipo C • Número de registros de manifestación Obra Nueva • Número de solicitudes de licencia de construcción especial en el Centro Histórico - Alcaldía de Cuauhtémoc • Número de licencias autorizadas • Número de licencias no presentadas (pendientes de autorización)

Dependencia	Reporte
FCH	• Porcentaje de avance físico y financiero de los proyectos de intervención urbana por proyecto • Número de fachadas intervenidas
Alcaldía Venustiano Carranza	• Número de calles y/o espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de desechos sólidos en el PB de VC • Metros lineales barridos en vías secundarias del PB de VC • Metros cúbicos de residuos sólidos recolectados en el PB de VC • Número de Luminarias reparadas en vías secundarias del PB de VC • Número de registros de manifestación de construcción en el Centro Histórico - Alcaldía VC • Número de registros de manifestación Tipo A • Número de registros de manifestación Tipo B • Número de registros de manifestación Tipo C • Número de registros de manifestación Obra Nueva • Número de solicitudes de licencia de construcción especial en el Centro Histórico - Alcaldía VC • Número de licencias autorizadas • Número de licencias no presentadas (pendientes de autorización)
SEDEMA	• Número de árboles en riesgo por plaga, enfermedad, ramas peligrosas o daño corregidos • *Número de solicitudes de impacto ambiental • *Número de recomendaciones técnicas • *Número con visto bueno • *Número con respuesta NO viable

Dependencia	Reporte
INBA	• Porcentaje de avance físico y financiero de los proyectos de intervención urbana por proyecto • Número de fachadas intervenidas
C5	• Número de cámaras de video-vigilancia sin funcionar reparadas (Línea base: 468) • Número de botones de pánico sin funcionar reparados (Línea base: 8% - respecto a las cámaras sin funcionar) • Número de altavoces sin funcionar reparados (Línea base: 8% - respecto a las cámaras sin funcionar)
PGJ	• Número de averiguaciones previas por robo de elementos de fierro de la infraestructura (tapas de registro, rejillas pluviales, placas de monumentos, etc.) • Número de averiguaciones previas por robo de estatuas y esculturas
INVEA	• Número de visitas de verificación en materia de mobiliario urbano • Número de visitas en materia de desarrollo urbano
SEMOVI	• Porcentaje de avance de proyectos ejecutivos en cruces conflictivos del Centro Histórico
ILIFE	• Porcentaje de avance de escuelas con daños del Sismo 19S en 3 escuelas • Porcentaje de avances de escuelas con el programa de mantenimiento normal del Instituto en 20 escuelas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Dependencia	Reporte
SEDUVI	• Número de solicitudes de certificados de uso de suelo en el Centro Histórico • *Número de solicitudes de Dictamen Técnico emitidas por la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano (señaladas para obras de construcción, modificaciones, instalaciones, reparaciones, registro de obra ejecutada y/o demolición o su revalidación) • *Número de recomendaciones técnicas • *Número con visto bueno • *Número con respuesta NO viable • Número de inmuebles afectados por el sismo del 19s en el Centro Histórico • Número de obras con irregularidades en la normativa urbana en el Centro Histórico
SSC	• Número de remitidos al MP por robo de infraestructura y/o mobiliario urbano • Número de semáforos reparados y/o sustituidos en el Centro Histórico • Número de señalética de No Estacionarse colocada en el Centro Histórico • Número de personas remitidas al MP por tirar desechos y/o cascajo en la vía pública del PA
SOS	• Porcentaje de avance en intervenciones urbanas • Número de luminarias reparadas en zona de contrato PPS • Puntos de luz (PDL) en servicio atendidos (Censo sin finalizar de 3, 549) en toda la red • Puntos de luz (PDL) en iluminación artística atendidos (Censo de 3, 500)

Dependencia	Reporte
INAH	• Número de denuncias recibidas en obras y acciones fuera de norma y sin autorización • "Número de inmuebles de propiedad federal en restauración y recuperación atendidos (Línea base: 49 [45 en Al. Cuauhtémoc- 4 en Al. Venustiano Carranza])" • Número de autorizaciones para la realización de proyectos y obras de intervención urbana • *Número de solicitudes atendidas o ingresadas para diversas intervenciones en Centro Histórico para la realización de obras y proyectos de intervención urbana • *Número de recomendaciones técnicas • *Número con visto bueno • *Número con respuesta NO viable
PCGIR	• Número de dictámenes emitidos por el ISC de inmuebles de alto riesgo • Porcentaje de avance de protocolo de protección civil participativo para el Centro Histórico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes pendientes

Continuamos transmitiendo en vivo

Dependencia	Reporte
METROBÚS	• Porcentaje de avance de reparación de daños en la infraestructura del Sistema de Transporte Metrobús
STC METRO	• Porcentaje de avance de reparación de daños en la infraestructura del Sistema de Transporte Metro
ADIP	• Porcentaje de avance de sistema de usuarios del subsuelo
PAOT	• *Sin definición por falta de nombramiento de Titular
TELMEX	• *Reciente incorporación*

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Temas problema

Continuamos transmitiendo en vivo

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reporte de avances en reuniones de trabajo

Tema	Dependencias	Avance	Próxima reunión
Mercado de Artesanías y Curiosidades Mexicanas de San Juan	SOS, SEDECO, FCH, ACH y Secretaría de Cultura	Se buscaran estrategias de gestión de recursos con programas de financiamiento federal y aportaciones de COPEMSA.	Viernes 25 enero
Robo de tapas y coladeras	SACMEX, CFE, Alumbrado Público, SOS, PGJ-CUH, C5, Policía Auxiliar, FCH y ACH	Se van a preparar listas de casos denunciados ante la PGJ y ante la PGR para poder solicitar a la Procuradora General el inicio de labores de investigación	Miércoles 23 de enero

Mesas pendientes

Tema	Coordina
Robo de esculturas	Secretaría de Cultura
Edificios en alto riesgo de colapso por sismo 19S	Secretaría de Protección Civil y de la Gestión Integral de Riesgos
Perforaciones en pavimento por particulares	Fideicomiso del Centro Histórico
Obras concluidas pendientes de entrega	Fideicomiso del Centro Histórico
Obras irregulares	SEDUVI
Mobiliario en vía pública colocado por instancias privadas	FCH-ACH

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Turnos

Corte de transmisión en vivo
PRIVADO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Aviso a la Comunidad

Dependencia	Asunto
Alcaldía Cuauhtémoc	Bitácora de obras particulares en inmuebles del CH
Alcaldía Venustiano Carranza	Bitácora de obras particulares en inmuebles del CH
SACMEX	Bitácora de obras de incorporación a la red hidrosanitaria y otros trabajos en el CH
CFE	Bitácora de obra pública en espacios públicos y de locatarios que estén mudando de servicio eléctrico de bajo a mediano voltaje en el CH
SOS	Bitácora de obras públicas en CH

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Turnos

Dependencia	Asunto
ILIFE	Cotejar listado de escuelas afectadas por el sismo del diecinueve de septiembre con el INAH, INBA y FCH para validar la información y agilizar los trámites y autorizaciones correspondientes para restaurar, rehabilitar o arreglar la infraestructura educativa en el Centro Histórico
Cultura	Informar en la siguiente reunión el estatus de los otros templos en los que estará interviniendo esta semana (Parroquia de la Santísima Trinidad y la Iglesia Santa Veracruz). Acuerdo para entregar nota informativa sobre el Templo de San Fernando.
C-5.	Enviar información de las cámaras que están obstruidas por follaje para que sean atendidas por las alcaldías.
SEMOVI.	Revisar la factibilidad de que el estacionamiento que se encuentra abajo del Monumento a la Revolución pueda atender a los asistentes del Museo de San Carlos.
METROBUS.	Solicitar cambio de nombre de estaciones de METROBUS próximas a un mercado, para que se le asigne el nombre respectivo del mercado, a petición de comerciantes.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Asuntos pendientes

FCH: Convocar a una reunión especial para la atención de la Plaza Tolsá.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Asuntos generales

Corte de transmisión en vivo
PRIVADO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Asuntos Generales

- Problemas de mantenimiento del Barrio Chino

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Calle Dolores de Av. Juárez a Articulo 123 / 18 de enero de 2019

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Calle Dolores de Av. Juárez a Articulo 123 / 18 de enero de 2019

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Calle Dolores de Av. Juárez a Articulo 123 / 18 de enero de 2019

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Asuntos Generales

- Secretaría de Obras y Servicios entregará a la Alcaldía Venustiano Carranza el Jardín Guadalupe Victoria para su mantenimiento, a petición del Alcalde.

- Bodega de la Plaza Santa Veracruz

ASISTENCIA

Transmisión en vivo

Próxima sesión:
29 de enero de 2019
a las 10:00 horas

FIN DE LA TRANSMISIÓN EN VIVO