



MINUTA

Tercera Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras

13 de diciembre de 2024

▪ Orden del día

- Mensajes de bienvenida
- Reportes Institucionales
- Turnos
- Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Cierre de la sesión

▪ Reportes por dependencia

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Territorial Centro Histórico
- Secretaría de Obras y Servicios – Alumbrado Público
- Secretaría de Obras y Servicios – Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad - Subdirección de Limpieza Zona Centro
- Sistema de Transporte Colectivo – Metro
- Fideicomiso de Centro Histórico
- Metrobús



Lic. Rafael Ramón Arroyo Vargas Director Ejecutivo de Planeación, Preservación, Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico en la Autoridad del Centro Histórico dio la bienvenida y un cordial saludo a nombre del maestro **Carlos Cervantes Godoy**, Titular de la Coordinación General de la Autoridad del Centro Histórico a la **Tercera Sesión de la Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras** y cedió la palabra a todos los asistentes para presentarse.

Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

Lic. Andrés Barreiro Saldaña (ACH): La Autoridad del Centro Histórico Durante el periodo del 2 al 12 de diciembre, se realizaron las siguientes acciones:

- **Incidencias atendidas: 34** reportes de acuerdo esta quincena, relacionados con alumbrado público, limpieza de áreas verdes y reparaciones menores en infraestructura, de los cuales destacan algunos trabajos como:
 - **Colado de tapas de drenaje: 4** tapas de 1x1 m en Plaza Tlaxcoaque.
 - **Colocación de bolardos: 2** bolardos en Plaza Tlaxcoaque; **1** bolardo en Dr. Mora (entre Av. Juárez y Av. Hidalgo).
 - **Pintura y mantenimiento: 7** bolardos pintados en Plaza Tlaxcoaque y esmalte aplicado en un portón vehicular (San Antonio Abad 65).
 - **Renivelación: 15** bolardos en Venezuela (entre Brasil y Argentina).
 - **Eliminación de escombros: 3.5** m³ de escombros removidos de San Antonio Abad 65.
 - **Riego de áreas verdes:** Se realizaron **10** jornadas de riego en espacios como Plaza Regina, Plaza Vizcaínas y Jardín Allende.
 - **Desazolve:** Bombeo de **3,500** litros de aguas negras en la Universidad Rosario Castellanos y Justo Sierra #49.
- **Actividades Justicia Cívica: 1;** participaron en trabajos comunitarios 2 fotocivicos, atención a parques y plazas, eliminación de grafiti colaboración con programas de justicia cívica y foto cívicos. Sin embargo, se registran en actividades bajo solicitud ciudadanas atenciones a partir del 3 al 13 de diciembre. Este es el reporte correspondiente de la Autoridad del Centro Histórico.



ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Reporte de la Alcaldía Cuauhtémoc y la Territorial Centro Histórico, correspondiente a la primera quincena de Diciembre 2024.

Lic. Benito Badillo: Reporta las actividades realizadas por el área de Servicios Urbanos de la Alcaldía Cuauhtémoc hasta el 21 de noviembre.

No se tuvo reparaciones de fuga, ni destrucción de albañal.

- Reparación de fuga de agua: **1**
- Desazolve de pozos, coladeras, registros y rejillas tuvimos **256** metros.
- En parques y jardines, riego, tuvimos **1500** metros cuadrados.
- Poda de pasto **3,450** metros cuadrados.
- Cultivo **555** piezas. Poda de seto, **504** metros cúbicos.
- Limpieza, **206,000** metros cuadrados
- Barrido manual fueron **2,290** kilómetros.
- Recolección orgánica domiciliaria, **609.30** toneladas.
- Recolección inorgánica domiciliaria, **1,111.10** toneladas.
- Recolección de tiraderos clandestinos, **532.50** toneladas.

En alumbrado:

- Luminarias, **12** piezas.
- Recolección de circuitos, **6** piezas.
- Revisión de toma de corriente, **1** pieza
- Reubicación de porte, **1** pieza

TERRITORIAL CENTRO HISTÓRICO

Ing. Jesús Antonio Herrera: Reporta las actividades realizadas hasta el 12 de diciembre.

- Solicitudes recibidas de SESAC fueron **22**, de las cuales se atendió **19**.
- Solicitudes atendidas por redes sociales, **35**.
- Recolección de cascajo, **5.5** metros cúbicos
- Desazolve de **39** piezas,
- Sondeo de drenaje en **64** metros lineales.
- Árboles podados, **21** unidades;
- **29** metros cúbicos de levantamiento de esquilmos;
- **2,000** metros cuadrados de tramos barridos;
- Limpieza de jardineras, **2** unidades



- Revisión de circuito, 15 unidades
- **10** unidades reparaciones de circuito de alumbrado público
- **20** unidades de luminarias reparadas y **43** unidades de luminarias rehabilitadas.
- Recolección de residuos sólidos Orgánicos, **25** metros cúbicos, y;
- Recolección de residuos sólidos Inorgánicos **256** metros cúbicos

SECRETARÍA DE OBRAS - SUBDIRECCIÓN DE LIMPIEZA ZONA CENTRO

C. Alexander Cázares López: Informe de las actividades realizadas del 1 al 15 de diciembre del 2024.

- Barrido manual en guarnición **12,312.160** kilómetros.
- Barrido de corredor peatonal, Circuito Plaza de la Constitución **2,716,000** metros cuadrados.
- Recolección de residuos sólidos, **10,414** metros cúbicos.
- Recolección de tierra, **122** metros cúbicos.
- Papeleo en área verde, **169,960** metros cuadrados.
- Lavado de **1,120** papeleras.
- Lavado de plazas y corredores **725,656** metros cuadrados.
- Lavado de mobiliario urbano, **12,293** metros cuadrados.
- Recolección diaria de **25** tiraderos clandestinos, **350**.
- Retiro de **6,212** piezas de chicles.
- Eliminación de **229** metros cuadrados de grafiti.
- Retiro de **2,846** piezas de propaganda y;

Este es el informe correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre.

Adicionalmente, reportan la liberación de cámaras del C5 y C2 de la Ciudad de México en los tramos solicitados en los Perímetros A y B del Centro Histórico:

- Cámaras liberadas, **29** piezas
- Poda de árboles, **62** piezas
- Barrido, **1,022** metros cuadrados
- Rastrillado, **472** metros cuadrados
- Recolección y traslado de desechos, **39.5** metros cúbicos

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

Arq. Carlos Segura García: Se reporta el Estado que guardan las escaleras y elevadores dentro del perímetro del centro histórico, hasta el momento:



- 75 escaleras eléctricas instaladas **4** tenemos detenidas, una en Pino Suarez por daño en pasamanos izquierdo, una en Hidalgo por daño en pasamanos derecho, y dos en Bellas Artes por fuga de aceite en reductor y rodajas dañadas;
- 19 elevadores tenemos **2** en la estación Cuauhtémoc apagados por el proyecto de modernización integral de L-1, FASE 2.

FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO

Arq. Javier Olmos Monroy: Reporta la realización de las siguientes obras:

- Conclusión de la construcción del Centro Artesanal y Cultura Indígena en Dr. José María Luis Moya #5
- Señalética para el Centro Histórico, perímetros A y B, zonas Garibaldi y Plaza de la Concepción Cuepopan, un total de **38** piezas

ANTECEDENTES DE TURNOS E INCIDENCIAS

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

ASUNTOS GENERALES

1. Trabajos en Eje Central Lázaro Cárdenas y República de Cuba:

- Se informa que los trabajos de reparación de la fuga de agua, realizados mediante el rebombeo del Metro, se encuentran en una etapa delicada debido al reciente fraguado en el tramo intervenido.
- El Ingeniero Luis Miguel Rojas, de Metrobús, indicó que se ha instruido a los operadores a rodear o reducir la velocidad al transitar por este tramo, con el objetivo de evitar daños en los trabajos recientes, al mismo tiempo, solicita la Ing. Jazmín Hernández la integración de la dependencia en los informes para la mesa de infraestructura.

2. Solicitan la Minuta y la Presentación del trabajo de la mesa anterior

- Varias dependencias presentes solicitaron que se socialicen y compartan la minuta y la presentación de la sesión celebrada el pasado 29 de noviembre debido a un retraso con el envío de esta información. Esto es necesario para la integración de informes semanales, quincenales y mensuales de las áreas correspondientes.



3. Coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE):

- Aunque no se contó con representación de la CFE en esta sesión, se retomarán las solicitudes pendientes con sus enlaces para garantizar la transmisión de los requerimientos de las dependencias.

Acuerdos

I. Frecuencia y Horario de las Mesas Interinstitucionales de Infraestructura:

- a. Por consenso y votación de los asistentes, se estableció que estas reuniones se realizarán cada quince días, los días viernes a las 10:00 de la mañana.

II. Envío de Información:

- a. Se enviará oportunamente la minuta y la presentación de la sesión a todas las dependencias participantes.

III. Cumplimiento del Artículo 62:

- a. El Fideicomiso del Centro Histórico solicita que los trabajos o reportes de manifestación de obras cumplan con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, que regula las disposiciones sobre la ejecución, supervisión y documentación de las obras realizadas.

Así mismo el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) estará involucrado en el seguimiento de estos lineamientos.

CIERRE DE LA SESIÓN

El **Lic. Rafael Ramón Arroyo Vargas** da por concluida la reunión y agradeció la asistencia de las dependencias participantes y la colaboración interinstitucional. La fecha de la próxima sesión se definirá con base en la agenda de las dependencias, notificándose posteriormente.