



MINUTA

Novena Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras

3 de mayo de 2022

▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Acuerdos y cierre de la sesión

▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
 - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
- Secretaría de Obras y Servicios
 - Construcción de Obras Públicas
 - Alumbrado Público
 - Recolección Zona I
- Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Comisión Federal de Electricidad
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Comisión para la Reconstrucción
- Fideicomiso Centro Histórico
- Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)
- SSC-Tránsito

Mtro. José Manuel Oropeza Morales: Dio la bienvenida y agradeció la asistencia a los asistentes a la Novena Sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras.



Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

Autoridad del Centro Histórico

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Comentó que corresponde evaluación en esta Novena Mesa del 3 de mayo, día de la Santa Cruz, felicitó a todos y todas, quienes se dedican a la construcción en esta ciudad, “en esta leal y noble ciudad”.

Informó respecto al reporte de la Autoridad del Centro Histórico que en el periodo tuvieron un acumulado de 311 incidencias atendidas en ambos perímetros del Centro Histórico, se efectuaron cinco jornadas de atención a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de personas infractoras en materia de justicia cívica y reinserción social.

Eliminación de 22 metros cuadrados de grafiti vandálico; se dio atención al riego en áreas verdes, con personal de la Autoridad del Centro Histórico y el apoyo de personas infractoras. Mostró imágenes de los trabajos, así como del acumulado de enero a abril, las cuales dijo, fueron mil 253 incidencias de Infraestructura en ambos perímetros del Centro Histórico; y 39 atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de personas infractoras en materia de justicia cívica y reinserción social.

Alcaldía de Cuauhtémoc

Se informó que se ha efectuado barrido en 283 kilómetros, ha habido recolección de 707 toneladas de desechos orgánicos en domicilios, así como de barrido; recolección inorgánica domiciliar y de barrido de mil 791 toneladas; recolección en tiraderos clandestinos de 999.24 toneladas; y una luminaria reparada en vía pública; una reconexión de circuito, y un retiro de árbol caído.

Reparadas 36 unidades luminaria en vías secundarias, y 25 conectores cambiados.

Del acumulado enero a abril se han sondeado dos mil 445 metros lineales de albañal pluvial; se ha efectuado el balizamiento peatonal y vehicular en dos mil 184 metros lineales, ha habido recolección en tiraderos clandestinos de cinco mil 580 toneladas de desechos; y por parte del barrido diario, una recolección de dos mil 551, barrido diario en mil 551 metros lineales.

Alcaldía Venustiano Carranza

Se informó que se tuvieron 513 toneladas de recolección en tiraderos clandestinos, cinco sujetos forestales podados en vías secundarias o plazas.

Respecto al acumulado de enero a abril registran 112 luminarias reparadas en vías secundarias; cuatro mil 783 toneladas recolectadas en tiraderos clandestinos.



Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó que en el periodo tuvieron un avance de mil 500 metros en sondeo de atarjea, desazolve de atarjea; 26 pozos de visita; 33 rejillas de piso; 45 coladeras pluviales; y se sondearon 95 metros de albañal, para un acumulado de siete mil 280 metros de atarjea en el avance en el Centro Histórico.

Comentó que los trabajos se realizan en la noche, por cuestiones de movilidad.

Precisó que principalmente estuvieron trabajando en las calles de Donceles y 16 de Septiembre; así como la atención a reportes puntuales.

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Respecto al acumulado al mes de abril, han registrado seis mil 120 metros lineales de desazolve en atarjeas, y 412 metros lineales de desazolve de albañales; así como 69 piezas de coladeras pluviales que se han repuesto.

SOS- Dirección General de Construcción de Obras Públicas-Pilares La Pulga

Se mostró el reporte fotográfico de cómo van quedando las instalaciones, conexión de filtros de agua, instalación de tableros de control, colocación de la tapa para herrería, suministro y colocación de las floras para la jardinería.

Fabricación de muebles con sus respectivos cableados.

Se mostraron imágenes con vistas panorámicas del PILARES La Pulga.

Se mencionó que prácticamente está terminado, pues el avance es 99.99 por ciento.

SOS-DGSUS-Alumbrado Público

Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Informó que en el periodo fueron atendidas 117 luminarias.

Entre las atenciones, mencionó que en Alameda Central que es uno de los temas fuertes, Balderas, el Zócalo, propiciadas por lluvias atípicas. Mostró imágenes de algunas atenciones, así como el listado de los puntos de atenciones.

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Mencionó que en su acumulado en el periodo de enero a abril registran tres mil 957 incidencias atendidas en materia de alumbrado Público.

SOS_DGSUS-Dirección de Parques

Jesús Cruz Berros (DGSUS-Dirección de Parques): Informó su reporte de las actividades realizadas del 18 de abril al 1° de mayo.

En barrido manual en guarnición se realizaron 12 mil 312.160 kilómetros; en barrido manual en banqueta, de 23 millones 955 mil 400 metros cuadrados; en barrido manual en plazas y



corredores, 12 millones 711 mil 468 metros cuadrados; en barrido mecánico, mil 279.040 kilómetros.

En la recolección de residuos sólidos, 10 mil 752 metros cuadrados; en la recolección de tierra, 130.25 metros cúbicos; en el lavado de papeleras, mil 120 piezas; en el lavado de plazas y corredores, 609 mil 333 metros cuadrados; en el lavado diario de 18 sitios críticos; la recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; el retiro de dos mil 723 piezas de chicles. Eliminación de 110.5 metros cuadrados de grafiti, el retiro de dos mil 798 piezas de propaganda, así como la desratización por medio de colocación de mil 204 cebos Lanirat Block, en una superficie de 116 mil 990 metros cuadrados; así como el retiro de un plantón. Aquí en lo de los metros cúbicos fueron 10 mil 752 metros cúbicos.

Mencionó que estas actividades se realizan en los tres turnos.

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Comentó que también se tiene información y reporte del apoyo que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad prestó al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para darle un mantenimiento correctivo al Ángel de la Independencia que, por motivo de una marcha, tuvo vandalismo, el cual agradecieron ambas dependencias.

Respecto al acumulado de enero a abril, comentó que registran en lavado en sitios críticos dos mil 297 acciones; recolección en tiraderos clandestinos, tres mil 150 metros cúbicos; retiro de propaganda, 19 mil 337 piezas; desratización, 17 mil 155 piezas instaladas.

Sistema de Transporte Colectivo Metro

Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que en el periodo del 13 al 26 de abril de presente año, de las escaleras eléctricas de 75, dos están en reparación. Una es en Pino Suárez de Línea 1, y la otra es en Fray Servando de la Línea 4. Quedando así 73 equipos funcionando.

Con relación a los elevadores informó que los 19 están funcionando.

Comisión Federal de Electricidad

Ing. Javier Benítez (CFE): Informó que tuvieron en el periodo cinco siniestros de robos, registros de elementos de infraestructura, cinco; bóvedas atendidas con acciones de desagüe, 26 bóvedas; número de atención de fallas en el suministro de energía eléctrica, tuvimos ahí incrementos con 12, 12 eventos.

Número de tapas de registro y bóvedas reparadas, dos reparaciones; y número de obras de mantenimiento que implicaron el rompimiento de vía pública, una. Mostró lámina con las direcciones de cada punto trabajado.

Respecto de las incidencias acumuladas pendientes de atención, comentó que ya se tiene en compra, el adoquín para estar haciendo los reemplazos y dejar de la forma los espacios públicos.



Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Comentó que previo a esta Mesa de Infraestructura y Obras, el maestro Oropeza presidió la Mesa de Reordenamiento y Vinculación, en la cual se hizo del conocimiento de las autoridades de Seguridad Ciudadana los siniestros de robo que fue objeto la infraestructura de la Comisión Federal en la semana anterior, que provocó la falta de suministro, afectando a muchas personas, vecinas, vecinos, comerciantes, empresarios; y se pidió que de manera muy particular se estuviera muy pendiente las 24 horas con las infraestructuras para evitar que vuelvan a suceder este tipo de siniestros.

Dijo que comentó con el ingeniero Carlos Roberto Lara que sería muy importante que les mandaran un mapeo de por dónde han tenido la incidencia de estos delitos, independientemente de que también ya presentaron sus denuncias ante el Ministerio Público, pero es importante tener ese mapeo para compartirlo con los elementos de Seguridad Ciudadana y que ellos sepan por dónde se anda moviendo los grupos delictivos y puedan tener la oportunidad, inclusive, hasta de prevenir alguna acción futura.

Respecto al acumulado han registrado 98 atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica de enero a abril; 32 reposiciones de tapas de registros y/o bóvedas reparadas.

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó su reporte que abarca del 18 al 29 de abril del presente año.

Solicitudes de autorización para obra en inmuebles en el Centro Histórico, 23 solicitudes; Solicitud para colocación de enseres en el Programa de Ciudad al Aire Libre, no hubo solicitudes.

Indicó que, de Autorizaciones para obra en inmuebles, tuvieron cuatro autorizaciones; y cero autorizaciones para colocación de enseres del Programa de Ciudad al Aire Libre.

Solicitudes para autorizaciones de obra, para 16 de Septiembre 66; Francisco I. Madero 7; Francisco I. Madero 71; 16 de Septiembre 82; 5 de Mayo 29; José María Izazaga 137; Avenida Juárez 64; Lázaro Cárdenas 15.

Precisó que se trata de mantenimiento de limpieza y pintura de los inmuebles, que son obras menores para todos estos inmuebles.

Para Joaquín Herrera 17, en el departamento 101, adecuación de puerta, retiro de ventana para colocación de una puerta de acceso a un local comercial.

Avenida Juárez 44, mantenimiento, limpieza de azotea e impermeabilización. Es una obra menor.

Xicotécatl 9, en el interior 106 en el Centro, mantenimiento, restauración de elementos de cantera, herrería y rodapié. Es una obra mayor.

Donceles 14, restauración de elementos de cantera, herrería y rodapié. Una obra mayor.



Licenciado Primo de Verdad, que es el Palacio de la Autonomía en el número 2, protección de acabados arquitectónicos y pintura mural. Es una obra menor.

16 de Septiembre 66, para Francisco I. Madero 7, y para Francisco I. Madero 71, en el Centro, mantenimiento, limpieza de marquesinas, pintura de fachada y cambio de luminarias. Son obras menores.

República de Honduras, Comonfort y República de Paraguay, en el Centro, 16 de Septiembre 82, 5 de Mayo 29, José María Izazaga 137, Avenida Juárez 64, Eje Central Lázaro Cárdenas 15, y República del Salvador 9, mantenimiento, limpieza de marquesinas y cristales, pintura de fachada y cambio de luminarias. Son obras menores.

Dijo que en el caso del de República del Salvador número 9, es una obra en la fachada que es también aplicación de pintura, aplanados y resanes.

República de Brasil 33, una prórroga de restauración de fachada. Una obra mayor.

Plaza Comonfort número 3, trabajos de mantenimiento, que es una obra menor.

República de Argentina 28, colocación de lámina galvanizada en acceso principal, sede de la Secretaría de Educación Pública. Es una obra menor.

Allende número 30, trabajos de mantenimiento en la fachada. También una obra menor.

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): comentó que en materia de solicitud de autorizaciones han sido 75 en el periodo que se informa; y dos solicitudes de colocación de enseres para Ciudad al Aire Libre.

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Se informó que han recibido solicitudes ya sea para que sean de carácter informativo para saber su estatus, si son inmuebles catalogados o no.

Respecto al acumulado a lo largo del año se han expedido 37 autorizaciones de intervenciones menores y cuatro de intervenciones mayores.

Fideicomiso Centro Histórico.

Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Informó de los avances de los proyectos a cargo del Fideicomiso de los últimos 15 días.

Informó que para el primer frente de trabajo que es el convenio de coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son los dos templos, el de San Juan de Dios y el de Santa Catarina que por el momento siguen en suspensión temporal, uno con 75 por ciento de avance y otro con 96 por ciento.

Para el segundo frente de trabajo que es el convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54 tenemos al momento...(inaudible)

Para los proyectos de señalética en el Centro Histórico un avance del 98 por ciento; para el proyecto de Jardín Regina de 95 por ciento; para los trabajos de arreglo de fachadas en calle Bucareli del bloque "A" 10 por ciento de avance; en calle Bucareli bloque "B" 7 por ciento de avance; para el proyecto de rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos en Callejón Leandro Valle tenemos un avance de 18 por ciento.



Para el proyecto de mantenimiento y obras complementarias del edificio del Centro de Innovación y Desarrollo Económico del Centro Histórico en Perú 88, 41 por ciento.

República de Brasil, un avance del 18 por ciento y de fachadas puntuales en el bloque “C” que representan el Callejón de Ecuador, un avance del 20 por ciento.

Mostró imágenes de los trabajos referidos, los cuales explicó que algunos de los trabajos que se están haciendo en fachadas puntuales del bloque “A” en calle Bucareli son la liberación de pintas vandálicas en ventanas de herrerías y carpinterías, así como el retiro de sillares deteriorados y liberación de pintura en elementos de cantera.

Para el bloque “B” de arreglo de fachadas en calle Bucareli, la reintegración de juntas y remoldeo de elementos de cantera y la liberación de pintas vandálicas en toda la fachada.

Para los trabajos de rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos, trabajos de liberación de capas de impermeabilización y entortados deteriorados, así como los trabajos de cosido de grietas y consolidación de muros en mampostería de tabique.

Mencionó que tienen en corriente los procesos de reintegración de aplanados gruesos de mortero, cemento arena.

Para los trabajos de mantenimiento general en el edificio de Perú 88 se trata del habilitado de colocación de refuerzos en estructura de techumbre de azotea, la apertura de plafón en el auditorio para habilitado y colocación de instalaciones de audio y video, trabajos de ranurado y colocación de canalizaciones para los sistemas de videovigilancia, circuito cerrado de televisión, así como el habilitado de colocación de entarimados de triplay para colocación de piso de vinil en la zona que sería de cabina de controles del auditorio.

Asimismo, tenemos trabajos de ranurado y colocación de instalaciones para lo que es la generalidad de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas en los niveles 1 y 2.

Para los arreglos de fachadas en la calle de Brasil se trata de la colocación de muestras de color para la correspondiente autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como los trabajos de liberación de aplanados sobre elementos de cantera.

Para los trabajos de arreglo de fachadas puntuales en el bloque C que vienen siendo el callejón de Ecuador dijo que ya tienen terminada una de las fachadas que es Ecuador número 6 se hicieron trabajos de integración de pintura vinílica.

Para Ecuador número 10 y 12 dijo que todavía en proceso los trabajos de consolidación de mamposterías mixtas, así como canteras en las portadas principales.

Tercer frente, en el Programa Nacional de Reconstrucción del ejercicio 2021, todavía tienen en corriente los trabajos en Casa de Conde de Regla que es rehabilitación estructural, con un avance de 35 por ciento; Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en su segunda etapa, a un 95 por ciento y la Parroquia de San Pablo Apóstol el nuevo, a un 91 por ciento.

Mencionó que los trabajos de Casa Talavera en tercera etapa y Capilla de la Expiración en su segunda etapa ya están terminados.

Para los trabajos de rehabilitación estructural de Casa Conde de Regla se hizo el habilitado de acero estructural para los entrepisos del segundo nivel, así como la colocación de cimbraplay, malla electrosoldada y una capa de comprensión de concreto para la rehabilitación de entrepisos. Para la reconstrucción del inmueble Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en su segunda etapa, trabajos para apertura de tragaluces en plafón y la rehabilitación de fachadas interiores.



Para los trabajos que se están haciendo en Parroquia de San Pablo Apóstol el nuevo, trabajos de integración de aplanados de mortero cal arena en la cúpula principal del templo.

Por otro lado, reiteró la solicitud de la poda de árboles en calle Bucareli y Turín para los trabajos que están haciendo en fachadas y revisar los inmuebles en donde están realizando trabajos para que también se realice poda en esos puntos.

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): comentó que con mucho gusto lo gestiona con el Mtro. Juan Pablo Gómez, enlace de la alcaldía Cuauhtémoc.

Procuraduría Social de la Ciudad de México

Se informó que se tienen el listado definitivo de las unidades habitacionales beneficiadas con el Programa Bienestar en Unidades Habitacionales durante el ejercicio 2021 en donde la Alcaldía Cuauhtémoc intervinieron 22 unidades habitacionales y en Venustiano Carranza 8. El total de obras en Cuauhtémoc, 22, terminadas 20, en proceso dos, y en Venustiano Carranza fueron ocho obras de las cuales está una por iniciar y siete terminadas.

Se precisó que en Iturbide 18, Vizcaínas 18, Sol 58 y 66, tercera Cerrada de Libertad 6 y Florida 57, han sido concluidas.

En Callejón Canal 5 está al 20 por ciento, Tizapán 8, Grupo la Mansión Mazahua y Lecheras 19 al 100 por ciento y Vanegas Arroyo 30 está por iniciar.

Se mostraron imágenes de los trabajos en algunos inmuebles.

Respecto al acumulado de enero a abril se indicó que se tienen un avance de 89 por ciento global, donde se tienen tres unidades habitacionales en proceso de obra, dos por iniciar y 26 terminadas.

Se comentó que se está en la espera de que puedan compartir ya su programa de 2022 que está todavía en proceso.

C-5

Ing. Ángela Martínez (C5): Informó que tuvieron del 15 de abril al 2 de mayo, 10 cámaras con fallas en intermitencia y una cámara de mantenimiento y reparación a la infraestructura.

SSC-Tránsito

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que en el periodo tuvieron un total de 77 servicios en mantenimiento al equipo semafórico que forma parte de la infraestructura vial del Centro Histórico Perímetro "A" y Perímetro "B" de los cuales 72 mantenimiento correctivo y cinco a mantenimiento preventivo que incluye limpieza, revisión de elementos de comunicación y medición de indicadores de operación de los equipos y componentes de los semáforos.

Que en cuanto a las cámaras de tránsito no tuvieron incidencias.



Turnos e Incidencias

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

Turnos

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Indicó que en la matriz del seguimiento a turnos se tiene un acumulado a la fecha de 14 turnos, de los cuales 10 han sido atendidos y cuatro están en proceso.

Pidió a las dependencias que tienen algún turno en proceso que apoyen para resolverla.

Turnos nuevos

- ❖ ACH solicita a CFE proporcione un mapeo de los puntos donde han tenido siniestros de robo a su infraestructura para compartirlo con SSC para que puedan mejorar sus estrategias de vigilancia.
- ❖ FCH solicita que ACH gestione la poda de árboles en los puntos donde están realizando trabajos sobre fachadas de calle Bucareli y Turín y se revisen los demás puntos donde tienen trabajos, para en su caso también se realice poda.

Incidencias

Indicó que respecto a incidencias urbanas, el acumulado del año es de 365 incidencias recibidas de las cuales 249 han sido resueltas, hay dos en proceso y 114 pendientes.

Mostró la tabla con las incidencias atendidas, en proceso y pendientes, sobre todo las más urgentes, que representan riesgo para la ciudadanía, pidió a las dependencias su amable intervención para resolverlas.

Informó al Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico que se completaron los puntos previstos en el orden del día de la presente Mesa.

Mtro. José Manuel Oropeza Morales (ACH-Coordinador General): Agradeció a todos y comentó que la semana pasada se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México el acuerdo relativo a enseres para el programa de Ciudad al Aire Libre en el Centro Histórico, obviamente con el aval consulta del INAH, que ya está publicado y vigente este acuerdo con base en lo que publicó la Jefa de Gobierno el pasado 25 de febrero para precisar cuáles son los enseres autorizados y la tramitología que tienen que hacer los establecimientos mercantiles, que corresponde directamente al INAH para la autorización de los mismos.



Informó que se está en proceso con la Secretaría de Obras para ver la estrategia de información, difusión con los vecinos en la parte que corresponde a Honduras y Comonfort, ya que también están por iniciar las obras en esta parte del Centro Histórico.

Indicó que la Secretaría tiene ya cronograma ejecutando sus acciones, licitaciones, etcétera y que se está a la víspera de iniciar en el mes de mayo que ya está en curso estas obras que anunció la Secretaría y la Jefa de Gobierno hace algunos meses, dijo que se está ya en la parte de coordinación con la Autoridad del Centro Histórico, Obras y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ver toda la estrategia de información, difusión con los vecinos y comercios de esta parte norponiente del Centro Histórico.

Por otro lado, comentó que sería muy importante el tema de PROSOC para informar a los vecinos y estar en sintonía con lo que va a implicar el programa y la intervención de unidades habitacionales para el año 2022 en lo que corresponde al Centro que es sabido que este es un programa muy requerido, muy demandado y muy necesario para apoyar las unidades habitacionales en el Centro y sería muy importante tener esta información actualizada y coordinarse para darle una mejor atención a los vecinos en el Centro Histórico.

Agradeció a todas y a todos su participación en la Mesa de Infraestructura.

Jesús Cruz Berros (DGSUS): Comentó en relación a la recolección domiciliaria que realiza la Alcaldía Cuauhtémoc que ya es muy recurrente, la separación en el punto de la recolección y que a la hora de compactar todo los líquidos se riegan, que incluso la semana lo reportó la Jefa de Gobierno,

Refirió que saben que es muy necesario pero realmente en algún momento se había acordado que no se iba a hacer la separación de desechos en el sitio donde estuvieran haciendo la recolección, que es ya recurrente y genera conflicto.

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Comentó que pedirá al compañero Armando Cervantes para que se ponga en contacto con Jesús Berros, enlace de DGSUS para que se realice un mapa señalando los sitios recurrentes de pepena y que puedan hacer inclusive un comunicado solicitando que se evite esta práctica que efectivamente es muy nociva para el espacio público y lejos de generar limpieza está generando que se ensucien ciertos puntos de manera permanente con los consiguientes problemas asociados independientemente de la imagen, la generación de fauna nociva y muchos otros.

Acuerdos

- ACH y DGSUS-Dirección de Parques, realizarán un mapeo de los puntos de recolección domiciliaria en donde se está realizando separación de desechos dejando basura regada y sucio por los líquidos escurridos de la compactación de desechos con



la finalidad de generar una comunicación que detenga esta práctica que está generando mala imagen, suciedad y fauna nociva.

- Que CFE proporcione un mapeo de los puntos donde han tenido siniestros de robo a su infraestructura para compartirlo con SSC para que puedan mejorar sus estrategias de vigilancia.
- ACH gestione la poda de árboles en los puntos solicitados por FCH, donde están realizando trabajos sobre fachadas.

Mtro. José Manuel Oropeza Morales: Agradeció a todas y todos su información y solicitó la atención a las incidencias y turnos. Citó a la próxima sesión el 17 de mayo a las 10:30 horas.

Asistencia

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	Autoridad del Centro Histórico	Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández Director Ejecutivo de Planeación, Preservación, Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico en la ACH	
2	Alcaldía Cuauhtémoc	Mtro. Juan Pablo Gómez Mendoza Director de Servicios Urbanos	
3	Alcaldía Venustiano Carranza	Dra. Graciela Martínez Ortega Directora de Sustentabilidad Arq. Elizabeth Moya Vizuetto Directora de Desarrollo Urbano Lic. Jorge Álvarez	No se pudo conectar
4	Sistema de Aguas de la CDMX SACMEX Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje	Ing. Rodolfo Barrón Méndez Jefe de la Oficina de Rehabilitación Centro	
5	Secretaría de Obras y Servicios	Arq. Graciela Duarte Calixto	No se pudo conectar



	DGCOP	JUD de Supervisión de Construcción C2	
6	Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Alumbrado Público	Arq. Matilde González Millán JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado Público	
7	Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Recolección Zona I	Jesús Cruz Berros JUD de Recolección Zona 1	
8	Sistema de transporte colectivo Metro	Arq. Carlos Segura García Asesor	
9	Comisión Federal de Electricidad CFE	Ing. Javier Benitez Jefe de Departamento de Líneas y Redes Ing. Luis Ramón Hernández	
10	Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH	Lic. Mauricio Guerrero Loa Asesor Legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos	
11	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INBAL		No se pudo conectar
12	Fideicomiso Centro Histórico FCH	Arq. Cristóbal López Zamora JUD de Apoyo Técnico	
13	Procuraduría Social PROSOC		No se pudo conectar
14	Instituto Local para la Infraestructura Física Educativa	Arq. Eduardo Zamora Camacho Subgerente de Certificación de Obra	



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



	ILIFE		
15	Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX C- 5	Ing. Jorge Orozco Orozco JUD de Infraestructura y Evaluación de STV Ing. Ángela Martínez	
16	SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito	Ing. Juan Francisco Padilla Martínez Asesor Técnico	
17	Secretaría de Medio Ambiente SEDEMA	Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo Subdirector de Licencia Ambiental Única y Registros Ambientales	
18	Metrobús	Ing. Karina Valadez	