



MINUTA

Novena sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras

05 de mayo de 2020

▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Acuerdos y cierre de la sesión

▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
- Secretaría de Obras y Servicios
 - Dirección General de Obras de Infraestructura Vial
 - Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
 - Alumbrado Público
 - Recolección Zona I
- Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Comisión Federal de Electricidad
- Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa
- Procuraduría Social
- Secretaría de Desarrollo Económico
- Agencia Digital de Innovación Pública
- Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)
- Subsecretaría de Control de Tránsito
- Metrobús

▪ **Reportes**

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>



Mtra. Dunia Ludlow (ACH): Dio la bienvenida e indicó que es la novena Mesa a la que corresponde evaluación mensual.

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Dio lectura a su reporte sobre limpia y recolección. En eliminación de grafiti al 26 de abril.

Informó sobre acciones de mantenimiento en el Perímetro “A”, en obras menores se realizaron reparaciones en el espacio público y específicamente en la superficie de rodamiento en las calles del Carmen, en la calle de República de Brasil entre Guatemala y Donceles, así como la reposición de bolardos en la calle de Corregidora esquina con Correo Mayor.

Indicó que durante todo este periodo se realizaron acciones preventivas con el personal que se tuvo a cargo, indicándoles las medidas básicas sanitarias de prevención.

Informó que se mantienen suspendidos ocho núcleos de juegos infantiles y seis núcleos de ejercitadores e informó sobre las acciones de lavado en diversos puntos.

Y en las siguientes láminas vamos a ver precisamente el comparativo en las gráficas comparativos de cómo ha sido el comportamiento en donde claramente podemos ver que los residuos sólidos se fueron a la baja, toda vez que no hay personas casi circulando en el espacio público.

Néstor Ocariz (Alcaldía Venustiano Carranza): Dio su informe sobre recolección de tiraderos clandestino. Indicó que no se tuvieron reparaciones de alumbrados y no han tenido acciones de desazolve ni poda de árboles por la contingencia.

Comentó las acciones realizadas para prevenir el contagio del COVID, a todo el personal de limpia y de poda que se tienen en la territorial nueve en la Alcaldía.

SACMEX

Mtra. Dunia Ludlow (ACH): dio lectura al informe de SACMEX y comentó que lleva 99 por ciento de avance.

Explicó las gráficas en las que se muestra el avance.

SOS -AP

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Dio lectura al reporte de Alumbrado Público.

Informó que a partir del 23 de abril la Autoridad del Centro Histórico ya no realiza las acciones de limpia dentro del Centro Histórico, sino se hacen a través de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. Presentó y dio la bienvenida a Jesús Cruz, quien será el enlace en la Mesa y que dará el reporte del 24 de abril a la fecha.

Jesús Cruz (SOS-DGSUS Recolección Zona I): Agradeció y dio el reporte que corresponde al periodo del 27 de abril al 3 de mayo, sobre barrido manual y recolección de residuos sólidos, así como recolección en tiraderos clandestinos y



acciones de lavado y comentó que iniciaron con el riego de áreas verdes. Indicó que acordó con el Arq. Jaral y el Arq. Víctor Hernández que ACH daría al 26 de abril. Indicó que continúan con el protocolo de los trabajadores, la toma de temperatura, lavado de manos, el gel antibacterial y las medidas sanitarias.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó su interés para realizar acciones de lavado en torno del mercado Martínez de la Torre, que está en la zona de la Guerrero y es Perímetro “B” porque se registraron algunos casos de Covid. para solicitar el apoyo y coordinación con la Alcaldía Cuauhtémoc.

Arq. Edgar Páez Rodea (SOS-DGOIV): Informó en relación a los trabajos en el Centro Histórico que prácticamente todas las incidencias están atendidas. En Santa María la Redonda se tenían 26, en avenida Hidalgo 18, Valeriano Trujano, Jardín del Obispo y Plaza Loreto tres, Galeana, Riva Palacio y Violeta 12, Eje Central de calle Madero a Plaza Garibaldi 29 y en el Barrio de Zoquiapan, Soledad, Santísima y Leona Vicario teníamos dos, los cuales ya están atendidos, comentó que del reporte del fin de semana ya SACMEX lo atendió y se procederá a la reparación de la banqueta.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció y explicó que las arriba enlistadas fueron arreglos a desperfectos o algunos pendientes de las obras que se realizó la Secretaría de Obras en 2019. Comentó que el 100 por ciento del levantamiento realizado en conjunto con la Secretaría de Obras, la Autoridad del Centro Histórico y los vecinos ya fueron atendidas estos pendientes por parte de la Secretaría de Obras y Servicios.

Pidió se informe en los correspondientes chats de vecinos de las reparaciones.

Ing. Carlos Aguilar (CFE): Dio su reporte en cuanto a fallas de suministro en energía eléctrica, así como acciones en tapas de registro y bóvedas. Indicó que no tuvieron reporte de robo de elementos de su infraestructura.

Recordó que, si cuentan con el número de orden obtenido de reportes por el 071, la atención es rápida porque se tiene un número de referencia.

Informó que para el 26 de mayo contarán con un contrato de reparación de banquetas, que les permitirá avanzar más rápido en las aproximadamente 60 incidencias que tienen que atender.

Comentó que el 22 de abril tuvieron una falla general que afectó las calles de Mixcalco y Leona Vicario, indicó que al hacer el recorrido de seccionamiento encontraron restos de banqueta sobre el transformador, por lo que pidió se puedan coordinar con CFE cuando se realicen reparaciones donde exista infraestructura de CFE para que realicen una validación con la finalidad de proteger a la ciudadanía porque puede ser peligroso.



Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Pidió a SOS-DGOIV atender la petición de CFE, reiteró la afectación en la zona de Leona Vicario y Mixcalco, comentó que el Arq. Jaral indicó que esa obra fue derivado de un vicio oculto que traía SOS.

Por otro lado, continuó comentando la gráfica de avances con los trabajos acumulados de CFE.

Arq. Eduardo Zamora (ILIFE): Indicó que, al reporte del 4 de mayo, de seis escuelas en proceso, cuatro se han concluido al 100 por ciento.

Comentó que de las 23 escuelas que se tienen, dentro del proceso de atención de inmuebles escolares en el Centro Histórico, se han concluido al momento 21 quedando pendiente únicamente dos planteles y se estará enviando en el siguiente reporte los planteles a atenderse en el presente ciclo.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Pidió se checará se dentro de su programación 2020 se está considerada la escuela Francisco I. Madero, que fue afectada por el sismo.

Ing. Steffany Ortega Torres (PROSOC): Dio el reporte de avance de obras en el Perímetro “A” y “B”. comentó que del ejercicio 2019 de las 70 obras, se han concluido 52, 15 en proceso y tres por iniciar en la Alcaldía Cuauhtémoc, Perú 28, Órgano 17 y Manuel Doblado. En Cuauhtémoc son 46 obras terminadas y 12 en proceso. De Venustiano Carranza seis obras terminadas y tres en proceso.

Indicó que requieren el apoyo de SACMEX en dos unidades en proceso de la Alcaldía Cuauhtémoc, es la unidad de Andrade 15 y 5 de Febrero número 93, donde ya se realizó el drenaje pero hace falta la conexión hacia la calle, SACMEX ya mandó personal, pero pide hacer el trámite, pero SACMEX ahorita no está recibiendo la documentación para poder hacerlo, tenemos paradas esas dos unidades, pedimos el apoyo para que podamos agilizar este tema.

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres (SACMEX): Refirió que se atenderán esta semana.

Ing. Steffany Ortega Torres (PROSOC): Refirió que se toman todas las medidas sanitarias de prevención con el personal que trabaja en las obras.

Refirió que para el ejercicio 2020 tienen una lista parcial, preliminar dentro de los perímetros “A” y “B” que corresponden al Centro Histórico, 24 unidades que están por atender. 21 de la Alcaldía Cuauhtémoc y tres de Venustiano Carranza. Aclaró que son unidades a las que se les va a dar continuidad que no se terminaron en 2019



Lic. Elsa Iris Rueda Salgado (SEDECO): Indicó que del Programa de Supervisión Preventiva y Correctiva de Instalaciones Eléctricas, Gas e Hidrosanitarias de los 329 mercados públicos de la Ciudad de México, a partir del 3 de marzo del 2020 se inició la tercera etapa; sin embargo, a partir del 23 de marzo del 2020 por el COVID-19 fue necesario suspender las supervisiones, hasta que haya una nueva instrucción se reanudarán las actividades de supervisión y se les estará informando cuál es el estatus de los mercados dentro del Centro Histórico.

De la actividad institucional para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México 2020 dentro del Centro Histórico fueron beneficiados cinco mercados públicos, los cuales son de la Alcaldía Cuauhtémoc, los mercados son: Lagunilla Zona, Tepito, Ropa y Telas Granaditas, La Merced, Mixcalco, San Joaquín Zona Peralvillo y Lagunilla San Camilito. De estos mercados ya se tienen los convenios de colaboración los cuales ya fueron enviados a la alcaldía y se esta en espera de que hagan su revisión, observaciones y, en su caso, la autorización respectiva.

ADIP.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Dio lectura al reporte de ADIP sobre los postes con conexión a WiFi, que cuentan con 543 de una meta general de 561.

Ing. Noé Vargas (C-5): Indicó el número de cámaras con falla o intermitencia: 70 cámaras, número de cámaras sustituidas del Programa 360, 105 cámaras en 21 sitios; número de cámaras habilitadas del Programa Mi Calle dos cámaras en un sitio; número de obras de mantenimiento, reparación de atención a mi infraestructura tenemos nueve cámaras en nueve sitios.

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Control de Tránsito): Informó que del 22 de abril al 3 de mayo se realizaron 65 servicios de mantenimiento correctivo dentro del Perímetro del Centro Histórico, 71 servicios de mantenimiento preventivo, lo que da un total de 136 servicios atendidos.

Arq. Juan Flores (Metrobús): Solicitó la atención a diferentes dependencias el mantenimiento a brocales, registros y canalizaciones que se encuentran sobre el carril confinado, dio lectura a cada una de ellas con su ubicación.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Indicó que se pusiera como un turno a la ACH de Metrobús y proceder a solicitarlo por oficio a cada una de las dependencias aludidas.

- **Incidencias y turnos**

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en las matrices respectivas incluidas en la presentación:







<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

▪ **Acuerdos**

- Seguir avanzando en la atención de incidencias.
- ACH enviará por oficio el turno solicitado por Metrobús a las dependencias correspondientes.

TURNOS DE METROBÚS A ACH:

INCIDENCIA	UBICACIÓN	DEPENDENCIA QUE ATIENDE
	<p>Falta reparación de losa tapa de caja de válvulas en cruce de Buenavista y Héroes Ferrocarrileros en dirección San Lázaro.</p>	<p>SACMEX</p>
	<p>Registro de fibra óptica dañado de Escuela UNAM en el tramo de República de Chile a Bolívar sobre Belisario Domínguez en dirección Buenavista.</p>	<p>SACMEX</p>
	<p>Brocal de CFE dañado en aproche en el tramo de Eje Central a Bolívar sobre Belisario Domínguez en dirección San Lázaro.</p>	<p>CFE</p>
	<p>En cruce de República de Chile y Belisario Domínguez tapa de brocal bajo la rasante de piso en dirección a Buenavista.</p>	<p>CFE</p>



	<p>Sobre canalización se han formado baches y disgregación de material en cruce de República de Venezuela y El Carmen en ambos sentidos de circulación</p>	<p>CFE</p>
	<p>Falta reparación de losa tapa de caja de válvulas con varias fracturas y asentamiento en cruce de República de El Salvador y Circunvalación en sentido de dirección Buenavista.</p>	<p>SACMEX</p>
	<p>Losa tapa de brocal de Iusacell en mal estado el tramo de Balderas a Revillagigedo sobre Ayuntamiento en dirección San Lázaro.</p>	<p>IUSACELL</p>
	<p>Fracturas y dide SACMEX en el tramo de Eje Central a Bolívar sobre República de El Salvador en dirección sgregación en losa y aproche de brocal Buenavista</p>	<p>SACMEX</p>
	<p>Losa tapa de brocal de Iusacell en mal estado el tramo de Revillagigedo a Luis Moya sobre Ayuntamiento en dirección San Lázaro.</p>	<p>IUSACELL</p>
	<p>Registro de semáforo en mal estado cercano a la estación Isabel la Católica (sobre banqueta) en dirección Buenavista (Tramo de 5 de Febrero a Isabel la Católica).</p>	<p>SSC-Control de Tránsito</p>
	<p>varias rejillas pluviales las cuales se encuentran azolvadas con hojarasca y otros sedimentos en el tramo de Calle de Talavera a Pino Suárez sobre República de El Salvador en dirección Buenavista.</p>	<p>SACMEX</p>



	Disgregación de material asfáltico en aproche de registros de TELMEX en el tramo de Santo Tomas a Circunvalación sobre San Pablo en dirección San Lázaro.	TELMEX
	Losa tapa de caja de válvulas en el tramo de Pino Suárez a 20 de Noviembre sobre Republica de El Salvador en ambos sentidos de circulación.	SACMEX
	Losa tapa caja de válvulas en el tramo de 20 de Noviembre a 5 de Febrero sobre Republica de El Salvador en ambos sentidos de circulación.	SACMEX
	Aproche de brocal de SACMEX en mal estado en el tramo de Sur 103 a Congreso de la Unión sobre Cecilio Róbelo en dirección Buenavista.	SACMEX

Se agradeció la participación de los enlaces y se citó a la siguiente sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras a realizarse vía remota el martes 19 de mayo a las 10:30 horas.

▪ **Asistentes**

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
	Sistema de Aguas de la CDMX SACMEX	Ing. Darío Alejandro Munguía Torres Director de detección de fallas y rehabilitación de drenaje	
	Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS - AP	Arq. Matilde González Millán JUD de Supervisión de Obra de AP	No se pudo conectar, envió su información
	Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Recolección Zona I	Arq. Jesús Cruz	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
	Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGOIV	Ing. Erik Cisneros Chávez Arq. Edgar Páez Rodea	
	Alcaldía Venustiano Carranza	Amilcar Piña Medina Director de Servicios Urbanos	Envió su información
		Néstor Ocariz Sánchez Subdirector de Sustentabilidad de Servicios de Mantenimiento Urbano en la Coordinación Territorial Morelos	
	Comisión Federal Electricidad CFE	Ing. Luis Arnoldo Calzadillas Cisneros Jefe de Oficina Divisional Ing. Carlos Aguilar	
	Secretaría de Medio Ambiente SEDEMA	Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo Subdirector de Licencia Ambiental Única y Registros Ambientales	
	Secretaría de Desarrollo Económico SEDECO	Lic. Elsa Iris Rueda Salgado JUD de Modernización	
	Agencia Digital de Innovación Pública ADIP	Ing. José Luis Cuevas Morales Subdirector de Proyectos de Infraestructura Tecnológica Iván Paredes	No se pudo conectar, envió su información
	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa ILIFE	Arq. Eduardo Zamora Subgerente de Certificación de Obra	
	Procuraduría Social PROSOC	Ing. Steffany Ortega Torres JUD de Supervisión Ing. Claudia Espíndola Espinosa Asesor Técnico	
	SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito	Ing. Juan Francisco Padilla Martínez Asesor Técnico	
	Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX C- 5	Ing. Noé Vargas Ramírez Subdirector de Infraestructura en campo	
	Metrobús	Arq. Juan Flores Galicia Responsable de Línea 4	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



2020
Año de
LEONA VICARIO
ARMADORA MÁJICA DE LA PATRIA