



## MINUTA

### **Octava Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras**

**19 de abril de 2022**

#### ▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Acuerdos y cierre de la sesión

#### ▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
  - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
- Secretaría de Obras y Servicios
  - Construcción de Obras Públicas
  - Alumbrado Público
  - Recolección Zona I
- Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Comisión Federal de Electricidad
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Comisión para la Reconstrucción
- Fideicomiso Centro Histórico
- Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)
- SSC-Tránsito

**Mtro. José Manuel Oropeza Morales:** Dio la bienvenida y agradeció la asistencia a los asistentes a la Octava Sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras.



## Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

### Autoridad del Centro Histórico

**Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH):** Informo que en el periodo tuvieron 80 atenciones a incidencias en la infraestructura del Centro Histórico.

Tres atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de personas infractoras en materia de justicia cívica y de reinserción social y 54 metros cuadrados eliminados de grafiti vandálico, así como cuatro riegos en áreas verdes por parte de la Autoridad del Centro Histórico.

Se llevaron a cabo en la avenida 20 de Noviembre, en la Plaza del Empedradillo, en la Plaza Juárez, en la calle de Motolinia, en la calle de Violeta y en la avenida Pino Suárez.

Reparaciones de incidencias en Belisario Domínguez y el apoyo de mantenimiento con personas infractoras en materia de justicia cívica y de reinserción social en distintos puntos que ya se mencionaron, así como eliminación de grafiti en Eje Central. Presentó gráficas de los trabajos.

### Alcaldía Cuauhtémoc

**Mtro. Juan Pablo Gómez Mendoza (Alc. Cuauhtémoc):** Informó que respecto del aspecto hidráulico se hicieron tres reparaciones de fuga de agua y también se suministraron 10 mil litros de agua potable; recolección de residuos 342 toneladas de recolección orgánica domiciliaria, así como de barrido; 876 toneladas de recolección inorgánica también domiciliaria y de barrido; 501 toneladas de recolección de tiraderos clandestinos y 283 kilómetros de barrido diario.

Por lo que hace al drenaje, se hicieron 120 metros de sondeo de atarjea y dos pozos desazolvados; alumbrado, cinco luminarias reparadas en vías secundarias y una reconexión de circuito.

Respecto a los parques y los jardines, cinco mil 350 metros cuadrados de riego; cinco mil 600 metros cuadrados de poda de pasto y mil kilogramos de recolección de ramas.

Presentó imágenes de los trabajos.

### Alcaldía Venustiano Carranza

Se informó que tuvieron atención a luminarias en vías secundarias, hicieron recolección de desechos en tiraderos clandestinos en el Perímetro "B" en la zona de Venustiano Carranza, recolectando 514.5 toneladas.



## **Sistema de Aguas de la Ciudad de México.**

**Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX):** Informó que tuvieron un avance de desazolve en atarjea de mil 350 metros; 28 pozos de visita; 40 rejillas de piso; 47 coladeras pluviales y el sondeo de 102 metros de albañal para un acumulado de siete mil 130 metros; principalmente en 20 de Noviembre y 5 de Mayo.

Comentó que asimismo se continúa con la atención de reportes puntuales y se atienden de manera directa, que todos los trabajos se realizan en el turno nocturno para apoyar con la movilidad del tránsito vehicular y peatonal de la zona.

## **SOS- Dirección General de Construcción de Obras Públicas PILARES La Pulga**

**Arq. Graciela Duarte Calixto (SOS-DGCOP):** Dio el avance físico al 17 de abril, el cual es de 99.70 por ciento.

Comentó que están trabajando con todo lo que es el tema de la instalación de tanque de filtro de agua y tanques precargados, en lo que es la Casa de Máquinas.

Continúan con la colocación de bisagras y su reforzamiento.

Indicó que ya les llegó la madera para el área de los pergolados de la planta alta y están trabajando ya con los últimos detalles de los muebles que también ya llegaron a la obra y solo falta barniz.

Continúan con la limpieza exterior y mantenimiento a la flora.

Dijo que prácticamente tienen concluido barandales, herrerías.

Mostró imágenes de los avances y una panorámica.

## **SOS- Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad - Alumbrado Público**

**Arq. Matilde González Millán (SOS-AP):** Informó que en las últimas dos semanas de reparaciones a alumbrado público tuvieron 196 luminarias atendidas.

Mostró láminas con el detalle de las ubicaciones y fotografía en donde se dieron las atenciones.

## **SOS-DGSUS-Dirección de Parques**

**Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS):** Informó las actividades del día 4 al 17 de abril en el Perímetro "A".

Indicó que el barrido manual en guarniciones fueron 12 mil 312.160 kilómetros; en el barrido manual en banquetas fueron 23 millones 955 mil 400 metros cuadrados; así como el barrido manual en plazas y corredores de 12 millones 711 mil 468 metros cuadrados; el barrido mecánico de mil 279.040 kilómetros.

La recolección de residuos sólidos de 10 mil 944 metros cúbicos; la recolección de tierra de 112.75 metros cúbicos; el lavado de papeleras de mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 611 mil 861 metros cuadrados.

Lavado diario de 18 sitios críticos; la recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; el retiro de tres mil 423 piezas de chicles; la eliminación de 228 metros cuadrados de grafiti.



El retiro de dos mil 326 piezas de propaganda, así como la desratización por medio de colocación de 161 cebos C-Real B en una superficie de 36 mil 450 metros cuadrados y 541 Lanirat C-Real en una superficie de 15 mil 990 metros cuadrados y 370 Lanirat Block en una superficie de cuatro mil 830 metros cuadrados.

Comentó que esas actividades se realizan prácticamente en tres turnos que es de 6:00 a 14:00 de 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 06, que se tiene programado diario.

Por otro lado, comentó que se Seguridad Ciudadana sube con sus patrullas a Corredor de Madero cuando ya se lavó y que recorren todo Madero desde el Eje Central hasta Monte de Piedad, cuando ya se lavó y que es un Corredor Peatonal. Solicitó se hable con el responsable de Seguridad Ciudadana.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** Comentó que con muchísimo gusto, que lo registran como un turno para ser atendido y lo reporta con los mandos correspondientes al sector Alameda con el Jefe Alameda.

### **Sistema de Transporte Colectivo Metro**

Se informó que en el periodo se dio atención a tres escaleras eléctricas que están fuera de servicio, se le está dando atención y los elevadores están funcionando al 100 por ciento.

### **Comisión Federal de Electricidad**

**Ing. Luis Ramón Hernández (CFE):** Informó que tuvieron seis robos registrados en elementos en su infraestructura, Se dio atención a 41 bóvedas con acciones de desagüe, se atendieron 11 reportes por fallas en suministro de energía eléctrica, se repusieron cuatro tapas de bóveda.

**Ing. Pablo García (CFE):** Comentó respecto a los robos, que en Independencia se trató de equipos de seccionamiento.

Comentó que la semana pasada, el jueves tuvieron uno sobre la calle de Juárez casi esquina con Dolores, que ahí vandalizaron el equipo, le quitaron las piezas de bronce y lo que ocasionó fue que explotara.

Solicitó a la ACH que les apoye con Seguridad Pública, para que en cuanto vean a personas que no sean de CFE o personal de CFE que se acerquen a ver qué están realizando porque no es uno, sino ya son varios equipos que están haciendo lo mismo, lo que está causando que se roben esos mecanismos es que estén tronando los equipos y tengan explosiones en diferentes bóvedas. Y apoyo con C5 para identificar quienes vandalizan, comentó que se han hecho las denuncias correspondientes.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** Comentó que se registra como turno y se le dará seguimiento, que sobre todo, al haber una denuncia y que se abre una carpeta de investigación, inmediatamente que la gente del Ministerio Público solicite la reproducción de los videos de seguridad para tratar de ubicar a estas personas.



## Instituto Nacional de Antropología e Historia

**Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH):** Presentó su reporte del 4 al 15 de abril del presente año, respecto a solicitudes y respecto a autorizaciones otorgadas por el INAH.

Con respecto a solicitudes, solicitudes de autorización de obra para inmuebles en el Centro Histórico, tuvimos dos; solicitudes de colocación de enseres para vía pública, indicó que tuvieron cero.

Autorizaciones para obra en inmuebles en el Centro Histórico, tuvimos 12; y autorizaciones de colocación de enseres del Programa de Ciudad al Aire Libre, solamente una.

Solicitudes de autorización de obra, para la calle de Allende número 30 en el Centro Histórico, que fue mantenimiento de fachada de inmueble con uso de hotel, resane y pintura, conservando colores actuales con pintura vinílica y ventanas en color negro.

Se ocuparon columpio para desmantelamiento del pintor; y en vía pública se colocará un andamio de forma de torre. Esta es una obra menor.

Para San Jerónimo 54 en el Centro, construcción de condominio vertical, plurifamiliar de 28 viviendas y comercio en planta baja, es plantado en cinco niveles, distribuidos en planta baja, cuatro niveles y azotea, así como construcción bajo el nivel de banqueta. Esta es una obra mayor.

Autorización para colocación de enseres, una para Revillagigedo número 18 en el Centro, que es colocación de enseres y es una obra menor.

Por lo que hace a autorizaciones para obra, la calle de Ayuntamiento 161 en el Centro, prórroga para restauración, rehabilitación y ampliación. Es una obra mayor.

Avenida Guerrero número 104, construcción de un edificio de siete niveles. Es una obra mayor.

República de Uruguay 68, mantenimiento de la ventanería de la fachada. Es una obra menor.

Pensador Mexicano 16, es una prórroga de autorización para una obra mayor de la Comisión Federal de Electricidad.

San Jerónimo 47, es un reemplazo de la velaría existente. Es una obra menor.

Doctor Lavista 181, es un mantenimiento al interior del inmueble. Es una obra menor.

José María Pino Suárez 44 en el Centro, son trabajos de remodelación y mantenimiento. Es una obra menor.

Avenida Hidalgo 45, trabajos de restauración y rehabilitación. Es una obra mayor.

Doctor Carmona y Valle número 71, tenemos reestructuración de inmueble. Es una obra mayor.

Bolívar 41, trabajos de mantenimiento a un anuncio. Es una obra menor.

Correo Mayor 77, trabajos de mantenimiento. Obra menor.

Avenida Hidalgo 130, trabajos de mantenimiento. También una obra menor.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** Comentó que se integrara esta información a la base de datos..



## Comisión para la Reconstrucción

Se informó el estado de sus indicadores.

Proyecto reconstrucción en Callejón de la Igualdad 32, el avance físico es que ya está demolido; se encuentra en proyecto para la obra que va a continuar.

En obra de rehabilitación en Manuel Márquez Sterling número 34, se encuentra con un avance del 56.42 por ciento.

Una rehabilitación en Revillagigedo 78, con un 16.89 por ciento; una rehabilitación en Cerrada de Agustín Delgado número 11, letra A, que ya está al 100 por ciento.

Reconstrucción en San Antonio Abad 39, se encuentra en proyecto; reconstrucción en Licenciado Primo de Verdad número 7, se encuentra en proyecto.

En unifamiliares, reconstrucción en Riva Palacio, ese es un folio cancelado; y en el Templo de San Fernando Rey en obra en rehabilitación, al 55 por ciento.

## Fideicomiso Centro Histórico

**Arq. Cristóbal López Zamora (FCH):** Dio el reporte correspondiente a los trabajos que en este periodo.

Informó que para los temas de rehabilitación. En el tema de templos, los dos templos que tienen son San Juan de Dios y Santa Catarina que, por el momento, tienen un estatus de suspensión temporal, y los dos han quedado hasta nuevo aviso, con actividades paradas. En San Juan de Dios con 75 por ciento de avance, y Santa Catarina con 96 por ciento.

Del Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F-54 que opera la SEDUVI; indicó que tienen al momento 10 contratos corrientes de los cuales, el primero es señalética para el Centro Histórico, tiene un avance del 98 por ciento.

Jardín Regina está en espera de su pago ya para finiquito, con un avance del 95 por ciento.

Para el contrato de fachadas en la calle de Bucareli y puntales, el bloque A, un avance porcentual de tres por ciento, llegando a cinco por ciento de este periodo quincenal.

El Contrato número 22 que es Bucareli y puntales en bloque B, se avanzó un tres por ciento. En la rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos que está en la calle de Leandro Valle, en la zona de Santo Domingo, se tuvo un avance del 10 por ciento llegando a 15 por ciento en total.

Para los trabajos de mantenimiento y obras complementarias en el edificio ubicado en República de Perú 88, un avance del 10 por ciento en porcentual en los trabajos.

Para el arreglo de fachadas en la calle de República de Brasil, un avance del 10 por ciento, en los trabajos; y en el tema de arreglo de fachadas puntales, en lo que llaman bloque C, el Callejón de Ecuador en la zona de Lagunilla, se tuvo un avance de ocho por ciento llegando a 11 por ciento en total.

Mostró imágenes de los avances en sus distintos frentes, las cuales fue explicando.

## C-5

**Ing. Ángela Martínez (C5):** Informó que del 1° de abril al 15 de abril tuvieron dos cámaras con falla o intermitencia, y tres cámaras en obras de mantenimiento y reparación a la infraestructura.



## Tránsito

**Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito):** Informó que del 1° al 15 de abril, respecto al equipo semafórico de cámaras de Tránsito que se encuentran en el Centro Histórico Perímetro A y B, se realizaron 52 acciones de mantenimiento correctivo, y 15 acciones de limpieza, lo que suman un total de 67 acciones en el perímetro. Que al momento el equipo semafórico y las cámaras de Tránsito en ese entorno, están operando adecuadamente.

## Turnos e Incidencias

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

## Turnos

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** Indicó que en la matriz del seguimiento a turnos se han recibido 10 turnos, a los que se le sumarán los dos surgidos en esta Mesa.

Precisó que de los 10 se ha dado atención a siete, hay tres pendientes, dos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y uno de la Alcaldía de Cuauhtémoc.

Turnos en proceso son, apuntalamiento en el predio de Violeta número 62; un tema de filtraciones en bóvedas de Comisión Federal de Electricidad en la calle de Márquez Sterling, Balderas y Revillagigedo; y la solicitud para que se realice desazolve, espacio para facilitar el mantenimiento en San Jerónimo esquina con Isabela Católica, que le daríamos seguimiento con el ingeniero Ledezma.

## Turnos nuevos

- ✓ DGSUS a ACH solicita que gestione reporte a los mandos correspondientes para que no circulen patrullas en calles Peatonales
- ✓ CFE a ACH solicita que se gestione consigna para Secretaría de Seguridad Ciudadana para que si detectan que se está maniobrando en la infraestructura de CFE, se aproximen a verificar que así sea para evitar el robo de la misma.

## Incidencias

Con relación a la matriz de seguimiento a incidencias urbanas, a lo largo del presente cuatrimestre indicó que han registrado 307 incidencias, de las cuales 201 han quedado atendidas; hay dos en proceso y 104 que se encuentran pendientes.

Indicó que de las 104, se les enviarán las correspondientes a cada dependencia para su atención, sobre todo una atención pronta para las que se convierten en un riesgo para las personas que circulan en el espacio del Centro Histórico.



## Acuerdos

- A solicitud de DGSUS-Dirección de Parques para que ACH gestione reporte con los mandos correspondientes para que no circulen patrullas en calles Peatonales.
- A solicitud de CFE que ACH gestione consigna para Secretaría de Seguridad Ciudadana para que si detectan que se está maniobrando en la infraestructura de CFE, se aproximen a verificar que así sea para evitar el robo de la misma.

**Mtro. José Manuel Oropeza Morales:** Agradeció a todas y todos su información y solicitó la atención a las incidencias y turnos. Citó a la próxima sesión el 3 de mayo a las 10:30 horas.

## Asistencia

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	<b>Autoridad del Centro Histórico</b>	<b>Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández</b> Director Ejecutivo de Planeación, Preservación, Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico en la ACH	
2	<b>Alcaldía Cuauhtémoc</b>	<b>Mtro. Juan Pablo Gómez Mendoza</b> Director de Servicios Urbanos <b>Lic. Roxana de la O</b> Subdirectora de Alumbrado Público	
3	<b>Alcaldía Venustiano Carranza</b>	<b>Dra. Graciela Martínez Ortega</b> Directora de Sustentabilidad <b>Arq. Elizabeth Moya Vizuetto</b> Directora de Desarrollo Urbano <b>Lic. Jorge Álvarez</b>	No se pudo conectar
4	<b>Sistema de Aguas de la CDMX</b> <b>SACMEX</b> <b>Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje</b>	<b>Ing. Rodolfo Barrón Méndez</b> Jefe de la Oficina de Rehabilitación Centro	



5	<b>Secretaría de Obras y Servicios DGCOP</b>	<b>Arq. Graciela Duarte Calixto</b> JUD de Supervisión de Construcción C2	
6	<b>Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Alumbrado Público</b>	<b>Arq. Matilde González Millán</b> JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado Público	
7	<b>Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Recolección Zona I</b>	<b>Jesús Cruz Berros</b> JUD de Recolección Zona 1	
8	<b>Sistema de transporte colectivo Metro</b>	<b>Arq. Carlos Segura García</b> Asesor	
9	<b>Comisión Federal de Electricidad CFE</b>	<b>Ing. Javier Benitez</b> Jefe de Departamento de Líneas y Redes <b>Ing. Luis Ramón Hernández</b>	
10	<b>Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH</b>	<b>Lic. Mauricio Guerrero Loa</b> Asesor Legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos	
11	<b>Comisión para la Reconstrucción</b>	<b>Arq. Ernesto Noriega Ayala</b>	No se pudo conectar
12	<b>Fideicomiso Centro Histórico FCH</b>	<b>Arq. Cristóbal López Zamora</b> JUD de Apoyo Técnico	
13	<b>Instituto Local para la Infraestructura Física Educativa ILIFE</b>	<b>Arq. Eduardo Zamora Camacho</b> Subgerente de Certificación de Obra	



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



14	<b>Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX  C- 5</b>	<b>Ing. Jorge Orozco Orozco</b> JUD de Infraestructura y Evaluación de STV <b>Ing. Angela Martínez</b>	
15	<b>SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito</b>	<b>Ing. Juan Francisco Padilla Martínez</b>  Asesor Técnico	
17	<b>Secretaría de Medio Ambiente SEDEMA</b>	<b>Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo</b>  Subdirector de Licencia Ambiental Única y Registros Ambientales	
18	<b>Metrobús</b>	<b>Ing. Karina Valadez</b>	