



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reporte 15 – 21 de Octubre

22 de Octubre de 2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas



ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 14/10	Semana al 21/10	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	998 m3	920 m3	29 de Octubre
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,404 m3	2,019 m3	29 de Octubre
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	33	32	29 de Octubre



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | Eliminación de grafiti

508

m² totales

*La mayoría son reincidencias

calles atendidas	35
cortinas metálicas	25
Fachadas	13





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Eliminación de grafiti en cantera

ZAPATA

Se han limpiado
1262 m²

Se inició en
inmuebles que no
son catalogados con
gel desincrustante.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE
CENTRO
HISTÓRICO

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

**Regina
Bolívar
Santo Tomás
Motolinia
República de Ecuador
Belisario Domínguez
San Jerónimo y
Nezahualcoyotl**

Los trabajos realizados consistieron en **pintado de 8 bolardos** en Bolívar y Echeveste, **reparación de boca de coladera pluvial** en Santo Tomás, **reparación y colocación de 33 piezas de piso de recinto y de jardinera** en Regina entre Isabel la Católica y Bolívar y Bolívar, **reparación y colocación de 02 piezas de piso de recinto** en Motolinia entre Madero y 16 de Septiembre, **reparación de tapa de registro** en República de Ecuador entre República de Argentina y República de Brasil, **reparación de tapa de registro** en San Jerónimo entre 5 de Febrero e Isabel la Católica, **reparación de tapa de registro** en Nezahualcoyotl esquina 5 de Febrero, **colocación de 10 bolardos** en Belisario Domínguez entre República de Chile y Allende.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





Alc. Venustiano Carranza

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 14/10	Semana al 21/10	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	11	8	29 de Octubre	Se detalla la ubicación y la causa en el Anexo
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos solidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos) m3	Semanal	492.8 m3	477.4 m3	29 de Octubre	Se recolectaron 31 toneladas diariamente de Residuos Sólidos



Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en el perímetro B en la Alcaldía Venustiano Carranza

Dirección	Entre calles	Colonia	Cantidad	Motivo	
Miguel Domínguez 32	José Joaquín Herrera	Penitenciaría	Ampliación Penitenciaría	1	Mantenimiento
José Joaquín Herrera 98	Miguel Domínguez	F C de Cintura	Ampliación Penitenciaría	2	Mantenimiento
Héroe de Nacozari 87	Sastrería		Ampliación Penitenciaría	1	Mantenimiento
Héroe de Nacozari 87	Sastrería	Curtiduría	Ampliación Penitenciaría	1	Mantenimiento
Encuadernadores 24	San Antonio Tomatlán		Penitenciaría	1	Mantenimiento
Miguel Domínguez 49			Penitenciaría	1	Mantenimiento
Joaquín Herrera 50	Miguel Domínguez		Ampliación Penitenciaría	1	Mantenimiento
TOTAL			8		




Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.6	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9



Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1



Montón Tradicional



Recolección de cascajo





SOS-DGOIV

Rehabilitación y mantenimiento vial - Plaza Loreto-Jardín del Obispo y calle Valerio Trujano

Frente de trabajo	Ubicación vialidad y tramo	Empresa	Concepto	Avance real	Avance programado
2	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial en la Plaza Loreto, Jardín del Obispo, Valerio Trujano	Consortio de ingenieros constructores y consultores, s. A de c. V. (CICSA)	Rehabilitación y mantenimiento vial	<u>16.78%</u>	<u>43.50%</u>



SOS-DGOIV

Rehabilitación y mantenimiento vial - Antiguo Barrio San Pablo Zoquiapan

Frente de trabajo	Ubicación vialidad y tramo	Empresa	Concepto	Avance real	Avance programado
3	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial del antiguo barrio San Pablo Zoquiapan , en las calles de Soledad y Leona Vicario	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V. (IDINSA)	Rehabilitación y mantenimiento vial	<u>25.91%</u>	<u>42.54%</u>



SOS-DGOIV

Rehabilitación y mantenimiento vial - Calles de Galeana, Riva Palacio y Violeta

Frente de trabajo	Ubicación vialidad y tramo	Empresa	Concepto	Avance real	Avance programado
4	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial de las calles de Galeana , calle Riva Palacio y Violeta	Arte y Diseño en Arquitectura s. A. De c. V.	Rehabilitación y mantenimiento vial	<u>23.76%</u>	<u>43.50%</u>



SOS-DGOIV

Rehabilitación y mantenimiento vial – Santa María la Redonda

Frente de trabajo	Ubicación vialidad y tramo	Empresa	Concepto	Avance real	Avance programado
5	Trabajos de rehabilitación del barrio Santa María la redonda, calle Mina, Pensador Mexicano, Santa Veracruz, 2 de Abril , callejones San Juan de Dios y Plaza 2 de Abril ”	ESCODEM S.A. De C.V	Rehabilitación y mantenimiento	<u>4.32%</u>	<u>37.0%</u>



SOS-DGOIV

Rehabilitación y mantenimiento vial - Calle de Pensador Mexicano

Frente de trabajo	Ubicación vialidad y tramo	Empresa	Concepto	Avance real	Avance programado
6	Trabajos de rehabilitación del barrio Santa María la Redonda, calle Pensador Mexicano	ESCODEM S.A De C.V	Rehabilitación y mantenimiento vial	<u>0.25%</u>	<u>3.85%</u>



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 14/10	Reporte al 21/10	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de telecomunicaciones	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base: 589)	Quincenal	313	316	29 de octubre



PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana del 14 al 21/10	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos en robo de medidor	Semanal	1	28 de octubre

No. Carpeta de investigación	Fecha y hora	Delito	Calle	Colonia	Síntesis de los hechos
CI-FCH/CUH-4/UI-3SD/26292/10-2019	15/10/2019 9 18:09	Robo de objetos		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 3	MANIFIESTA DENUNCIANTE QUE SUSTRAJERON EL MEDIDOR DE AGUA DE SU DOMICILIO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas



Matriz de seguimiento a turnos compilado



DEPENDENCIA	ESTATUS			Total general
Dependencia	Atendido	Proceso	Pendiente	
ACH	26	2	1	29
ADIP	1			1
Al. Cuauhtémoc	11	4		15
Al. Venustiano Carranza	5	1		6
C5	6	1		7
CFE	5	1		6
ILIFE	1			1
INAH	3			3
Metrobús	1			1
PGJ	3			3
SACMEX	5	1		6
SEDEMA	5		1	6
SEMOVI	1			1
SGIRPC	1	2		3
SOS-AP	3	1		4
SOS-DGOIV	3			3
SOS-DGSUS	2			2
SSC	8			8
STC-METRO	1			1
TELMEX	3			3
Tránsito	4			4
Total general	98	13	2	113



Matriz de seguimiento a Incidencias del 01 de enero al 22 de Octubre



Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	1,066	24	3	1,093
Al. Cuauhtémoc	19	25	2	46
Al. Venustiano Carranza	4			4
C-5	2	1		3
CFE	83	271	10	364
CUS		1		1
IUSACELL		2		2
MCM TELECOM		1		1
SACMEX	90	34	3	127
SEDEMA		1	2	3
SGIRyPC	1			1
SOS-AP	78	9	1	88
SOS-DGOIV	8	21		29
SOS-DGOP		1		1
SOS-DGSUS		6		6
STC-METRO	3			3
TELMEX	40	50	2	92
TOTAL PLAY			1	1
Tránsito	25	2		27
Total general	1,419	449	24	1,892



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 15 al 22 de octubre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
15/10/2019	Falla en alumbrado público	VALERIO TRUJANO						SOS-DGOIV	Atendido
16/10/2019	Atención a sujetos forestales	REPUBLICA DE PERU		EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)	Esquina			Al. Cuauhtémoc	Atendido
18/10/2019	Retiro de caseta telefónica	DONCELES		TACUBA				TELMEX	Atendido
18/10/2019	Falta tapa de coladera	SAN JERÓNIMO		5 DE FEBRERO				ACH	Atendido



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 15 al 22 de octubre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
19/10/2019	Falla en alumbrado público	FRANCISCO I. MADERO						SOS-AP	Atendido
21/10/2019	Falla en alumbrado público	REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ALLENDE				SOS-AP	Atendido
21/10/2019	Falla en alumbrado público	DONCELES	ALLENDE	REPÚBLICA DE CHILE				SOS-AP	Atendido

INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 15 al 22 de octubre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
22/10/2019	Falta tapa de coladera	JUSTO SIERRA	REPÚBLICA DE ARGENTINA	DEL CARMEN				SACMEX	Atendido
22/10/2019	Placa metálica fuera de lugar	REPÚBLICA DEL SALVADOR			No. 17			ACH	Atendido



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

INCIDENCIAS EN PROCESO

Del 15 al 22 de octubre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
15/10/2019	Falta tapa de registro	REPÚBLICA DE PERÚ		EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)	Casi esquina			TELMEX	Proceso



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 15 al 22 de octubre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
15/10/2019	Reparación de banqueta	REPÚBLICA DE PERÚ		REPÚBLICA DE BRASIL	Esquina			CFE	Pendiente
15/10/2019	Reparación de banqueta	PALMA			Frente al No. 416			Al. Cuauhtémoc	Pendiente
15/10/2019	Atención a sujetos forestales	PLAZA GARIBALDI			del lado de San Camilito			SEDEMA	Pendiente
17/10/2019	Falla en suministro de energía eléctrica	PEDRO MORENO		RIVA PALACIO				CFE	Pendiente
17/10/2019	Sobrecalentamiento de la banqueta y emisión de humo	MINA		GALEANA	Esquina			CFE	Pendiente
17/10/2019	Falla en suministro de energía eléctrica	2 DE ABRIL	SANTA VERACRUZ	PENSADOR MEXICANO				CFE	Pendiente
17/10/2019	Falla en suministro de energía eléctrica	MARGIL			No. 30			CFE	Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 15 al 22 de octubre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
18/10/2019	Colocación de tapa	CORREO MAYOR		SAN JERONIMO				CFE	Pendiente
18/10/2019	Caja de válvulas en mal estado	PALMA		DONCELES	Esquina			SACMEX	Pendiente
22/10/2019	Registro de TELMEX en mal estado	JOSE MARÍA IZAZAGA	5 DE FEBRERO		Esquina			TELMEX	Pendiente
22/10/2019	Banqueta en mal estado	5 DE FEBRERO						Al. Cuauhtémoc	Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 15 al 22 de octubre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
22/10/2019	Banqueta en mal estado	NEZAHUALCÓYOTL						Al. Cuauhtémoc	Pendiente
22/10/2019	Placa movida, posible intervención de SACMEX	REPÚBLICA DEL SALVADOR			No. 17			SACMEX	Pendiente
22/10/2019	Falta tapa de coladera	JUSTO SIERRA	LORETO	DEL CARMEN	No. 72			SACMEX	Pendiente
22/10/2019	Falta tapa de registro de TELMEX	DEL CARMEN	REPÚBLICA DE GUATEMALA		esquina			TELMEX	Pendiente

INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 15 al 22 de octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
22/10/2019	Cinta asfáltica dañada	SAN PABLO	EJE 1 ORIENTE (ANILLO DE CIRCUNVALACION)		esquina			SOS-DGOIV	Pendiente
23/10/2019	Falta tapa de registro CFE	PEDRO MORENO	GALENA		esquina			CFE	Pendiente
23/10/2019	Cajas de válvulas dañadas	16 DE SEPTIEMBRE	PLAZA DE LA CONSTITUCION		esquina			SACMEX	Pendiente
22/10/2019	Luminarias en parque Vizcainas				Parque Vizcainas			Al. Cuauhtémoc	Pendiente
23/10/2019	Falta rejilla Irving	REPÚBLICA DE GUATEMALA	LEONA VICARIO		esquina			CFE	Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN

Martes 29 de octubre

A las 10:30 horas