



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reporte del 17 al 23 de septiembre

24 de septiembre de 2019



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 16/09	Semana al 23/09	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,099 m ³	1,001 m ³	1 de octubre
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,462 m ³	2,360 m ³	1 de octubre
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	23	20	1 de octubre



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | Eliminación de grafiti

1,127

m² totales

*La mayoría son reincidencias

calles atendidas	35
cortinas metálicas	38
Fachadas	9





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

Eliminación de grafiti en cantera

DONCELES Y PALMA

Se han limpiado
932 m²

Se inició en
inmuebles que no
son catalogados con
gel desincrustante



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ACH | obras menores


Se realizaron trabajos en:

Monte de Piedad
Venustiano Carranza
Eje Central
San Ildefonso
20 de Noviembre
Venustiano Carranza
Donceles
El Carmen
Belisario Domínguez
Isabel la Católica
16 de Septiembre
Plaza del Empedradillo
Plaza de la Aguilita

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de registro, banquetas, guarnición y arreglo de barandal** en Monte de Piedad, **reparación de 2 registros** en Venustiano Carranza, **reparación de registro** en Eje Central, **reparación de cadena** en República de Guatemala y República de Brasil, **reparación de registro** en Allende y República de Honduras, **reposición de banquetas** en Jesús María y Mesones, **colocación de bolardo** Brasil y Belisario Domínguez, **reparación de piso de basaltín** en San Ildefonso entre El Carmen y República de Argentina



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





Alc. Venustiano Carranza

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 16/09	Semana al 23/09	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en el PB de VC	Semanal	33	0	1 de octubre	En esta semana no se realizaron acciones de mantenimiento de alumbrado en el Perímetro B del centro Histórico
Tiraderos clandestinos	Cantidad de residuos sólidos recolectados de 26 tiraderos clandestinos del PB en VC	Semanal	508.2 m3	477.4 m3	1 de octubre	Se recolectaron 31 toneladas diariamente de Residuos Sólidos.



Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACUZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9


RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.6	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Montón Tradicional



Recolección de cascajo





SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 16/09	Semana al 23/09	Próximo reporte
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías del Perímetro “A” PDLs	Semanal	83	39	1 de octubre
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías del Perímetro “B” PDLs	Semanal	0	0	1 de octubre



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles	Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia	
República de Perú	República de Chile	Leandro Valle	Centro	10	SE RESTABLECE ITM	CIRCUITO APAGADO
Altuna	República de Honduras	República de Perú	Centro	7	SE REALIZA CONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
Palma Norte	Donceles	República de Cuba	Centro	2	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Monte de Piedad	5 de mayo	Tacuba	Centro	1	SE CAMBIA BALASTRO	LUMINARIO APAGADO
República de Colombia	Carmen	República de Argentina	Centro	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
República de Bolivia	Carmen	República de Argentina	Centro	12	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
Las Cruces	República del Salvador	República de Uruguay	Centro	1	SE CAMBIA BALASTRO	LUMINARIO APAGADO
Catedral Metropolitana	Seminario	Monte de Piedad	Centro	1	RESTABLECER BREAKER	LUMINARIO APAGADO
Justo Sierra	República de Argentina	Carmen	Centro	1	RESTABLECER BREAKER	LUMINARIO APAGADO
5 de Febrero	República de Uruguay	Venustiano Carranza	Centro	1	RESTABLECER BREAKER	LUMINARIO APAGADO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	Monte de Piedad	16 de Septiembre	Centro	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
FRANCISCO I MADERO	ISABEL LA CATÓLICA	PALMA	Centro	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
		TOTAL		39		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 23/09	Próximo reporte
Conectividad e infraestructura de telecomunicaciones	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base 589)	Quincenal	247	1 de octubre



ADIP





PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana del 16 al 23/09	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos en robo de medidor	Semanal	1	1° de octubre

No. Carpeta de investigación	Fecha y hora	Delito	Calle	Colonia	Síntesis de los hechos
CI-FCH/CUH-4/UI-2SD/26169/09-2019	20/09/2019 13:42	Robo de objetos		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2	AL SALIR A LABORAR SE PERCATA QUE SE HABIAN ROBADO EL MEDIDOR DEL AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL PATIO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DESCONOCIENDO DATOS DEL IMPUTADO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas



Matriz de seguimiento a turnos compilado



Dependencia	Atendido	Proceso	Pendiente	Total general
ACH	26		2	28
ADIP	1			1
Al. Cuauhtémoc	10	1	1	12
Al. Venustiano Carranza	4			4
C5	5	1		6
CFE	5			5
ILIFE	1			1
INAH	3			3
Metrobús	1			1
PGJ	2			2
SACMEX	3	2	1	6
SEDEMA	4		2	6
SGIRyPC	1	1		2
SOS-AP	3		1	4
SOS-DGOIV	3			3
SOS-DGSUS	2			2
SSC	8			8
STC-METRO	1			1
TELMEX	3			3
Tránsito	4			4
Total general	90	5	7	102



TURNOS ATENDIDOS

Del 17 al 23 de septiembre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
18/09/2019	FCH	Reparación del bolardo dañado ubicado en Brasil equina Belisario Domínguez, sobre la Plaza Santo Domingo	ACH	Atendido	20/09/2019	



TURNOS PENDIENTES

Del 17 al 23 de septiembre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
18/09/2019	SACMEX	Realizar recorrido en el mercado de Granaditas y a los comerciantes de la zona para sensibilizar y conminarlos a hacer un adecuado manejo de desechos grasos (Con acompañamiento de la ACH)	Al. Cuauhtémoc	Pendiente		
18/09/2019	SACMEX	Realizar visita de verificación para revisar las trampas de grasa y cumplimiento de la norma al establecimiento de Corregidora.	SEDEMA	Pendiente		
18/09/2019	PROSOC	Solicita la conexión a la red principal de drenaje de las unidades habitacionales que lo requieren.	SACMEX	Pendiente		
18/09/2019	PROSOC	Realice revisión de áreas verdes en las unidades habitacionales y evalúe si se puedan incluir en la estrategia del Reto Verde.	SEDEMA	Pendiente		
18/09/2019	PROSOC	Para que apoye en la implementación del Código Águila en seis de las unidades habitacionales que está atendiendo.	ACH	Pendiente		
18/09/2019	SEDECO	Solicite a la Alcaldía Venustiano Carranza, proporcione la información del seguimiento de necesidades y prioridades detectadas en las visitas a los mercados de la Alcaldía Venustiano Carranza realizadas por SEDECO.	ACH	Pendiente		
18/09/2019	CFE	De seguimiento a la notificación de ajuste en varios puntos de medición por las fiestas patrias.	SOS-AP	Pendiente		



Matriz de seguimiento a incidencias



Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	37	32	3	72
Al. Cuauhtémoc	17	20	3	40
Al. Venustiano Carranza	4			4
C-5	2			2
CFE	77	44	12	133
CIS		1		1
CUS		1		1
IUSACELL		2		2
MCM TELECOM		1		1
SACMEX	75	33	4	112
SEDEMA			2	2
SGIRyPC	1			1
SOS-AP	69	9	1	79
SOS-DGOIV	4	25		29
SOS-DGOP		1		1
SOS-DGSUS		6		6
STC-METRO	3			3
TELMEX	37	1	1	39
TOTAL PLAY			1	1
(en blanco)		1		1
Total general	349	177	27	553

Atención chats VIPPSC Incidencias Urbanas

Del 17 al 24 de septiembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO










INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 17 al 24 de septiembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS








FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
17/09/2019	AI. Cuauhtémoc	Falla en semáforos	ENRICO MARTÍNEZ			Tránsito	Atendido	17/09/2019	Revisión general, verificación voltaje, cargan datos memoria RAM limpieza de conector y tarjeta Procesadora borran alarmas restablecimiento
17/09/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de registro	DEL CARMEN			TELMEX	Atendido	17/09/2019	
17/09/2019	AI. Cuauhtémoc	Desazolve	AZTECAS			SACMEX	Atendido	17/09/2019	Exceso de grasa y basura
17/09/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Desazolve	REPÚBLICA DE BOLIVIA			SACMEX	Atendido	17/09/2019	

INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 17 al 24 de septiembre







MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
17/09/2019	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Desazolve	CORREGIDORA			SACMEX	Atendido	17/09/2019	Se trabajo con el equipo d-48,d-49,d-51 en total se sondearon 120 m de atarjea de 0.30 m de diametro,2 pozos de visita,5 rejillas de piso, azolve con grasa extraido 1 m3 ,queda la red en condiciones normales de operacion Se lavaron 500 M2 de vialidad
19/09/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en alumbrado público	MANZANARES			SOS-AP	Atendido	20/09/2019	
19/09/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en el suministro de energia eléctrica	JUAN JOSÉ BAZ			CFE	Atendido	19/09/2019	
20/09/2019	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falta tapa de registro	REPÚBLICA DE PERÚ			TELMEX	Atendido	20/09/2019	
21/09/2019	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Falla en alumbrado público	FRANCISCO I. MADERO			SOS-AP	Atendido	21/09/2019	

INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 17 al 24 de septiembre





FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
22/09/2019	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el suministro de energía eléctrica	RIVA PALACIO			CFE	Atendido	22/09/2019	Se confirma corto circuito en línea de baja tensión lo cual provocó emanación humo negro, personal de CFE al mando del Ing. Adolfo Montoya ya labora en las reparaciones correspondientes, de igual manera personal del HCB y de la UPCA al mando del C. Francisco Aguilar se encuentran en el lugar. Negativo de lesionados o daños colaterales. Situación controlada. Fuente Sipror 26
23/09/2019	VIPP 8 San Pablo	Falla en alumbrado público	MESONES			SOS-AP	Atendido	23/09/2019	Llevar más de una semana sin alumbrado
23/09/2019	VIPP 8 San Pablo	Falla en alumbrado público	LAS CRUCES			SOS-AP	Atendido	24/09/2019	
23/09/2019	ACH	Falla en alumbrado público	LEANDRO VALLE			SOS-AP	Atendido	24/09/2019	Solicita apoyo de CFE para revisión de acometida en el No. 19 de Leandro Valle

INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 17 al 24 de septiembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
23/09/2019	VIPP 5 Zocalo	Falla en alumbrado público	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN			SOS-AP	Atendido	23/09/2019	

INCIDENCIAS EN PROCESO

Del 17 al 24 de septiembre






FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
19/09/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en alumbrado público	RODRÍGUEZ PUEBLA			SOS-AP	Proceso	20/09/2019	Se atiende parcialmente, se continúa trabajando
24/09/2019	SOS-AP	Revisión de acometida	LEANDRO VALLE			CFE	Proceso		

INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 17 al 24 de septiembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
17/09/2019	ACH	Renivelación de coladera	ALLENDE			SACMEX	Pendiente		
17/09/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de bóveda	JESÚS MARÍA			CFE	Pendiente		
17/09/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Desazolve	REPÚBLICA DE ARGENTINA			SACMEX	Pendiente		
17/09/2019	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Desazolve	MOTOLINÍA			SACMEX	Pendiente		
18/09/2019	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falta tapa de registro	HIDALGO			CIS	Pendiente		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 17 al 24 de septiembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
18/09/2019	Al. Cuauhtémoc	Desazolve	AZTECAS			SACMEX	Pendiente		
18/09/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Desazolve	RODRÍGUEZ PUEBLA			SACMEX	Pendiente		
18/09/2019	Al. Cuauhtémoc	Desazolve	LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN			SACMEX	Pendiente		
18/09/2019	SSC-SCT-DSOT (Tránsito)	Desazolve	EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)			SACMEX	Pendiente		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 17 al 24 de septiembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
18/09/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Desazolve	EJE 1 NORTE (IGNACIO LOPEZ RAYON)			SACMEX	Pendiente		
19/09/2019	ACH	Desazolve	REGINA REPUBLICA DE HONDURAS			SACMEX	Pendiente		
19/09/2019	AI. Cuauhtémoc	Desazolve	REGINA REPUBLICA DE HONDURAS			SACMEX	Pendiente		
19/09/2019	VIPP 8 San Pablo	Falla en el suministro de energía eléctrica	RAMÓN CORONA			CFE	Pendiente		
19/09/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Desazolve	EMILIANO ZAPATA			SACMEX	Pendiente		
19/09/2019	FCH	Falla en alumbrado público	ALLENDE			SOS-AP	Pendiente	20/09/2019	Atención parcial Vialidades fuera de la prestación de servicios Se atienden 2 luminarios, los demás no cuentan con alimentación Se requiere atención por parte de la Alcaldía
20/09/2019	SOS-AP	Revisión de luminarias por falta de alimentación	ALLENDE			AI. Cuauhtémoc	Pendiente		
20/09/2019	SSC-SCT-DSOT (Tránsito)	Falla de semáforos por variación de voltaje	20 DE NOVIEMBRE			CFE	Pendiente		
20/09/2019	AI. Cuauhtémoc	Falla en el suministro de energía eléctrica	SOLEDAD			CFE	Pendiente		Tienen 2 días sin luz



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO






AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 17 al 24 de septiembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
20/09/2019	Al. Cuauhtémoc	Desazolve	TORRES QUINTERO			SACMEX	Pendiente		
20/09/2019	Al. Cuauhtémoc	Atención en obra abandonada de Telmex.	ORGANO			TELMEX	Pendiente		En función de atención de fuga de agua por parte del SACMEX.
24/09/2019	ACH	Falla en alumbrado público	DOLORES			Al. Cuauhtémoc	Pendiente		
24/09/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Desazolve	CALLEJÓN ECUADOR			Al. Cuauhtémoc	Pendiente		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN

Martes 1 de octubre

A las 10:30 horas